


Contratante			
RAZÃO SOCIAL/NOME CLEBER DE SOUZA VALE			CNPJ/CPF 078433387-48
ENDEREÇO: ND			
MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ	CEP ND	Telefone ND

Veículo						
ESPÉCIE / TIPO TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR						MARCA / MODELO / VERSÃO SCANIA/T112 N
POTÊNCIA (CV) 296CV	CILINDRADA (CC) ND	TARA (T) ND	PBT (T) 27,0	CMT (T) 35,0	LOTAÇÃO(L)/CARGA(T) 02P	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL DIESEL	ANO/MODELO 1982/1982	PLACA MPO6589			CHASSI 9BSTH4X2Z03213771	



Resultado		
Conclusão Aprovado	DATA DA INSPEÇÃO 24/09/2025	DATA DE VALIDADE 24/09/2026

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do Grupo IVP, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

MATHEUS DA SILVA
ALVES:15609459745

Assinado de forma digital por
MATHEUS DA SILVA
ALVES: 15609459745
Dados: 2025.09.24 11:00:00 -03'00'

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DIANTEIRA E TRASEIRA COM LATERAL DO VEÍCULO**

