

Comprovante de Realização de Vistoria: **3472941**
Valor: **R\$ 207,41**

Data e Hora da Vistoria **12/02/2026 14:20**

Validade do Laudo **14/03/2026**

Setor: **INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA**

Tipo: **MÓVEL COMPLETA**

DADOS DO PROPRIETÁRIO / ARRENDATÁRIO

Nome RODA BRASIL LTDA	CPF/CNPJ 03475418000143
Tipo do Documento CNPJ	Número do Documento 03475418000143

DADOS DO CONDUTOR

Nome MATHEUS SCARPATI BOF	CPF/CNPJ 16929997706
-------------------------------------	--------------------------------

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

Placa/UF RQN2D78/ES	Marca/Modelo/Versão SR/FACCHINI SRF CA	Tipo de Veículo 11 - SEMI-REBOQUE	Município CARIACICA
Cor PRETA	Tipo de Carroceria CARROCERIA ABERTA	Espécie CARGA	Ano de Fabricação 2022
Combustível NAO APLICAVEL	Renavam 1291362603	Capacidade de Passageiros 0	Ano do Modelo 2022
Capacidade de Carga			

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

KM	Número do CHASSI 94BA1253NNV001604	Número do Motor
----	--	-----------------

FOTOGRAFIAS

DIANTEIRA



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:14:13 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7559395 Longitude:-40.3806903

TRASEIRA



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:13:14 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7560864 Longitude:-40.3806763

HODÔMETRO



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:16:25 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7559723 Longitude:-40.3806625

LACRE



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:17:41 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7559847 Longitude:-40.3806486

CHASSI



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:14:34 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7560093 Longitude:-40.3806725

MOTOR



Local: Ibirapu / ES - Data/Hora: 12/02/2026 14:16:13 - Gevis
ECV No. 0 INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -19.7560048 Longitude:-40.3807632

ECV CREDENCIADA PELO DETRAN-ES

Razão Social **INSPEC VISTORIA VEICULAR LTDA** CNPJ **35995045000128**

Município **IBIRACU** UF **ES**

OBSERVAÇÕES

| Capacidade de Passageiros: 0 | Motivo não coleta do chassi pelo OBD: S03- OUTRO MOTIVO