



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2331-2019-0000483

Fl. 1/5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/4 PEL/262 CIA PM/56 BPM/17 RPM		MUNICÍPIO DELFIM MOREIRA		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 262 CIA PM/56 BPM/17 RPM UNIDADE POLICIAL: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAJUBA				
DATA DO REGISTRO 24/02/2019 11:52		DESTINATÁRIO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAJUBA		
<b>ORIGEM DA COMUNICAÇÃO</b>				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA			DATA DA COMUNICAÇÃO 24/02/2019	HORA DA COMUNICAÇÃO 09:58
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
<b>DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE</b>				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 24/02/2019 09:50	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 24/02/2019 10:30	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 24/02/2019 13:34	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 24/02/2019 13:34	
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA		
LOCAL (AV., RUA, ETC) BAIRRO BARREIRA				
NÚMERO S/N	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX
MUNICÍPIO DELFIM MOREIRA		UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -22° 33' 45,6"	LONGITUDE -45° 14' 1,58"	
TIPO VIA XXXX				
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO				
DESCRIÇÃO OUTRAS CAUSAS PRESUMIDAS CAUSA DESCONHECIDA				
<b>QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS</b>				
<b>ENVOLVIDO 1</b>				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL		TIPO DE PESSOA FISICA	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO MAURICIO GOMES DE AZEVEDO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 20/04/1972	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 46	ESTADO CIVIL CASADO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL CAMINHONEIRO			
MÃE ACECILDA GOMES DE AZEVEDO				
PAI ATAYDE DE AZEVEDO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 105623615	ÓRGÃO EXPEDIDOR POLICIA CIVIL	UF RJ	CPF / CNPJ 00723934754	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO ( 2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PEDRO TEOFIL0	NÚMERO 10	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO URURAI	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES			UF RJ
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (22)999-422-059	
EMAIL XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2331-2019-0000483

FI. 2/5

## ENVOLVIDO 1

## ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO CARLOS MAGNO FORTES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 27/06/1987	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 31	ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL CAMINHONEIRO			
MÃE ANA LUCIA FORTES				
PAI FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 397014661	ÓRGÃO EXPEDIDOR POLICIA CIVIL	UF SP	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) BAIRRO BARREIRA		NÚMERO 0	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO DELFINO MOREIRA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35)997-273-071	
EMAIL XXXX				

## ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE TIPO DE ACIDENTE - OUTROS	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEÍCULO OUTRAS		MOTIVO APREENSÃO XXXX		
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 304155675		TIPO DE VEICULO CAMINHAO		
CHASSI 9BSTH4X2ZG3223484	MARCA / MODELO SCANIA/R112 H		MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO		UF RJ
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX	
PLACA KSR-4105	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 1986	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2331-2019-0000483

FI. 3/5

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)		TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES 0	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?		NÃO			
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO					
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRÁFICO ? SIM					
DANO(S) APARENTE(S) XXXX					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM		Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA NÃO FOI DISPONIBILIZADO NOTA FISCAL DA CARGA					

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO DESLOCANDO-SE SEM CONDUTOR					
PONTO DE IMPACTO FRENTE ESQUERDA, TETO, OUTROS (NO HISTORICO)					
VIA PISTA SIMPLES			NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)		
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)			SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE		
CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)					
PAVIMENTO TERRA			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)					
SUPERFÍCIE DA PISTA OUTROS (DISCRIMINAR HISTORICO)					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX		

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ESTANDO DE SERVIÇO FUI ACIONADO VIA 190 POR UM ANÔNIMO A COMPARECER NO LOCAL DO FATO NO BAIRRO BARREIRA A UM SUPOSTO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VITIMA. NO LOCAL ESTIVE COM O SENHOR MAURICIO GOMES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL E CONDUTOR DO VEÍCULO ACIDENTADO. O SENHOR MAURICIO RELATOU QUE IA DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE E ESTACIONOU SUA SCANIA DE COR BRANCA, PLACA KSR-4105, JUNTO COM SEU REBOQUE CARREGADO COM CERCA DE 15 TONELADAS, PLACA LXX-6309, DE FRENTE A UMA LANCHONETE NO BAIRRO BARREIRA, PARA FAZER UM LANCHE E QUE AO RETORNAR FOI RETIRAR O CALÇO QUE ESTAVA NA RODA, E DE REPENTE O VEICULO COMEÇOU A DESCER SEM CONTROLE E VINDO A BATER EM UM POSTE DE REDE ELÉTRICA VINDO A DERRUBA-LO AO SOLO E ARREBENTANDO A FIAÇÃO. O SENHOR MAURICIO NÃO SOUBE INFORMAR O MOTIVO QUE VEZ A SCANIA PERDER O FREIO, E AINDA RELATA QUE ESTAVA DE FREIO DE MÃO ACIONADO E COM OS CALÇOS NAS RODAS. TAMBÉM NO LOCAL A TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O ACIDENTE, SENHOR CARLOS MAGNO FORTES, CONFIRMOU O FATO NARRADO PELO SENHOR MAURICIO. NÃO HOUE NENHUMA RECLAMAÇÃO NO LOCAL DE POPULARES DE QUALQUER PERDA DE REDE ELÉTRICA PELO DANO CAUSADO AO POSTE E CONFORME AFIRMA O SENHOR CARLOS MAGNO QUE É MORADOR DO LOCAL, SE TRATA DE UM POSTE DE LINHA TELEFÔNICA DESATIVADO A ALGUM TEMPO. ASSIM ENCERRANDO O REGISTRO PARA PROVIDÊNCIAS FUTURAS.

## Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO HÁ			

## VIATURAS

## VIATURA 1



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2331-2019-0000483

FI. 4/5

## VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA MILITAR
------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO  
VEICULO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE PRESOS -

PLACA ORC8161	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 22286	PREFIXO PADRÃO 22286	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---

## MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1587955	CARGO 3 SARGENTO
------------------	----------------------	---------------------

NOME COMPLETO  
GUSTAVO H TOLOMELI LOPESCORPORAÇÃO  
POLICIA MILITAR

UNIDADE 1 GP/4 PEL/262 CIA PM/56 BPM/17 RPM	Hipotecado? NÃO
--	--------------------

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE  
1 GP/4 PEL/262 CIA PM/56 BPM/17 RPM

MATRICULA 1587955	NOME COMPLETO GUSTAVO H TOLOMELI LOPES
----------------------	---

CARGO  
3 SARGENTOCORPORAÇÃO  
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

## DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M2331-2019-0000483 e Número de REDS 2019-008725076-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA 25/02/2019	HORA 09:51	MATRICULA 667758	NOME EVERTON VIEIRA MORAIS
--------------------	---------------	---------------------	-------------------------------

CARGO  
INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL ESPECIALÓRGÃO/UF  
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE  
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAJUBAPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE  
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO  
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR: PM1587955 - GUSTAVO H TOLOMELI LOPES	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 24/02/2019 13:34
--	--

FOTOS DOS VEÍCULOS

VEICULO 1



\*\*\*\*\* FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*