



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 8 CIA PM/34 BPM/1 RPM		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 8 CIA PM/34 BPM/1 RPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOROESTE					
DATA DO REGISTRO 27/09/2021 19:09		DESTINATÁRIO DELEGACIA DE PLANTAO-DEICTRAN			
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO					
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO			DATA DA COMUNICAÇÃO 27/09/2021	HORA DA COMUNICAÇÃO 19:02	
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX					
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO					
DATA/HORA DO FATO 27/09/2021 18:00		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 27/09/2021 20:03		DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 27/09/2021 20:03	
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA			COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA ENEIDA					
NÚMERO 444	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA COQUEIROS	CEP XXXX	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 53' 55,6"	LONGITUDE -44º 1' 10,16"	
TIPO VIA XXXX					
CAUSA PRESUMIDA DEFEITO NO VEICULO					
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS					
ENVOLVIDO 1					
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
NOME COMPLETO ALBERTO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 28/08/1981	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 40	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL PROPAGANDISTA/VENDEDOR			
MÃE VIRGINIA ALVES DE SOUZA					
PAI ALBERTO CANDIDO DE SOUZA					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10864640		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG	CPF / CNPJ 04488625657
ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) ALAMEDA AGUIAS		NÚMERO 71	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO CABRAL		MUNICÍPIO CONTAGEM			UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)986-127-667	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL ALBERTOJUNIOR.EURO@GMAIL.COM					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX

DIGITADOR: PM1445212

GERADO POR: PM1575828

18/04/2023 17:42

Registro reaberto para correção/complementação em 27/09/2021 20:01.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/8

ENVOLVIDO 1

COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX		
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX		
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX		
CICATRIZ XXXX		
DEFORMIDADE XXXX		
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX		
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX		
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO		
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO LUCAS SILVA BISPO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 21/11/1995	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 25	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS IGNORADA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX			
MÃE SIRLENE DE FATIMA SILVA BISPO				
PAI HONORATO RAMIRES BISPO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 11623397	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 01854567667	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) XXXX	NÚMERO XXXX	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO XXXX			UF XX
PAÍS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)989-428-315	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/8

ENVOLVIDO 2

CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO TRANSVERSAL	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL NAO AGUARDOU NO LOCAL / NAO COMPARECEU A UNIDADE POLICIAL					
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO / PLACA INFORMADO POR TERCEIROS			MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 998625353			TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL	
CHASSI 9BD17122LE5925813	MARCA / MODELO FIAT/PALIO FIRE			MUNICIPIO CONTAGEM	UF MG
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX
PLACA OXA-2028	COR PREDOMINANTE PRATA	ANO EXERCÍCIO 2021	ANO FABRICAÇÃO 2014	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO CLEUMAR COSTA SILVA					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO		
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO OUTROS					
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
OBSERVAÇÕES PLACA INFORMADA POR ALBERTO CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR. CONDUTOR LUCAS SILVA BISPO E VEÍCULO OXA2028 NÃO ESTIVERAM PRESENTES DURANTE A CONFECÇÃO DO BO/REDS.					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO LUCAS SILVA BISPO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
DANO(S) APARENTE(S) XXXX					

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO DESLOCOU ATE A UNIDADE POLICIAL					
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO / PLACA INFORMADO POR TERCEIROS			MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 1202117020			TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL	
CHASSI 93Y4SRZ85LJ068604	MARCA / MODELO RENAULT/LOGAN ZEN10MT			MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 4/8

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

ESPECIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA QUM-4029	COR PREDOMINANTE PRATA	ANO EXERCICIO 2021	ANO FABRICAÇÃO 2019	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO ALBERTO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

1. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO		
2. LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
3. CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
4. ESTRUTURA DA SOLEIRA ESQUERDA	NÃO		
5. AIR BAGS FRONTAIS	NÃO		
6. AIR BAGS LATERAIS	NÃO		
7. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
8. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL ESQUERDA	NÃO		
9. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
10. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
11. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO		
12. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDO	NÃO		
13. ASSOALHO PORTAMALAS OU CAÇAMBA	NÃO		
14. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
15. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
16. ESTRUTURA DA COLUNA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
17. ESTRUTURA DA SOLEIRA DIREITA	NÃO		
18. ESTRUTURA DA COLUNA CENTRAL DIREITA	NÃO		
19. ESTRUTURA DA COLUNA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
20. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO		
21. CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
22. LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
TOTAL SIM 0	TOTAL NA 0	TOTAL GERAL (SIM + NA) 0	MONTA PEQUENA

OBSERVAÇÕES
PARA CHOQUE E PARA LAMAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO AVARIADO/AMASSADOS.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

COMPARECE A ESTE POSTO POLICIAL, EM DATA DE 27 DE SETEMBRO DE 2021, POR VOLTA DAS 18 HORAS E 20 MINUTOS O SENHOR ALBERTO CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR ONDE RELATA: "QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 18 HORAS TRANSITAVA COM O VEÍCULO QUM4029 PRÓXIMO AO ENDEREÇO DO FATOS. QUE SUBIA SENTIDO A MATE COURO E O OXA2028 DESCIA. QUE ESTAVAM A APROXIMADAMENTE 40 A 50 METROS DE DISTÂNCIA. QUE DE REPENTE A RODA TRASEIRA ESQUERDA DO OXA2028 SOLTOU-SE, OU SEJA, DESPRENDEU-SE DA ESTRUTURA DO OXA2028 VINDO EM SUA DIREÇÃO "QUICANDO". QUE VIROU A DIREÇÃO DO VEÍCULO QUM4029 QUE MINIMIZOU UM MAL MAIOR, MAS MESMO ASSIM A RODA COLIDIU NO PARA CHOQUE E NO PARA LAMAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO CAUSANDO AVARIAS, AMASSADOS. QUE AMBOS ESTACIONARAM OS VEÍCULOS ONDE FEZ CONTATO COM O SENHOR LUCAS SILVA BISPO, MOTORISTA DO OXA2028. QUE TROCARAM INFORMAÇÕES NO LOCAL PARA QUE MAIS TARDE FOSSE CONFECCIONADO O BO/REDS. QUE LUCAS SILVA BISPO NÃO COMPARECE POIS FICOU NO LOCAL AGUARDANDO UM CONHECIDO QUE IRÁ AJUDA-LO A COLOCAR A RODA NO VEÍCULO NOVAMENTE. QUE LUCAS SILVA BISPO SE COMPROMETEU COM O REPARO DO QUM4029. QUE REGISTRA PARA PROVIDENCIAS FUTURAS."

RESSALTA-SE QUE AS INFORMAÇÕES FORAM TRAZIDAS E SÃO DE RESPONSABILIDADE DE ALBERTO CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR. QUE FOI PROFERIDA A LEITURA DESTA E OFERTADO MODIFICAÇÕES FECHANDO NA VERSÃO MAIS PRÓXIMA DA VERDADE DE ACORDO COM



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/8

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ALBERTO CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR. QUE FOI ORIENTADO SOBRE TRAMITES LEGAIS E A GUARDA DE MÍDIAS/FOTOS QUE POSSAM AJUDAR A ELUCIDAR OS FATOS. QUE NÃO COMPARECE PARA CONTRADITÓRIO O MOTORISTA/CONDUTOR DO OXA2028, LUCAS SILVA BISPO CONSEQUENTEMENTE O VEÍCULO OXA2028 NÃO FOI AVALIADO PELO MILITAR RELATOR.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

A PARTE NOMEADA COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AO POSTO POLICIAL.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
VIATURA FURGÃO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PUE8985	PM	25278	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1445212	CABO

NOME COMPLETO
LEONARDO TADEU RODRIGUESCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 PEL/8 CIA PM/34 BPM/1 RPMHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1748342	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
CYNTHIA APARECIDA DOMINGOS OLIVEIRACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 PEL/8 CIA PM/34 BPM/1 RPMHipotecado?
NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 PEL/8 CIA PM/34 BPM/1 RPM

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1445212	LEONARDO TADEU RODRIGUES

CARGO
CABOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-046846520-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
DELEGACIA DE PLANTAO-DEICTRAN



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 6/8


PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX	
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX	
ASSINATURA	
RECIBO GERADO POR: PM1445212 - LEONARDO TADEU RODRIGUES	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 27/09/2021 19:34

FOTOS DOS VEÍCULOS

VEICULO 1



VEICULO 2





BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 8/8

***** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****