



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 1/10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/1 PEL PM RV/13 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO BARBACENA		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 3 PEL PM/117 CIA PM/9 BPM UNIDADE POLICIAL: 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALTO RIO DOCE				
DATA DO REGISTRO 10/12/2012 12:18		DESTINATÁRIO 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALTO RIO DOCE		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES			DATA DA COMUNICAÇÃO 10/12/2012	HORA DA COMUNICAÇÃO 10:00
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 10/12/2012 10:00	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 10/12/2012 11:00	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 10/12/2012 14:40	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 10/12/2012 14:54	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA MG 132				
NÚMERO XXXX	KM 43	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX
MUNICÍPIO ALTO RIO DOCE	UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -21º 4' 57,8"	LONGITUDE -43º 28' 41,75"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL		MEIO UTILIZADO VEICULO		
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO MARIA APARECIDA DA SILVA FAUSTINO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 24/02/1986	NATURALIDADE / UF ALTO RIO DOCE / MG	
IDADE APARENTE 26	GRAU DA LESÃO LEVES		ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS XXXX		OCUPAÇÃO ATUAL LAVRADORA		
MÃE MARIA DE FATIMA SILVA				
PAI OSVALDO DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 15560711	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG	CPF / CNPJ 09387962679
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) POVOADO ANGICO		NÚMERO 0	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX		MUNICÍPIO ALTO RIO DOCE		
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (32)8436-9972
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX		DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				

DIGITADOR: PM1192574

GERADO POR: PM1575828

27/09/2022 18:00

Registro reaberto para correção/complementação em 10/12/2012 14:52.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 2/10

ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO FLAGRANTE DE CRIME / CONTRAVENCAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO REGINALDO MOTA DE CASTRO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 24/05/1974	NATURALIDADE / UF TAQUARACU DE MINAS / MG		
IDADE APARENTE 38	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS NEGRA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MARIA LIBERATA DE CASTRO				
PAI JOAO MOTA DE CASTRO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 7746592	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 02507165693	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BIAS FORTES	NÚMERO 58	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO ALTO RIO DOCE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (32)8494-6549	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			

DIGITADOR: PM1192574

GERADO POR: PM1575828

27/09/2022 18:00

Registro reaberto para correção/complementação em 10/12/2012 14:52.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 3/10

ENVOLVIDO 2

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO GUSTAVO AQUINO DE FARIA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 29/03/1994	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 18	ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE MARILIA AQUINO DE FARIA			
PAI HERTNE DE FARIA			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 15891057	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BIAS FORTES	NÚMERO 58	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO ALTO RIO DOCE		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			

ENVOLVIDO 4

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO GIOVANE BATISTA BITENCOURT			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 17/11/1962	NATURALIDADE / UF PIAU / MG	
IDADE APARENTE 50	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE BARBARA MARIA BITENCOURT			
PAI DOTIVO CAETANO BITENCOURT			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3209552	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BIAS FORTES	NÚMERO 58	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO ALTO RIO DOCE		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			

DOCUMENTOS PESSOAIS

DOCUMENTO 1

ENVOLV. NR 1	NOME ESCRITO NO DOCUMENTO XXXX		
TIPO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO ANUAL (CRLV/CLA)			
SITUAÇÃO RECOLHIDO			
NÚMERO 9636274695	ÓRGÃO EMISSOR POLICIA CIVIL	UF MG	
INFORMATIVO COMPLEMENTAR XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

Fl. 4/10

DOCUMENTO 1

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE

ABALROAMENTO

DANOS AO PATRIMÔNIO

PRIVADO XXXX

PÚBLICO

FEDERAL XXXX

ESTADUAL XXXX

MUNICIPAL XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO APREENDIDO	MOTIVO APREENSAO APREENSAO POR INFRACAO DE TRANSITO			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 265856477	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL			
CHASSI 9BWZZZ30ZKP222068	MARCA / MODELO VW/PARATI GL	MUNICIPIO DESTERRO DO MELO	UF MG		
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA GRG-6598	COR PREDOMINANTE BEGE	ANO EXERCICIO 2012	ANO FABRICAÇÃO 1989	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO MARIA AP DA SILVA FAUSTINO					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
ORIGEM DA AIT/AINA DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			NUMERO DO AIT A28223755	CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 50100	
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)	Nº OCUPANTES XX	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO					
ENVOLVIDO MARIA APARECIDA DA SILVA FAUSTINO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO					
VEÍCULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO CRUZANDO O FLUXO DE TRANSITO					
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA ESQUERDA					
VIA PISTA SIMPLES			NUMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERISTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFICIE DA PISTA SECA					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 5/10

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

TEMPO NUBLADO	LUMINOSIDADE DIA
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)	
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	NÃO
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	NÃO
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	SIM
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	SIM
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	SIM
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	SIM
24. TAMPA TRASEIRA	NÃO
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

Fl. 6/10

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO		
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO		
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO		
50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO		
51. AIR BAG LATERAL	NÃO		
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO		
53. PÁRA-BRISA	NÃO		
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	NÃO		
55. FARÓIS	NÃO		
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM		
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	SIM		
59. RODAS/PNEUS	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
7	0	7	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 827220979	TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 9BW2M82T64R420095	MARCA / MODELO VW/23.220	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA GVJ-2506	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCÍCIO 2012	ANO FABRICAÇÃO 2004	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO

SHAFT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

EMAIL DO PROPRIETÁRIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 01983127481	CATEGORIA AD	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 20/06/1996	DATA VENCIMENTO 05/10/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE				TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 3		

HÓUVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

SIM

TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO

ENVOLVIDO REGINALDO MOTA DE CASTRO	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
---------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
--	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO

FRENTE ESQUERDA

VIA PISTA SIMPLES	NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 2 (DUAS)
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 7/10

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA			
TEMPO NUBLADO		LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA	
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 60	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	SIM
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO		
20. PÁRA-BRISA	NÃO		
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO		
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
23. FARÓIS	SIM		
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM		
25. CARENAGENS	NÃO		
26. LONAS (SIDERS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA PEQUENA
		0	

OBSERVAÇÕES

QUEBRA FAROL DIANTEIRO ESQUERDO E PARA-CHOQUE, AMASSAMENTO LADO ESQUERDO E PORTA ESQUERDA.

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

Fl. 8/10

VEÍCULOS

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2

ENVOLVIDO NR. 2	PLACA GVJ2506	CHASSIS 9BW2M82T64R420095	RENAVAM 827220979	ODÔMETRO XXXX
--------------------	------------------	------------------------------	----------------------	------------------

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	SIM	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	SIM
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL XXXX	

OBSERVAÇÕES
XXXXDANOS APARENTES NO VEÍCULO
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

RECIBO

DATA 10/12/2012	HORA 14:42	MATRÍCULA/ RG 1243261	NOME COMPLETO VANDERSON ALEXANDRINO PEREIRA DE CARVALHO MONTEIRO
--------------------	---------------	--------------------------	---

UNIDADE MILITAR / POLICIAL

4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALTO RIO DOCE

VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS

ASSINATURA:

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS COMPARECEMOS NO ENDEREÇO DESTA BO, ONDE HOUVE UM ABALROAMENTO ENTRE O V1 E V2. A CONDUTORA DO V1 FOI SOCORRIDA PELO SAMU DE ALTO RIO DOCE, VIATURA HMH 7203, ENFERMEIRA DANIELA, ATE O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO REFERIDO MUNICIPIO. SEGUNDO ALEGACOES DO CONDUTOR DO V2, SENHOR REGINALDO MOTA DE CASTRO, TRAFEGAVA COM O V2 CAMINHAO, NO SENTIDO DESTERRO DO MELO/ALTO RIO DOCE-MG E NO KM 43 DA RODOVIA, A CONDUTORA DO V1 SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA FAUSTINO, SAIU DE UMA RESIDENCIA AS MARGENS DA RODOVIA, NA FRENTE DE SEU VEICULO E PARA EVITAR O ACIDENTE, SAIU COM O V2 PARA A CONTRAMAO, MOMENTO EM QUE A CONDUTORA DO V2 ACELEROU O VEICULO, TENDO ELE O CONDUTOR DO V2, QUE REALIZAR NOVA MANOBRA PARA DESVIAR-SE DO V1. RELATOU NOS AINDA QUE NESTA ULTIMA MANOBRA, NAO FOI POSSIVEL EVITAR O ACIDENTE. O V1 PAROU FORA DA PISTA DE ROLAMENTO NO SENTIDO DECRESCENTE E O V2 NA PISTA DE ROLAMENTO NO SENTIDO CRESCENTE. SEGUNDO A CONDUTORA DO V1, AO ACESSAR A RODOVIA SAINDO DA RESIDENCIA DE FAMILIARES, NAO PERCEBEU A APROXIMACAO DO V2, E AO TENTAR ACELERAR PARA EVITAR O ACIDENTE, NAO OBTVEU EXITO, SENDO SEU VEICULO ALBOROADO PELO V2, PARANDO AS MARGENS DA RODOVIA NO SENTIDO DECRESCENTE. APOS ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ORA CITADO, A CONDUTORA FOI LIBERADA, SENDO DADO VOZ DE PRISAO EM FLAGRANTE, POR DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO, SENDO CONDUZIDA ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALTO RIO DOCE-MG. FORAM ASSEGURADOS A CONDUTORA DO V1/AUTORA, TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. NAO HAVENDO IMPEDIMENTO COM O V2, ESTE FOI LIBERADO PARA SEU CONDUTOR O SENHOR REGINALDO DE TAL. O V1 VW PARATI, FOI REMOVIDO PARA O PATIO DO AUTO SOCORRO BRUNO, FICANDO A DISPOSICAO DESTA AUTORIDADE DE TRANSITO. SEGUE ANEXO AO BO UM CRLV Nº 9636274695, EM NOME DA CONDUTORA/AUTORA, UMA FICHA DE VISTORIA DO VEICULO CONFECCIONADA PELO AUTO SOCORRO BRUNO Nº 000112 E UM ACD DA CONDUTORA DO V1 CONFECCIONADO PELO DR WALDOMIRO MOREIRA E SILVA, CRM 9511. OS CONDUTORES NAO FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DO ETILOMETRO CONFORME ORIENTACAO DO MEMORANDO Nº 3012/12 DA 13ª CIA IND MAT, DEVIDO O APARELHO ETILOMETRO TER APRESENTADO DEFEITO E OS CONDUTORES ENVOLVIDOS NAO APRESENTAREM SINTOMAS DE TER INGERIDO BEBIDAS ALCOOLICAS. FOI CONFECCIONADO UM AIT Nº A 28223755, ENCAMINHADO AO DER. FOI FEITO CONTATO COM A PERICIA TECNICA, SENDO REPASSADO PELO PERITO EDUARDO QUE NAO COMPARECERIA. REGISTRO PARA VOSSO CONHECIMENTO.

MODO DA AÇÃO CRIMINOSA

ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA DE FERIMENTOS LEVES E CONDUZIR VEICULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSAO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

VITIMA DE FERIMENTOS LEVES, PERITO EDUARDO LIBEROU O LOCAL.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 9/10

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL		ÓRGÃO POLICIA MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMÓVEL DE SERVIÇO -				
PLACA NXX1500	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 19844	PREFIXO PADRÃO XXXX	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA COBERTURA		ÓRGÃO POLICIA MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO VEICULO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PRESOS -				
PLACA HMH9858	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 18111	PREFIXO PADRÃO XXXX	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1192574	CARGO 3 SARGENTO
NOME COMPLETO NATANAEL EDUARDO MARQUES		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/1 PEL PM RV/13 CIA PM IND MAT		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1214808	CARGO CABO
NOME COMPLETO MAURICIO CESAR DIAS		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/1 PEL PM RV/13 CIA PM IND MAT		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 2	MATRICULA 1405794	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO DANIEL MOREIRA DA SILVA		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/3 PEL PM/117 CIA PM/9 BPM		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 2	MATRICULA 1444538	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO DANIEL HENRIQUE DE ANDRADE		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/3 PEL PM/117 CIA PM/9 BPM		

RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO/PRISÃO/CONDUÇÃO

UNIDADE 1 GP/1 PEL PM RV/13 CIA PM IND MAT		
MATRICULA 1192574	NOME COMPLETO NATANAEL EDUARDO MARQUES	
CARGO 3 SARGENTO	OS PRESOS APREENDIDOS FORAM INFORMADOS DOS SEUS DIREITOS? SIM	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
ASSINATURA:		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3556-2012-0105235

FI. 10/10

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE	
1 GP/1 PEL PM RV/13 CIA PM IND MAT	
MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1192574	NATANAEL EDUARDO MARQUES
CARGO	
3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO	
POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M3556-2012-0105235 e Número de REDS 2012-002561977-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
10/12/2012	15:30	1243261	VANDERSON ALEXANDRINO PEREIRA DE CARVALHO MONTEIRO
CARGO			
INVESTIGADOR DE POLICIA II NIVEL I			
ÓRGÃO/UF			
POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE			
4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ALTO RIO DOCE			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE			
XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO			
- DOCUMENTOS PESSOAIS 1			
- ENVOLVIDOS 1			
- VEÍCULOS 2			
ASSINATURA			

RECIBO GERADO POR:	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
PM1192574 - NATANAEL EDUARDO MARQUES	10/12/2012 14:42

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
10/12/2012	12:00	XXXX	BRUNO
CARGO			
GUINCHEIRO			
ÓRGÃO/UF			
ENCARREGADO DA GUARDA DO VEICULO / MG			
UNIDADE			
AUTO SOCORRO BRUNO			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE			
XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO			
- VEÍCULOS 1			
ASSINATURA			

RECIBO GERADO POR:	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
PM1192574 - NATANAEL EDUARDO MARQUES	10/12/2012 14:41

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****