



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:1

Boletim No.: 1699178/2021

INICIADO:13/09/2021 11:33 e EMITIDO:13/09/2021 11:31

2ª Via

SKLMPOCBEEKNOH_a

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Acidente de trânsito

Natureza: Colisão

Consumado

Local: RETORNO RODOVIA ANHANGUERA, 287 - LIOLAS - CEP: 13486-199
LIMEIRA - SP

Tipo de local: Veículo em movimento - Outros

Circunscrição: 03 D.P. - LIMEIRA

Ocorrência: 26/08/2021 às 16:00 horas

Comunicação: 13/09/2021 às 11:28 horas

Elaboração: 13/09/2021 às 11:33 horas

Flagrante: Não

Declarante:

- GINALDO JOSÉ DOS SANTOS - Não presente ao plantão - RG: 58826845-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSÉ BRASILINO DOS SANTOS
Mãe: JOSEFA SANTOS CORREIA - Natural de: SÃO SEBASTIAO/AL
Sexo: Masculino - Nascimento: 02/11/1978 42 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: MOTORISTA - CPF: 02514510465
E-mail: C_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Ignorada - Endereço Residencial: RUA BENEDITA SEBASTIANA DOMINGOS,
729 - CRUZ DAS POSSES - CEP: 14179-070 - SERTÃOZINHO - SP - Telefones:
(16)99312-1519 (Recado), (16)3949-2103 (Residencial)

Partes:

- JOSE GERALDO DIVERNO - Não presente ao plantão - RG: 18655598-SP
Exibiu o RG original: Não - Natural de: BATATAIS/SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 11/01/1965 56 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: MOTORISTA - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Veículos:

- Placa: GO09169 - Cidade: SERTÃOZINHO - UF: SP - Chassis: 93KA4B5D02E681675
RENAVAM: 781025311 - Marca/Modelo: VOLVO/FM12 380 6X4R
Tipo: Não Informado - Ano fabricação: 2002 - Cor: Branco
Proprietário: LUCAS J DOS SANTOS ME - Ocorrência: Acidentado
Local: Veículo em movimento - Segurado: Não - Escolta: Não
Observações: ESPECIE /TIPO: CAMINHÃO TRATOR
Pessoa relacionada: GINALDO JOSÉ DOS SANTOS

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: ALEGO QUE TRAFEGAVA PELA ANHANGUERA SENTIDO SUL, QUANDO NO KM 187 A EMPRESA AUTEM ENGENHARIA, RESPONSÁVEL PELA OBRA NESSE KM, VEIO A FECHAR UM LADO DA PISTA EM QUESTAO DA OBRA, QUANDO 500M PARA FRENTE O CAMINHÃO DA PRÓPRIA EMPRESA VEIO A ENTRAR NA MINHA FRENTE NA PISTA DE ROLAMENTO, PARA NÃO DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:

EDUARDO JOSÉ VENDRAMEL, Delegado de Polícia, em 13/09/2021 11:31



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:2

Boletim No.: 1699178/2021

INICIADO:13/09/2021 11:33 e EMITIDO:13/09/2021 11:31

2ª Via

SKLMPOCBEEKNOH_a

COLIDIR COM SUA TRASEIRA, DEI UMA SAIDA PARA DIREITA PASSANDO EM CIMA DOS CONES, NO FINAL DA PASSAGEM PELOS CONES, O CONDUTOR CONTINUO O TRAFEGO EM MINHA DIREÇÃO, PARA NAO COLIDIR COM A CABINE TIVE QUE JOGAR PARA O AFASTAMENTO, ONDE COLIDI COM A PLACA DA RODOVIA. SOLICITO ASSIM A IMAGEM DAS CAMERAS DO KM186

HISTÓRICO DO BOLETIM: A REDAÇÃO DO PRESENTE BOLETIM ELETRÔNICO DE OCORRÊNCIA FOI ELABORADA PELO DECLARANTE, SENDO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONSTANTES SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE.

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, AO REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA.

NA EVENTUAL HIPÓTESE DA OCORRÊNCIA DE FATO CRIMINOSO, ESTE B.E.O. SERÁ OBJETO DE APURAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DA ÁREA DO FATO.

VEÍCULO: OUTRAS OCORRÊNCIAS

PESSOA RELACIONADA: GINALDO JOSÉ DOS SANTOS

PLACA: EQU2328

TIPO DE VEÍCULO: OUTROS

MARCA/MODELO: NÃO INFORMADO

CORES: NÃO INFORMADO

ESTADO (UF): NÃO INFORMADO

CIDADE: NÃO INFORMADO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: ATIVAADM ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO VEÍCULO ÚTEIS PARA A INVESTIGAÇÃO: NÃO INFORMADO

Solução:

BO PARA REGISTRO

EDUARDO JOSÉ VENDRAMEL

DELEGADO DE POLÍCIA

EDUARDO JOSÉ VENDRAMEL

DELEGADO DE POLÍCIA