



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 10 CIA PM/5 BPM/1 RPM		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 10 CIA PM/5 BPM/1 RPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BARREIRO				
DATA DO REGISTRO 13/11/2021 12:27		DESTINATÁRIO COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DEPAROU COM A OCORRENCIA (INICIATIVA)			DATA DA COMUNICAÇÃO 13/11/2021	HORA DA COMUNICAÇÃO 12:06
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO				
DATA/HORA DO FATO 13/11/2021 12:06		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 13/11/2021 14:09		DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 13/11/2021 14:09
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA CONDE PEREIRA CARNEIRO				
NÚMERO 364	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA GAMELEIRA	CEP XXXX
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAIS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 55' 38,5"	LONGITUDE -43º 59' 10,44"
TIPO VIA XXXX				
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO				
DESCRIÇÃO OUTRAS CAUSAS PRESUMIDAS HISTÓRICO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO FLAVIO GAMA DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 30/06/1974	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 47	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE ANA MOURA FRANCA SILVA				
PAI MANOEL GAMA DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6099981		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 02687646628
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA VENEZUELA		NÚMERO 20	KM XXXXX	COMPLEMENTO JARDIM DO LAGO
BAIRRO NOVO BOA VISTA		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG
PAIS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (38)999-292-467	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX		MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/5

ENVOLVIDO 1

PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO				
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE		OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE		
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE TIPO DE ACIDENTE - OUTROS	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO	
FEDERAL	XXXX
ESTADUAL	XXXX
MUNICIPAL	XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEÍCULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX		
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 989750230	TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 9BSP4X20093639145	MARCA / MODELO SCANIA/P 310 A4X2	MUNICIPIO CONTAGEM		UF MG	
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX	
PLACA MSL-1892	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO 2021	ANO FABRICAÇÃO 2008	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO ALTAMIR KENNEDY ALVES COIMBRA					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES 1
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO					
ENVOLVIDO FLAVIO GAMA DA SILVA		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/5

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

MERCADORIA TRANSPORTADA
XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO
CONVERGINDOPONTO DE IMPACTO
OUTROS (NO HISTORICO)VIA
PISTA SIMPLESNÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO
1 (UMA)LARGURA DA PISTA
ESTREITA (ATE 7.0M)TRAÇADO DA PISTA
RETARELEVO DA PISTA
OUTROS (NO HISTORICO)SEPARAÇÃO FÍSICA
CANTEIROCONDIÇÃO DA PISTA
OUTRAS (NO HISTORICO)PAVIMENTO
ASFALTOACOSTAMENTO
NAO HACALÇADA
BOM/BOACARACTERÍSTICA DA VIA
OUTRASMÃO DE DIREÇÃO DA VIA
DUPLAOBRA DE ARTE
OUTRAS (NO HISTORICO)SUPERFÍCIE DA PISTA
OUTROS (DISCRIMINAR HISTORICO)TEMPO
BOMLUMINOSIDADE
DIASINALIZAÇÃO VERTICAL
BOASINALIZAÇÃO HORIZONTAL
BOASINALIZAÇÃO EXISTENTE
OUTROS (NO HISTORICO)CONTROLE DE TRÁFEGO
SEMAFOROMARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS)
NAO HARESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE
OUTROSOBRAS NA PISTA
NAO HA OBRAVELOCIDADE PERMITIDA EM KMH
XXXX

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO
3. PARA-CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO (NÃO SE APLICA EM CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS).	NÃO
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
16. AIR BAGS (SE EXISTIR)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 4/5

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS VIA REDE DE RÁDIO, A GUARNIÇÃO POLICIAL REALIZOU CONTATO COM O CONDUTOR, SR. FLAVIO, QUE ALEGOU QUE TRANSITAVA PELA VIA E, AO CONVERGIR PARA A R. CONDE PEREIRA CARNEIRO, EM FRENTE AO HOSPITAL GALBA VELOSO, SENTIDO VIA EXPRESSA, COLIDIU COM O SEMÁFORO QUE ESTAVA LOCALIZADO NO CANTEIRO CENTRAL. DE ACORDO COM O CONDUTOR, O CONTATO DO CAMINHÃO COM O SEMÁFORO SE DEU NA EXTREMIDADE DO BAÚ, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO. O CAMINHÃO NÃO TEVE AVARIAS. SEGUEM OS DADOS DO BAÚ: REB/ RANDON SR. FD. CG. - PLACA GVK9200.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
PERITO DANIEL, MASP 1174378

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
COBERTURA	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
VIATURA UTILITARIO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
RMX4J95	PM	30717	XXXX	XXXX

INTEGRANTE GUARNIÇÃO

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1688696	3 SARGENTO

NOME COMPLETO
VIVIANE GOMES FERRARI

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

UNIDADE	Hipotecado?
2 PEL/10 CIA PM/5 BPM/1 RPM	NÃO

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1740026	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

UNIDADE	Hipotecado?
1 PEL/10 CIA PM/5 BPM/1 RPM	NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
2 PEL/10 CIA PM/5 BPM/1 RPM

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1688696	VIVIANE GOMES FERRARI

CARGO
3 SARGENTO

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-054672504-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXX

ÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/5

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1688696 - VIVIANE GOMES FERRARI

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

13/11/2021 14:04

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****