



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 1/8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 CIA PTRAN/BPTRAN		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 22 CIA PM/16 BPM UNIDADE POLICIAL: 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/LESTE				
DATA DO REGISTRO 16/11/2011 16:08		DESTINATÁRIO COORDENACAO DE OPERACOES POLICIAIS / DETRAN		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA O POLICIAL DEPAROU COM A OCORRENCIA (INICIATIVA)			DATA DA COMUNICAÇÃO 16/11/2011	HORA DA COMUNICAÇÃO 16:02
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 16/11/2011 16:02	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 16/11/2011 16:02	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 18/11/2011 16:00	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 18/11/2011 16:39	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA JACUI				
NÚMERO 3118	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA IPIRANGA	CEP XXXX
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 53' 6,04"	LONGITUDE -43º 56' 8,74"
TIPO VIA VIA URBANA		MEIO UTILIZADO VEICULO		
CAUSA PRESUMIDA MA VISIBILIDADE				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ALTAIR SANTANA DE MORAIS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 25/07/1981	NATURALIDADE / UF XX	
IDADE APARENTE 30	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE MARIA DO ROSARIO DE MORAIS				
PAI JOAO VERISSIMO DE MORAIS				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10431712		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG
CPF / CNPJ 05481399628				
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RIO DOCE		NÚMERO 79	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA
BAIRRO NOVA ALVORADA		MUNICÍPIO SABARA		UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)3484-9449	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31)9177-4683
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				

DIGITADOR: PM1210640

GERADO POR: PM1575828

01/03/2023 13:53

Registro reaberto para correção/complementação em 16/11/2011 16:53.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/11/2011 16:38.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 2/8

ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO IDALMO GONCALVES DE ALMEIDA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 18/05/1976	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 35	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE LUCELI GONCALVES DE ALMEIDA				
PAI DELDINO GIL DE ALMEIDA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 9124919	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 04091184600	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA JOSE FELIX MARTINS	NÚMERO 2302	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO MANTIQUEIRA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)9700-3368	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31)9996-5067	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			

DIGITADOR: PM1210640

GERADO POR: PM1575828

01/03/2023 13:53

Registro reaberto para correção/complementação em 16/11/2011 16:53.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/11/2011 16:38.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 3/8

ENVOLVIDO 2

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE
ABALROAMENTODANOS AO PATRIMÔNIO
PRIVADO NAOPÚBLICO
FEDERAL NAO
ESTADUAL NAO
MUNICIPAL NAO

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO DESLOCOU ATE A UNIDADE POLICIAL

ENLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 973482990	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL			
CHASSI 9BM6881578B599306	MARCA / MODELO M.BENZ / 710	MUNICIPIO XXXX	UF MG		
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA HJE-8009	COR PREDOMINANTE AZUL	ANO EXERCICIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 2008	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETARIO
PHILIPPE RATES MAGAZINE LTDAEMAIL DO PROPRIETARIO
XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

NÃO

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 02118350526	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 19/12/2001	DATA VENCIMENTO 21/10/2015	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?
NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO

ENVOLVIDO ALTAIR SANTANA DE MORAIS	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - OUTROS	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
---------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	SIM
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	NÃO
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 4/8

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO			
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	NÃO			
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO			
24. TAMPAS TRASEIRA	NÃO			
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO			
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO			
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO			
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO			
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO			
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO			
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO			
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO			
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO			
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO			
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO			
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO			
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO			
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO			
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO			
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO			
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO			
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO			
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO			
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO			
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	NÃO			
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO			
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO			
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO			
DANOS NÃO PONTUÁVEIS				
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO			
50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO			
51. AIR BAG LATERAL	NÃO			
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO			
53. PÁRA-BRISA	NÃO			
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	NÃO			
55. FARÓIS	NÃO			
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO			
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO			
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	SIM			
59. RODAS/PNEUS	NÃO			
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA	
1	0	1	PEQUENA	
OBSERVAÇÕES PARA. CHOQUE, PARALAMA, CAPO TODOS DIANTEIRO				
TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 1				
ENVOLVIDO NR.	PLACA	CHASSIS	RENAVAM	ODÔMETRO
1	HJE8009	9BM6881578B599306	973482990	XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 5/8

VEÍCULOS

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 1

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	SIM	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	SIM
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES
XXXXDANOS APARENTES NO VEÍCULO
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

RECIBO

DATA	HORA	MATRÍCULA / RG	NOME COMPLETO	
18/11/2011	16:38	XXXX	XXXX	
UNIDADE MILITAR / POLICIAL COORDENACAO DE OPERACOES POLICIAIS / DETRAN				VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE
RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS			ASSINATURA:	

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO DESLOCOU ATE A UNIDADE POLICIAL

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEÍCULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX					
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 765739844	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL					
CHASSI 8AP17201426031475	MARCA / MODELO I / FIAT SIENA EX	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG				
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX				
PLACA GZN-2755	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCÍCIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 2001	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO ALESSANDRA SERGIO DOS SANTOS							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			NÃO				
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSAO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
	SIM	XXXX	NOVA	04318614808	D	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 17/03/2008	DATA VENCIMENTO 17/07/2015	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?
NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO		
ENVOLVIDO IDALMO GONCALVES DE ALMEIDA	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - OUTROS	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)

DANO(S) APARENTE(S)
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	NÃO
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO

DIGITADOR: PM1210640

GERADO POR: PM1575828

01/03/2023 13:53

Registro reaberto para correção/complementação em 16/11/2011 16:53.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/11/2011 16:38.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 6/8

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	NÃO
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	SIM
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	SIM
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO
24. TAMPA TRASEIRA	NÃO
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	NÃO
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO
DANOS NÃO PONTUÁVEIS	
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO
50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO
51. AIR BAG LATERAL	NÃO
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO
53. PÁRA-BRISA	NÃO
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	SIM
55. FARÓIS	NÃO
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	NÃO
59. RODAS/PNEUS	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

Fl. 7/8

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
2	0	2	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
RODA DIANTEIRA LADO MOTORISTA, COLUNA, PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO, LATERAL TRASEIRA, CAIXA DE AR NA PORTA TRASEIRA, PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO.

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2

ENVOLVIDO NR.	PLACA	CHASSIS	RENAVAM	ODÔMETRO
2	GZN2755	8AP17201426031475	765739844	XXXX

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	SIM	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	SIM
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES
XXXX

DANOS APARENTES NO VEÍCULO
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

RECIBO

DATA	HORA	MATRÍCULA / RG	NOME COMPLETO
18/11/2011	16:38	XXXX	XXXX

UNIDADE MILITAR / POLICIAL
COORDENACAO DE OPERACOES POLICIAIS / DETRAN

VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS

ASSINATURA:

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SEGUNDO VERSAO DO SR. ALTAIR SANTANA ESTAVA EM DESLOCAMENTO COM O M. BENZ HJE - 8009 NO SENTIDO BAIRRO - CENTRO, QUANDO ALEGA QUE FOI CONVERGIR A ESQUERDA, MOMENTO EM QUE O CONDUTOR DO VEICULO FIAT SIENA GZN - 2755 ESTAVA EM DESLOCAMENTO SENTIDO MINAS SHOPPING EM LINHA RETA, QUANDO INICIOU A CONVERSAO NAO VIU O SIENA, MOMENTO EM QUE HOUE O ABALROAMENTO.
DE ACORDO COM O CONDUTOR DO SIENA IDALMO QUE LEU A VERSAO DO DO SR. ALTAIR CONCORDA COM A VERSAO APRESENTADA E DISSE QUE QUEM FOI O CAUSADOR FOI O SR ALTAIR QUE NAO MANTEVE A VISAO DIFUSA. NAO HOUE ACORDO PELO QUE REGISTRO PARA ULTERIOR DELIBERACAO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
NAO HOUE VITIMA

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
XXXX	1210640	CABO

NOME COMPLETO
CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA

CORPORACAO
POLICIA MILITAR

UNIDADE
2 PEL PM/2 CIA PTRAN/BPTRAN

DIGITADOR: PM1210640

GERADO POR: PM1575828

01/03/2023 13:53

Registro reaberto para correção/complementação em 16/11/2011 16:53.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/11/2011 16:38.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2011-1414803

FI. 8/8

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 2 PEL PM/2 CIA PTRAN/BPTRAN	
MATRÍCULA 1210640	NOME COMPLETO CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA
CARGO CABO	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO CIAD/P-2011-1414803 e Número de REDS 2011-002100958-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXXX	HORA XXXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
---------------	---------------	-------------------	--------------

CARGO XXXX	RECIBO PENDENTE:
---------------	-------------------------

ÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MG **Ocorrência exportada por expiração do prazo para recibo eletrônico**

UNIDADE COORDENACAO DE OPERACOES POLICIAIS / DETRAN
--

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX
--

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO - VEÍCULOS 1 - VEÍCULOS 2
--

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR: PM1210640 - CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 18/11/2011 16:38
---	--

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****