



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 1/12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM		MUNICÍPIO ELOI MENDES		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM UNIDADE POLICIAL: 14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ELOI MENDES				
DATA DO REGISTRO 03/02/2012 00:11		DESTINATÁRIO 14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ELOI MENDES		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES			DATA DA COMUNICAÇÃO 02/02/2012	HORA DA COMUNICAÇÃO 21:15
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 02/02/2012 21:05	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 02/02/2012 21:25	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 03/02/2012 02:50	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 03/02/2012 03:36	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 491				
NÚMERO XXXX	KM 233	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX
MUNICÍPIO ELOI MENDES	UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA POSTO REAL MINAS			LATITUDE -21° 36' 28,6"	LONGITUDE -45° 30' 41,51"
TIPO VIA VIA URBANA		MEIO UTILIZADO VEICULO		
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ALESSANDRO HENRIQUE ANGELINI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 07/11/1981	NATURALIDADE / UF GUAXUPE / MG	
IDADE APARENTE 30	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS NEGRA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE SIMONIA MARQUES REZENDE ANGELINI				
PAI ODAIR ANGELINI				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10811587		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG
CPF / CNPJ 05295997677				
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA VEREADOR NELSON ELIAS		NÚMERO 1325	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO JAPY		MUNICÍPIO GUAXUPE		
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35) 3551-2182	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 2/12

ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO DINOMAR ALVES FERREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 19/11/1980	NATURALIDADE / UF CAMPINA VERDE / MG		
IDADE APARENTE 31	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE IMACULADA CONCEICAO ALVES FERREIRA				
PAI DIVINO FERREIRA DOS SANTOS				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13921430	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA DOUTOR GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA		NÚMERO 229	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO SAO VICENTE	MUNICÍPIO CAMPINA VERDE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (34)9144-6618	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 3/12

ENVOLVIDO 2

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO LUIS GUSTAVO ANGELINI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 08/09/1983	NATURALIDADE / UF GUAXUPE / MG		
IDADE APARENTE 28	ESTADO CIVIL CASADO			
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX			
MÃE CELIA DE PAULA ANGELINI				
PAI DOMINGOS ANGELINI				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13801539	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA DOUTOR JEREMIAS ZERBINI	NÚMERO 413	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO TABOAO	MUNICÍPIO GUAXUPE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35) 3553-1579	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE CHOQUE				
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX				
PÚBLICO				
FEDERAL XXXX				
ESTADUAL XXXX				
MUNICIPAL XXXX				

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 258160012			TIPO DE VEICULO REBOQUE			
CHASSI 9BSG4X200A3668141	MARCA / MODELO SCANIA/G 420 A4X2			MUNICÍPIO GUAXUPE		UF MG	
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA HJW-1259	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCÍCIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 2010	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO ODAIR ANGELINI ME							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM				
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSAO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 01004210176	CATEGORIA ÆE	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 10/12/1999	DATA VENCIMENTO 10/11/2014	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

Fl. 4/12

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)		TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES XX	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO					
ENVOLVIDO ALESSANDRO HENRIQUE ANGELINI		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - IGNORADO		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA		Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONADO					
PONTO DE IMPACTO FRENTE ESQUERDA					
VIA PISTA SIMPLES			NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 1 (UMA)		
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)			SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE		
CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)					
PAVIMENTO OUTROS (NO HISTORICO)			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL		
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)			MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) NAO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	SIM
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 5/12

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
25. CARENAGENS	SIM
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
AVARIAS NA TAMPA DO MOTOR (CAPO) NA LATERAL ESQUERDA.

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 1

ENVOLVIDO NR.	PLACA	CHASSIS	RENAVAM	ODOMETRO
1	HJW1259	9BSG4X200A3668141	258160012	XXXX

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	NÃO	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	NÃO
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	NÃO
DVD ?	NÃO	TV ?	NÃO	RÁDIO ?	NÃO	TOCA-FITAS ?	NÃO
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	NÃO	RÁDIO/TOCA-CD ?	NÃO	DISQUETEIRA ?	NÃO	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES
VEICULO ENTREGUE AO PROPRIETARIO NAS MESMAS CONDICÕES DA RETENÇÃO.

DANOS APARENTES NO VEÍCULO
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

RECIBO

DATA	HORA	MATRÍCULA / RG	NOME COMPLETO
03/02/2012	01:59	XXXX	ALESSANDRO HENRIQUE ANGELINI

UNIDADE MILITAR / POLICIAL
XXXX

VEÍCULO CUSTODIADO A TERCEIRO

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS

ASSINATURA:

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR.	SITUAÇÃO VEICULO	MOTIVO APREENSAO	
XXXX	VEICULO LIBERADO	XXXX	
NR. CRLV/CLA	RENAVAM	TIPO DE VEICULO	
XXXX	963009540	REBOQUE	
CHASSI	MARCA / MODELO	MUNICIPIO	UF
9A908RFG381CX2070	REB/LINSHALM SRF3ECL	DESCANSO	SC
ESPÉCIE	CATEGORIA	ACOPLADO?	ACOPLADO AO VEÍCULO NR.
CARGA	ALUGUEL	S	3



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 6/12

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

PLACA MFJ-1203	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2008	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO EDEMAR JOAO DALTOE ME					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES XX
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO ENVOLVIDO 0		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - IGNORADO			OCUPANTE XXXX
DANO(S) APARENTE(S) XXXX					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONANDO					
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA - CENTRO					
VIA PISTA SIMPLES			NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)			SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE		
CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)					
PAVIMENTO OUTROS (NO HISTORICO)			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL		
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOUVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 7/12

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
25. CARENAGENS	NÃO
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2

ENVOLVIDO NR. XXXX	PLACA MFJ1203	CHASSIS 9A908RFG381CX2070	RENAVAM 963009540	ODÔMETRO XXXX
-----------------------	------------------	------------------------------	----------------------	------------------

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	NÃO	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	NÃO	LANTERNAS ?	NÃO
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	NÃO	CALHAS ?	NÃO	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	NÃO	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	NÃO
FARÓIS DIANTEIROS ?	NÃO	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	NÃO	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	NÃO	CINTOS DE SEGURANÇA ?	NÃO	TAPETES ?	NÃO	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	NÃO	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	NÃO	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	NÃO
DVD ?	NÃO	TV ?	NÃO	RÁDIO ?	NÃO	TOCA-FITAS ?	NÃO
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	NÃO	RÁDIO/TOCA-CD ?	NÃO	DISQUETEIRA ?	NÃO	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES
VEICULO LIBERADO PARA O CONDUTOR NAS MESMAS CONDICÕES DA RETENÇÃO.DANOS APARENTES NO VEÍCULO
XXXX

RECIBO

DATA 03/02/2012	HORA 01:59	MATRÍCULA / RG XXXX	NOME COMPLETO DINOMAR ALVES FERREIRA
--------------------	---------------	------------------------	---

UNIDADE MILITAR / POLICIAL XXXX	VEÍCULO CUSTODIADO A TERCEIRO
------------------------------------	-------------------------------

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS	ASSINATURA:
--	-------------



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 8/12

VEÍCULOS

VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 793888042	TIPO DE VEICULO REBOQUE			
CHASSI 9BSR6X2A033537609	MARCA / MODELO SCANIA/R124 LA6X2NA 400	MUNICIPIO DESCANSO	UF SC		
ESPECIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA MCS-9439	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2002	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETARIO

MAYCON AUGUSTO DALTOE

EMAIL DO PROPRIETARIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 02725866874	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	----------

DATA 1ª HABILITAÇÃO 17/01/2003	DATA VENCIMENTO 15/03/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)	TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)	Nº OCUPANTES XX
---	------------------------------------	--------------------

HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

SIM

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO DINOMAR ALVES FERREIRA	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - IGNORADO	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
-------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

XXXX

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
--	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONANDO
--

PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)

VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)
----------------------	---

LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
---	--------------------------

RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE
--	--------------------------------

CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)
--

PAVIMENTO OUTROS (NO HISTORICO)	ACOSTAMENTO NAO HA
------------------------------------	-----------------------

CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
-------------------	---------------------------------	--------------------------------

OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE

SUPERFÍCIE DA PISTA SECA

TEMPO BOM	LUMINOSIDADE NOITE / ILUMINACAO ARTIFICIAL
--------------	---

SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA
--------------------------------	----------------------------------

SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)
--

CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA
--	--

RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA

OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX
-------------------------------	-------------------------------------

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 9/12

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOUVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
25. CARENAGENS	NÃO
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 3

ENVOLVIDO NR.	PLACA	CHASSIS	RENAVAM	ODÔMETRO
2	MCS9439	9BSR6X2A033537609	793888042	XXXX

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	NÃO	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	NÃO	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	NÃO	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	NÃO	TV ?	NÃO	RÁDIO ?	NÃO	TOCA-FITAS ?	NÃO
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	NÃO	RÁDIO/TOCA-CD ?	NÃO	DISQUETEIRA ?	NÃO	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL	XXXX

OBSERVAÇÕES
VEICULO ENTREGUE AO CONDUTOR NAS MESMAS CONDICÕES DA RETENÇÃO.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 10/12

VEÍCULOS

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 3

DANOS APARENTES NO VEÍCULO
XXXX

RECIBO

DATA 03/02/2012 HORA 01:59 MATRÍCULA / RG XXXX NOME COMPLETO
DINOMAR ALVES FERREIRAUNIDADE MILITAR / POLICIAL
XXXX

VEÍCULO CUSTODIADO A TERCEIRO

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS ASSINATURA:

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

COMPARECEMOS ATE O POSTO DE ABASTECIMENTO "REAL MINAS", NA BR 491, ONDE ENTRAMOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES DOS RESPECTIVOS VEICULOS MENCIONADOS, ESTES RELATARAM QUE O VEICULO 01 (HJWL259) ESTAVA ESTACIONADO NO PATIO DO POSTO, MOMENTO EM QUE O MOTORISTA DO VEICULO 02 (MCS9439) QUE E ACOPLADO AO VEICULO 03 (MFJ1203) REALIZAVA MANOBRAS DE MARCHA-RE E VEIO A CHOCAR-SE COM A PARTE FRONTAL DO VEICULO 01, CAUSANDO AS AVARIAS MENCIONADAS EM CAMPO PROPRIO. MEDIANTE OS FATOS AS PARTES FORAM ORIENTADAS QUANTO AS DEMAIS PROVIDENCIAS LEGAIS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO PREFIXO DA VIATURA XXXX PLACA DA VIATURA XXXX PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

LOCAL NAO PRESERVADO E NAO HOUE VITIMAS DO ACIDENTE.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL ÓRGÃO POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

AUTOMOVEL DE SERVICIO -

PLACA HMH0689 PREFIXO / ÓRGÃO PM REGISTRO GERAL 13249 PREFIXO PADRÃO XXXX PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA COBERTURA ÓRGÃO POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

AUTOMOVEL DE SERVICIO -

PLACA GTM7869 PREFIXO / ÓRGÃO PM REGISTRO GERAL 11187 PREFIXO PADRÃO XXXX PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

INTEGRANTE GUARNIÇÃO

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA 1 MATRÍCULA 0923797 CARGO 3 SARGENTO

NOME COMPLETO
JOEL DO NASCIMENTOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA 1 MATRÍCULA 1238690 CARGO CABO

NOME COMPLETO
ANDERSON GREGORIO EVARISTOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA 2 MATRÍCULA 1504406 CARGO 3 SARGENTO

NOME COMPLETO
FRANCIS ANTONIO DOS SANTOSCORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

Fl. 11/12

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

UNIDADE
1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA 2 MATRÍCULA 1572510 CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
JHONATAN JUNIO DE ANDRADE SANTOSCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 GP/5 PEL PM/55 CIA PM/24 BPM/6 RPM

MATRÍCULA 1572510 NOME COMPLETO JHONATAN JUNIO DE ANDRADE SANTOS

CARGO
SOLDADO DE 1 CLASSECORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M7178-2012-0000701 e Número de REDS 2012-000243201-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX HORA XXXX MATRÍCULA XXXX NOME XXXX

CARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
14ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ELOI MENDESPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR: PM1572510 - JHONATAN JUNIO DE ANDRADE SANTOS DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 03/02/2012 01:41

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA 02/02/2012 HORA 21:30 MATRÍCULA XXXX NOME ALESSANDRO HENRIQUE ANGELINI

ÓRGÃO/UF
PROPRIETARIO/ REPRESENTANTE LEGAL / MG

- VEÍCULOS 1

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR: PM1572510 - JHONATAN JUNIO DE ANDRADE SANTOS DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 03/02/2012 01:59

DESTINATÁRIO / RECIBO 3

DATA 02/02/2012 HORA 21:31 MATRÍCULA XXXX NOME DINOMAR ALVES FERREIRA

ÓRGÃO/UF
PROPRIETARIO/ REPRESENTANTE LEGAL / MG



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7178-2012-0000701

FI. 12/12

- VEÍCULOS 2
- VEÍCULOS 3

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1572510 - JHONATAN JUNIO DE ANDRADE SANTOS

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

03/02/2012 01:59

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****