



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 1/10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 4 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO BOM DESPACHO			
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 63 BPM/ 7 RPM UNIDADE POLICIAL: 24ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BAMBUI					
DATA DO REGISTRO 04/08/2012 13:04		DESTINATÁRIO 24ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BAMBUI			
<b>ORIGEM DA COMUNICAÇÃO</b>					
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES			DATA DA COMUNICAÇÃO 04/08/2012	HORA DA COMUNICAÇÃO 07:00	
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX					
<b>DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE</b>					
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
DATA/HORA DO FATO 04/08/2012 06:45	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 04/08/2012 09:20	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 04/08/2012 14:10	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 04/08/2012 14:11		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 354					
NÚMERO XXXX	KM 413	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX	
MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	PAIS BRASIL			
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 59' 19,3"	LONGITUDE -45º 57' 38,55"	
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL					
CAUSA PRESUMIDA NAO MANTER DISTANCIA DE SEGURANCA					
<b>QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS</b>					
<b>ENVOLVIDO 1</b>					
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
NOME COMPLETO GERALDO DE OLIVEIRA MENDES					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 28/01/1959	NATURALIDADE / UF SAO TIAGO / MG		
IDADE APARENTE 53	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL VENDEDOR			
MÃE MERCES CANDIDA DE JESUS					
PAI JOAO ELISEU MENDES					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3248771		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 31815260610	
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RODOVIA RODOVIA BR 262 KM 580		NÚMERO 0	KM 580	COMPLEMENTO FAZENDA	
BAIRRO ZONA RURAL		MUNICÍPIO CORREGO DANTA			UF MG
PAIS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (37) 8839-7835	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX	
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX					
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 2/10

## ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

## ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO GUMERCINDO ELIANDRO DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 11/01/1975	NATURALIDADE / UF GUAXUPE / MG		
IDADE APARENTE 37	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE IOLANDA PEREIRA DA SILVA				
PAI GUMERCINDO ONOFRE DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 7760797	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 00406656665	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO ( 2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RUA BRAZ BOLENI	NÚMERO 55	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO JARDIM VERA CRUZ	MUNICÍPIO GUAXUPE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35)9113-4402	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 3/10

## ENVOLVIDO 2

## ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ALESSANDRO HENRIQUE ANGELINI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 07/11/1981	NATURALIDADE / UF GUAXUPE / MG		
IDADE APARENTE 30	ESTADO CIVIL CASADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE SIMONIA MARQUES REZENDE ANGELINI				
PAI ODAIR ANGELINI				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10811587	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 05295997677	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RUA INOCENCIO CANDIDO BORGES	NÚMERO 80	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO ALTO DA COLINA	MUNICÍPIO GUAXUPE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35)9985-4379	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				

## ENVOLVIDO 4

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO OSMAR APARECIDO SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 21/09/1965	NATURALIDADE / UF BAMBUI / MG		
IDADE APARENTE 46	ESTADO CIVIL CASADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MANUELINA MARIA DA SILVA				
PAI JOSE BENTO DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4310427	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 54261872668	
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RUA AMAZONAS	NÚMERO 316	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (37)3431-2277	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				

## ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE ABALROAMENTO	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 4/10

## ANEXO TRÂNSITO

PÚBLICO

FEDERAL XXXX

ESTADUAL XXXX

MUNICIPAL XXXX

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO REMOVIDO	MOTIVO APREENSAO APREENSAO POR INFRACAO DE TRANSITO					
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 246058285	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL					
CHASSI 9BWZZZ32ZGP262617	MARCA / MODELO VW/SANTANA CD	MUNICIPIO CAMPOS ALTOS					UF MG
ESPECIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA GKQ-0123	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 1986	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? NÃO		
NOME PROPRIETARIO GERALDO DE OLIVEIRA MENDES							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
ORIGEM DA AIT/AINA PRF - POLICIA RODIVIARIA FEDERAL			NUMERO DO AIT B129781479	CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 65992			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00724736645	CATEGORIA C	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 10/06/1987	DATA VENCIMENTO 05/12/2014	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRAFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES XX		
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO GERALDO DE OLIVEIRA MENDES		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO DIMINUINDO A MARCHA OU PARADO						
PONTO DE IMPACTO LADO ESQUERDO - FRENTE						
VIA PISTA SIMPLES			NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 2 (DUAS)			
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA CURVA			
RELEVO DA PISTA INCLINADO			SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS			
CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)						
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA			
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS			MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE						
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA						
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE DIA			
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA			
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)						



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 5/10

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

## DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	NÃO
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	SIM
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	SIM
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	SIM
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO
24. TAMPÁ TRASEIRA	NÃO
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	NÃO
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO
DANOS NÃO PONTUÁVEIS	
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 6/10

## VEÍCULOS

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO		
51. AIR BAG LATERAL	NÃO		
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO		
53. PÁRA-BRISA	NÃO		
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	SIM		
55. FARÓIS	SIM		
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	SIM		
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	NÃO		
59. RODAS/PNEUS	SIM		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
3	0	3	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 1

ENVOLVIDO NR.	PLACA	CHASSIS	RENAVAM	ODÔMETRO
1	GKQ0123	9BWZZZ32ZGP262617	246058285	XXXX

## ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	NÃO	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	NÃO	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	NÃO	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	NÃO
ALTO-FALANTES ?	NÃO	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	NÃO	TV ?	NÃO	RÁDIO ?	NÃO	TOCA-FITAS ?	NÃO
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	NÃO	RÁDIO/TOCA-CD ?	NÃO	DISQUETEIRA ?	NÃO	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES  
XXXXDANOS APARENTES NO VEÍCULO  
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

## RECIBO

DATA	HORA	MATRÍCULA / RG	NOME COMPLETO
04/08/2012	14:03	4310427	OSMAR APARECIDO SILVA

UNIDADE MILITAR / POLICIAL  
AUTO SOCORRO REYCAR

VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS

ASSINATURA:

## VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR.	SITUAÇÃO VEICULO	MOTIVO APREENSAO			
2	VEICULO LIBERADO	XXXX			
NR. CRLV/CLA	RENAVAM	TIPO DE VEICULO			
XXXX	764839853	CAMINHAO / TRATOR			
CHASSI	MARCA / MODELO	MUNICIPIO	UF		
9BM6950521B277582	M. BENZ / LS 1634	GUAXUPE	MG		
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA	ACOPLADO?	ACOPLADO AO VEICULO NR.		
	ALUGUEL	N	XXXX		
PLACA	COR PREDOMINANTE	ANO EXERCICIO	ANO FABRICAÇÃO	SEGURO OBRIGATORIO ?	SEGURO OPCIONAL ?
GXH-5669	BRANCA	2012	2001	XXXX	NÃO

NOME PROPRIETÁRIO  
GUMERCINDO ELIANDRO DA SILVAEMAIL DO PROPRIETÁRIO  
XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 7/10

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 2

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSAO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
SIM	SIM	XXXX	NOVA	02510072500	AE	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO	DATA VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO CONDUTOR					
27/05/1993	20/07/2016	HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO)			TACÓGRAFO			Nº OCUPANTES	
CRESCENTE			CRESCENTE			XX	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?							
SIM							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			OCUPANTE		
GUMERCINDO ELIANDRO DA SILVA		CINTO DE SEGURANCA			CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S)							
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA	Nº DA ONU	Nº DA NOTA FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	EXPEDIDOR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA							
XXXX							

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO			
SEGUINDO EM FRENTE			
PONTO DE IMPACTO			
LADO DIREITO - FRENTE			
VIA		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO	
PISTA SIMPLES		2 (DUAS)	
LARGURA DA PISTA		TRAÇADO DA PISTA	
ESTREITA (ATE 7.0M)		CURVA	
RELEVO DA PISTA		SEPARAÇÃO FÍSICA	
INCLINADO		MARCAS VIARIAS	
CONDIÇÃO DA PISTA			
OUTRAS (NO HISTORICO)			
PAVIMENTO		ACOSTAMENTO	
ASFALTO		NAO HA	
CALÇADA		CARACTERÍSTICA DA VIA	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA
NAO HA		OUTRAS	DUPLA
OBRA DE ARTE			
NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA			
SECA			
TEMPO		LUMINOSIDADE	
BOM		DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
BOA		BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE			
OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS)	
INEXISTENTE		FAIXA CONTINUA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE			
NAO HA			
OBRAS NA PISTA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH	
NAO HA OBRA		XXXX	

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

## DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	SIM
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 8/10

## VEÍCULOS

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

## DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM
25. CARENAGENS	SIM
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2

ENVOLVIDO NR. 2	PLACA GXH5669	CHASSIS 9BM6950521B277582	RENAVAM 764839853	ODÔMETRO XXXX
--------------------	------------------	------------------------------	----------------------	------------------

## ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	SIM	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	SIM
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL IGNORADO	

OBSERVAÇÕES  
XXXXDANOS APARENTES NO VEÍCULO  
CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

## RECIBO

DATA 04/08/2012	HORA 14:05	MATRÍCULA / RG 7760797	NOME COMPLETO GUMERCINDO ELIANDRO DA SILVA
--------------------	---------------	---------------------------	---

UNIDADE MILITAR / POLICIAL PROPRIETARIO DO VEICULO	VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE
---	-------------------------------

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS	ASSINATURA:
--	-------------

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS COMPARECEMOS NO LOCAL ONDE O CONDUTOR DO VW SANTANA PLACA GKQ-0123 RELATOU-NOS QUE TRANSITAVA PELA BR 354 SENTIDO TAPIRAI/BAMBUI, QUANDO AO APROXIMAR-SE DA PONTE DO RIO BAMBUI DEPARAU REPENTINAMENTE COM UM VEICULO DE ESCOLTA DE CARGAS E LOGO EM SEGUIDA COM UMA CARRETA TRANSPORTANDO UMA CARGA EXCEDENTE TRANSITANDO EM SENTIDO CONTRARIO, TENDO MESMO QUE DESVIAR-SE PARA O ACOSTAMENTO. SEGUNDO O CONDUTOR DO VEICULO M. BENZ PLACA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

FI. 9/10

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

GXH-5669, QUE TRACINAVA O VEICULO SMEI REBOQUE PLACA KCR-7004, ESTE CONDUZIA SEU VEICULO PELA BR 354 SENTIDO TAPIRAI/BAMBUI, QUANDO AO SAIR DE UMA CURVA E APROXIMAR-SE DA PONTE DO RIO BAMBUI DEPARAU REPENTINAMENTE COM O VEICULO VW SANTANA PARADO NO ACOSTAMENTO, UM VEICULO DE ESCOLTA DE CARGAS E LOGO EM SEGUIDA COM UMA CARRETA TRANSPORTANDO UMA CARGA EXCEDENTE TRANSITANDO EM SENTIDO CONTRARIO. AINDA SEGUNDO O CONDUTOR DO VEICULO M.BENZ, PARA EVITAR UMA COLISAO FRONTAL, DESVIU-SE PARA O LADO DIRETO ABARALROANDO NA LATERAL O VEICULO VW SANTANA. AMBOS OS CONDUTORES RELATARAM-NOS QUE O VEICULO ESCOLTA ENCONTRAVA-SE MUITO PROXIMO AO DA QUE TRANSPORTAVA A CARGA EXCEDENTE, FATO QUE OCASIONOU O ACIDENTE. RELATARAM TAMBEM QUE OS VEICULOS DE ESCOLTA E DA CARGA NAO PARARAM PARA DAR ASSISTENCIA OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. DO OCORRIDO NAO RESULTARAM EM FERIDOS E AMBOS OS VEICULOS TIVERAM DANOS DE PEQUENA MONTA. FEITA UMA CONSULTA NO SISTEMA SIDS FOI CONSTATADO QUE O VEICULO VW SANTANA NAO ENCONTRAVA DEVIDAMENTE LICENCIADO E FOI REMOVIDO PARA O PATIO CREDENCIADO DO MANINHO SENDO LAVRADO O AINA CORRESPONDENTE.

## Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

ACIDENTE SEM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBRUIR O TRANSITO.

## VIATURAS

## VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ORGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
VEICULO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE PRESOS -				
PLACA	PREFIXO / ORGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
NXX1066	PM	19729	XXXX	XXXX

## INTEGRANTE GUARNIÇÃO

## INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1277706	CABO
NOME COMPLETO		
MARCELINO GERALDO ALVES		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		
UNIDADE		
1 GP/4 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT		

## INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1486059	SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO		
MARCOS RODRIGO MOTA		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		
UNIDADE		
1 GP/4 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT		

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE	
1 GP/4 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT	
MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1277706	MARCELINO GERALDO ALVES
CARGO	
CABO	
CORPORAÇÃO	
POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

## DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M4084-2012-0113623 e Número de REDS 2012-001593586-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4084-2012-0113623

Fl. 10/10

CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE 24ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BAMBUI			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1277706 - MARCELINO GERALDO ALVES			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 04/08/2012 14:02
<b>DESTINATÁRIO / RECIBO 2</b>			
DATA 04/08/2012	HORA 10:10	MATRÍCULA 4310427	NOME OSMAR APARECIDO SILVA
CARGO REBOQUISTA			
ÓRGÃO/UF ENCARREGADO DA GUARDA DO VEICULO / MG			
UNIDADE AUTO SOCORRO REYCAR			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO - VEÍCULOS 1			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1277706 - MARCELINO GERALDO ALVES			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 04/08/2012 14:03
<b>DESTINATÁRIO / RECIBO 3</b>			
DATA 04/08/2012	HORA 10:10	MATRÍCULA 7760797	NOME GUMERCINDO ELIANDRO DA SILVA
CARGO PROPRIETARIO DO GUINCHO			
ÓRGÃO/UF ENCARREGADO DA GUARDA DO VEICULO / MG			
UNIDADE PROPRIETARIO DO VEICULO			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO - VEÍCULOS 2			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1277706 - MARCELINO GERALDO ALVES			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 04/08/2012 14:05
***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****			