



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

Fl. 1/11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP RV/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO CARATINGA		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 3 PEL PM/287 CIA PM UNIDADE POLICIAL: 11ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BOM JESUS DO GALHO				
DATA DO REGISTRO 05/04/2012 14:06		DESTINATÁRIO 11ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BOM JESUS DO GALHO		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DIRETAMENTE AO POLICIAL			DATA DA COMUNICAÇÃO 05/04/2012	HORA DA COMUNICAÇÃO 09:45
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 05/04/2012 09:40	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 05/04/2012 09:50	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 05/04/2012 13:00	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 05/04/2012 19:52	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA MG 329				
NÚMERO XXXX	KM 20	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX
MUNICÍPIO BOM JESUS DO GALHO	UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA PROXIMO AO ANITGO PONTILHAO DA LINHA FERREA			LATITUDE -19º 50' 10,0"	LONGITUDE -42º 16' 29,91"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL		MEIO UTILIZADO VEICULO		
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO IVAN DE OLIVEIRA SA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 24/01/1982	NATURALIDADE / UF ANTONIO DIAS / MG	
IDADE APARENTE 30	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA SA				
PAI JOAQUIM MARIA DE OLIVEIRA SA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13103406		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 05653299600
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA SAID ALBENY		NÚMERO 75	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO SANTA TEREZINHA		MUNICÍPIO CORONEL FABRICIANO		
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31)9343-5964
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX		DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 2/11

ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO EDUARDO SOARES MOREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 09/09/1974	NATURALIDADE / UF BOM JESUS DO GALHO / MG		
IDADE APARENTE 37	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MARINA RODRIGUES PACHECO				
PAI FRANCISCO SOARES MOREIRA FILHO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6130102	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 00253735602	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA VICENTE ALVES DA SILVA		NÚMERO 55	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO ESTACAO	MUNICÍPIO BOM JESUS DO GALHO			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (33) 8828-2795	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 3/11

ENVOLVIDO 2

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO VITIMA E PASSAGEIRO (TRANSITO)	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO JOSE LINGER MOREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 05/04/1957	NATURALIDADE / UF RAUL SOARES / MG		
IDADE APARENTE 55	GRAU DA LESÃO GRAVES OU INCONSCIENTE	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL PEDREIRO			
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR AMIGO / CONHECIDO				
MÃE CLAUDINA LINGER MOREIRA				
PAI OZORIO MOREIRA DE ALMEIDA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4684837	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) BECO SAO PEDRO	NÚMERO 45	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO NOVA CINTRA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ENVOLVIDO 4				
SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO VITIMA E PASSAGEIRO (TRANSITO)	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO SOLANGE DAS GRACAS TRISTAO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 21/10/1961	NATURALIDADE / UF BOM JESUS DO GALHO / MG		
IDADE APARENTE 50	GRAU DA LESÃO LEVES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL DOMESTICA			
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR AMIGO / CONHECIDO				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

Fl. 4/11

ENVOLVIDO 4

MÃE LUCIA MIURINE				
PAI LUIS TRISTAO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 4614997	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ANTONIO THOMAS DE ASSIS	NÚMERO 200	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO BOM JESUS DO GALHO			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				

ENVOLVIDO 5

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO ED CARLOS LUCIO DO NASCIMENTO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 16/12/1979	NATURALIDADE / UF CARATINGA / MG		
IDADE APARENTE 32	ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL AUXILIAR DE VIAGEM			
MÃE EVA GOMES DO NASCIMENTO				
PAI ANTONIO LUCIO DO NASCIMENTO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 10626136	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 04229935650	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA SANTUARIO	NÚMERO 102	KM XXXXX	COMPLEMENTO C	
BAIRRO RODOVIARIOS	MUNICÍPIO CARATINGA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (33)3321-8162	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (33)9121-3866	
EMAIL XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 5/11

ENVOLVIDO 5

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE

COLISAO DE VEICULO NA TRASEIRA

DANOS AO PATRIMÔNIO

PRIVADO XXXX

PÚBLICO

FEDERAL XXXX

ESTADUAL XXXX

MUNICIPAL XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX
NR. CRLV/CLA 8825732862	RENAVAM 191437387	TIPO DE VEICULO CAMINHAO
CHASSI 9533A62R3AR016968	MARCA / MODELO VW/9.150E CUMMINS	MUNICIPIO UBERLANDIA
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX
PLACA HIG-4362	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2012
	ANO FABRICAÇÃO 2009	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM
		SEGURO OPCIONAL ? NÃO

NOME PROPRIETARIO

ARCOM S/A

EMAIL DO PROPRIETARIO

XXXX

OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 03261883100	CATEGORIA D	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 16/04/2004	DATA VENCIMENTO 30/03/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE				TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 2		

HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO IVAN DE OLIVEIRA SA	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
----------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
--	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO

FRENTE CENTRAL

VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 2 (DUAS)
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA CURVA
RELEVO DA PISTA INCLINADO	SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS
CONDIÇÃO DA PISTA BURACOS	
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA
CALÇADA NAO HA	CARACTERISTICA DA VIA OUTRAS
	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE	
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA	
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 6/11

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)	
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	SIM
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOUVER).	SIM
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	SIM
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	SIM
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	SIM
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	SIM
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM
25. CARENAGENS	NÃO
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	MÉDIA

OBSERVAÇÕES
XXXX

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO					
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX		
NR. CRLV/CLA 8836724076	RENAVAM 706193873		TIPO DE VEICULO ONIBUS		
CHASSI 9BM382069WB167847	MARCA / MODELO M.BENZ/MPOLO TORINO GVA		MUNICIPIO CARATINGA	UF MG	
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX	
PLACA GSW-7295	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 1998	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? SIM



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

Fl. 7/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

NOME PROPRIETÁRIO VIACAO BOM JESUS LTDA										
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX										
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				SIM						
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?		PAIS DE EMISSAO		TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
SIM		SIM		XXXX		NOVA	02130506401	AD	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 29/11/2001		DATA VENCIMENTO 24/08/2012		SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO						
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE					TACÓGRAFO CRESCENTE			Nº OCUPANTES 27		
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO										
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO										
ENVOLVIDO EDUARDO SOARES MOREIRA				DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA				OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO										
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX		Nº DA ONU XXXX		Nº DA NOTA FISCAL XXXX		VALOR DA NOTA FISCAL XXXX		EXPEDIDOR XXXX		
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX										

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE				
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA - CENTRO				
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA CURVA		
RELEVO DA PISTA INCLINADO		SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIARIAS		
CONDIÇÃO DA PISTA BURACOS				
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE				
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA				
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)				
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA				
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. AVARIAS SUPERFICIAIS EXTERNAS EM REVESTIMENTOS, PÁRA- CHOQUES, PÁRA-LAMAS, PORTA-ESTEPE OU AROS DE RODAS.		SIM
02. AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO SEM AFETAR POSTO DO CONDUTOR, NEM A COLUNA "B" DA CARROÇARIA, NEM O COMPARTIMENTO.		NÃO
03. AVARIA NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO AFETANDO O POSTO DO CONDUTOR.		NÃO
04. AVARIA NA ESTRUTURA AFETANDO A COLUNA "B" DA CARROÇARIA.		NÃO
05. AVARIA NA ESTRUTURA AFETANDO QUALQUER PONTO DE FIXAÇÃO DAS POLTRONAS/BANCOS.		NÃO
06. AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO ATINGINDO O COMPARTIMENTO INTERNO DOS PASSAGEIROS PODENDO ULTRAPASSAR O PLANO QUE PASSA PELA LINHA DE REFERÊNCIA DO PEITORIL (PARTE INTERIOR DAS JANELAS).		NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 8/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

07. ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO VERTICAL, PODENDO AFETAR O COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS E OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO		
08. ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO LATERAL, PODENDO AFETAR O COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS E OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO		
09. REGIÃO DA CARROÇARIA E/OU DO CHASSI TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO		
16. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO	NÃO		
17. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
18. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS.	NÃO		
19. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO		
20. REGIÃO DO CHASSIS TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
21. RODAS/PNEUS	NÃO		
22. PÁRA-BRISA	NÃO		
23. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO		
24. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
25. FARÓIS	NÃO		
26. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

QUANDO DA REALIZACAO DE OPERACAO SEMANA SANTA NO POSTO DE FISCALIZACAO MOVEL DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, NA MG 329 KM 25, FOMOS INFORMADOS POR ALGUNS CONDUTORES QUE NO LOCAL CONHECIDO COM "ANTIGO PONTILHAO" KM 20 DA RODOVIA CITADA, TERIA OCORRIDO UM COLISAO DE VEICULOS ENVOLVENDO UM CAMINHAO DA EMPRESA ARCOM E UM ONIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO DA VIACAO BOM JESUS. DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATE O LOCAL, ONDE SEGUNDO INFORMACOES O PASSAGEIRO DO CAMINHAO JOSE LINGER MOREIRA, ESTARIA PRESO ENTRE AS FERRAGENS, SENDO ACIONADO O CBV (CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS) DA CIDADE DE CARATINGA/MG, PARA PRESTAREM O SOCORRO, E QUANDO CHEGAMOS NO LOCAL, A VITIMA JA HAVIA SIDO RETIRADA DAS FERRAGENS PELO BOMBEIRO VOLUNTARIO CARLOS FREITAS QUE PASSAVA PELO LOCAL E AGUARDAVA A CHEGADA DA UNIDADE DE RESGATE PARA SUA REMOCAO E ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA CIDADE DE CARATINGA/MG, ONDE FOI ATENDIDA PELO DOUTOR JOSE MARIA MENDES DUTRA, CRM 5018, QUE APOS DIAGNOSTICO ENCAMINHOU PARA O BLOCO CIRURGICO, FICANDO AOS CUIDADOS DO DOUTOR ALFREDO GRIGOREVSK FILHO, ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLASTICA, PERMACENDO EM OBSERVACAO NO NOSOCOMIO. AINDA NO LOCAL, FOI VERIFICADO QUE A PASSAGEIRA DO COLETIVO, SENHORA SOLANGE DAS GRACAS TRISTAO, QUEIXAVA-SE DE DORES NO PESCOCO E REGIAO LOMBAR E QUE NO MOMENTO DO IMPACTO TERIA SOFRIDO TAL LESAO, SENDO ELA ORIENTADA A AGUARDAR O SOCORRO, POREM RECUSOU-SE, SENDO SOLICITADA A PROCURAR O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO/MG, TENDO COMPARECIDO AO NOSOCOMIO, ONDE FOI ATENDIDA PRELIMINARMENTE PELO DOUTOR CARLOS EDUARDO CONDE, MEDICO PLANTONISTA, QUE APOS EXAMES PRELIMINARES, TERIA ENCAMINHADO A SENHORA SOLANGE DAS GRACAS, PARA A CIDADE DE CARATINGA/MG, FIM REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES DE RAO X. OS VEICULOS ENVOLVIDOS, SEGUIAM EM SENTIDO CRESCENTE NA VIA, QUANDO HOUVE A COLISAO. SEGUNDO INFORMACOES DOS CONDUTORES, O CONDUTOR DO COLETIVO SEGUIA DE CARATINGA PARA BOM JESUS DO GALHO EM SEU HORARIO REGULAR, QUANDO INDICAVA PARAR PROXIMO AO PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO KM 20, QUANDO PERCEBEU A APROXIMACAO REPENTINA DO CAMINHAO TENTANDO ASSIM SEGUIR ADIANTE COMO FORMA DE IMPEDIR A COLISAO, POREM NAO CONSEGUINDO, TENDO SEU VEICULO SIDO ATINGIDO PELA TRASEIRA E ARREMESSADO METROS ADIANTE. SEGUNDO O CONDUTOR DO VW CAMINHAO, ESTE RELATOU QUE SEGUIA DE CARATINGA PARA RAUL SOARES, QUANDO PROXIMO AO LOCAL, DEPAROU COM O ONIBUS PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO, NAO CONSEGUINDO DESVIAR-SE NEM EVITAR A COLISAO. OS VEICULOS TIVERAM AVARIAS CONFORME ANEXO PROPRIO, NO QUE O VW CAMINHAO DA EMPRESA ARCOM, ENCONTRAVA-SE CARREGADO COM MERCADORIAS DIVERSAS, LACRADO E NOTA FICAIS EM PODER DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, NAO SENDO POSSIVEL VERIFICACAO DA CARGA E DAS NOTAS. COMPARECEU AO LOCAL O PERITO DA POLICIA CIVIL MARCELIO ALCANTARA DA SILVA, MASP 1111467-5, LOTADO NA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CARATINGA/MG, QUE APOS REALIZAR OS TRABALHOS DE PRAXE, LIBEROU OS VEICULOS E NAO SENDO CONSTATADO NENHUMA IRREGULARIDADES NAS DOCUMENTACOES, OS QUAIS FORAM REMOVIDOS ATRAVES DE SOLICITACOES PARTICULARES DOS ENVOLVIDOS PELA EMPRESA REBOCADORA FERVEL, SENDO FEITO A DESOBRUCAO DA VIA NO SENTIDO INTERDITADO. AO VOSSO CONHECIMENTO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
SIM	XXXX	GTM9984	PC1111467 - MARCELIO ALCANTARA DA SILVA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 9/11

Perícia Técnica

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
XXXX

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA
PRINCIPALÓRGÃO
POLICIA MILITARDESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
CAMIONETA -PLACA
HMH2400PREFIXO / ÓRGÃO
PMREGISTRO GERAL
14192PREFIXO PADRÃO
XXXXPROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA
COBERTURAÓRGÃO
POLICIA MILITARDESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
CAMIONETA -PLACA
HMH4326PREFIXO / ÓRGÃO
PMREGISTRO GERAL
15538PREFIXO PADRÃO
XXXXPROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
XXXX

VIATURA 3

TIPO DA VIATURA
COBERTURAÓRGÃO
POLICIA MILITARDESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
AUTOMOVEL DE SERVICO -PLACA
HHD0564PREFIXO / ÓRGÃO
PMREGISTRO GERAL
19444PREFIXO PADRÃO
XXXXPROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
XXXXMATRICULA
0842823CARGO
CAPITAONOME COMPLETO
ISAC LEMOS DA SILVACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
XXXXMATRICULA
1070853CARGO
3 SARGENTONOME COMPLETO
ARILSON FURTADO DE MIRANDACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
XXXXMATRICULA
1082114CARGO
3 SARGENTONOME COMPLETO
ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA CASTROCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
XXXXMATRICULA
1128024CARGO
CABONOME COMPLETO
AGUINALDO GARCIA DE PAULACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
XXXXMATRICULA
1193275CARGO
CABO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

FI. 10/11

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NOME COMPLETO

SYDNEY MANCOR DA SILVA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP MAMB/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA

XXXX

MATRÍCULA

1194497

CARGO

3 SARGENTO

NOME COMPLETO

GLEYSON SIMPLICIO MARTINS

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP MAMB/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

1 GP RV/5 PEL PM MAT/12 CIA PM IND MAT

MATRÍCULA

1128024

NOME COMPLETO

AGUINALDO GARCIA DE PAULA

CARGO

CABO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M3876-2012-0510816 e Número de REDS 2012-000703995-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA

11/04/2012

HORA

11:42

MATRÍCULA

349060

NOME

JULIMAR ELIAS DE CARVALHO MAFRA

CARGO

INVESTIGADOR DE POLICIA II NIVEL II

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

11ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BOM JESUS DO GALHO

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1128024 - AGUINALDO GARCIA DE PAULA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

05/04/2012 15:58

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA

XXXX

HORA

XXXX

MATRÍCULA

XXXX

NOME

XXXX

CARGO

XXXX

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3876-2012-0510816

Fl. 11/11

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

05/04/2012 19:52

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****