



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 1/11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO UNAI	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 4 PEL PM/93 CIA PM/28 BPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL/UNAI			
DATA DO REGISTRO 01/10/2014 17:04		DESTINATÁRIO 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/UNAI	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES		DATA DA COMUNICAÇÃO 01/10/2014	HORA DA COMUNICAÇÃO 15:00
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 01/10/2014 15:00		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 01/10/2014 18:37	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 01/10/2014 18:42
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 251			
NÚMERO XXXX	KM 875	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX
MUNICÍPIO UNAI	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA PRÓXIMO AO CAPÃO DO ARROZ		LATITUDE -16° 26' 26,1"	LONGITUDE -46° 53' 1,31"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA ULTRAPASSAGEM FORCADA			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
NOME COMPLETO HEBERTON RODRIGUES SANTIAGO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 02/09/1985	NATURALIDADE / UF BURITIS / MG
IDADE APARENTE 29	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE FLORMINA RODRIGUES FARIAS			
PAI JOSE ADAO MENDES SANTIAGO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13919789	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 06603043688
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RUA DOS NAMORADOS		NÚMERO 118	KM XXXXX
COMPLEMENTO CASA		MUNICÍPIO UNAI	
BAIRRO PRIMAVERA V		UF MG	
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX
TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (38)9966-5425		EMAIL XXXX	
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

FI. 2/11

ENVOLVIDO 1

ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM				
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00		ÚLTIMA AFERIÇÃO 2013-12-10 00:00:00		Nº ETILÔMETRO 085183
Nº INMETRO ETILÔMETRO 56192447			MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS	
MODELO ETILÔMETRO ALCO SENSOR IV				Nº TESTE ETILÔMETRO 1225
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO		TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA						
NOME COMPLETO JAMES DOS SANTOS REIS						
NACIONALIDADE BRASILEIRA			DATA NASCIMENTO 11/12/1978	NATURALIDADE / UF COCAL / PI		
IDADE APARENTE 35	GRAU DA LESÃO GRAVES OU INCONSCIENTE			ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR VÍTIMA ENTREGUE AO HOSPITAL		NÚMERO DA FICHA 62142	NOME DA UNIDADE DE SAÚDE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO MUNICIPAL			
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL NÃO DECLARADO				
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR IGNORADA						
MÃE LUIZA MARIA DOS SANTOS REIS						
PAI CLAUDIONOR MENDONÇA DOS REIS						
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL						
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 1724651		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA			UF DF	CPF / CNPJ 88746925104
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA						
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) QUADRA QD 150, RUA 73			NÚMERO 23	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO CÉU AZUL		MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS				UF GO
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (61) 8496-7750	
EMAIL XXXX						
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX	
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX			
AMPUTAÇÃO XXXX						
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX						
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

FI. 3/11

ENVOLVIDO 2

DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO OUTROS	OUTROS OUTROS
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO CRISTIAN NUNES BRAGA DE SOUSA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 18/08/1985	NATURALIDADE / UF PATOS DE MINAS / MG		
IDADE APARENTE 29	ESTADO CIVIL CASADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL GERENTE			
MÃE LUCY BRAGA				
PAI PEDRO ALVES DE SOUSA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13429274	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 07195550605	
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA JACARANDA	NÚMERO 90	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO UNAI	UF MG		
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				

ENVOLVIDO 4

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO HERLON GUIMARAES GAIA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 12/08/1971	NATURALIDADE / UF UNAI / MG		
IDADE APARENTE 43	ESTADO CIVIL CASADO			
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL COMERCIANTE			
MÃE RAFAELITA GUIMARÃES GAIA				
PAI HELTON VIEIRA GAIA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 86198270653	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 4/11

ENVOLVIDO 4

ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA GOVERNADOR VALADARES		NÚMERO 1200	KM XXXXX	COMPLEMENTO FARMACIA ABAETE	
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO UNAI		UF MG	
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (38)3676-1000	
EMAIL XXXX					

DOCUMENTOS PESSOAIS

DOCUMENTO 1

ENVOLV. NR 1	NOME ESCRITO NO DOCUMENTO XXXX				
TIPO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO ANUAL (CRLV/CLA)					
SITUAÇÃO RECOLHIDO					
NÚMERO 9813239765		ÓRGÃO EMISSOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			UF GO
INFORMATIVO COMPLEMENTAR CRLV 2012.					

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO TRASEIRA					
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX					
PÚBLICO					
FEDERAL XXXX					
ESTADUAL XXXX					
MUNICIPAL XXXX					

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO								
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSAO XXXX					
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 0049009168		TIPO DE VEICULO CAMINHAO					
CHASSI XXXX	MARCA / MODELO XXXX		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR			
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA AWA-6806	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2014	ANO FABRICAÇÃO XXXX	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX			
NOME PROPRIETARIO XXXX								
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX								
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			NÃO					
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 04820744933	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF GO
DATA 1ª HABILITAÇÃO 25/11/2009	DATA VENCIMENTO 18/04/2018	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO						
SENTIDO DO TRAFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES 1			
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO					
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO DANOS APARENTES NÃO VISÍVEIS								
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO								
ENVOLVIDO HEBERTON RODRIGUES SANTIAGO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - IGNORADO			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)			
DANO(S) APARENTE(S) XXXX								
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

FI. 5/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

MERCADORIA TRANSPORTADA
LEITE

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO
SEGUINDO EM FRENTEPONTO DE IMPACTO
OUTROS (NO HISTORICO)VIA
PISTA SIMPLESNÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO
1 (UMA)LARGURA DA PISTA
ESTREITA (ATE 7.0M)TRAÇADO DA PISTA
RETARELEVO DA PISTA
PLANOSEPARAÇÃO FÍSICA
MARCAS VIARIASCONDIÇÃO DA PISTA
BOAPAVIMENTO
ASFALTOACOSTAMENTO
BOM/BOACALÇADA
NAO HACARACTERÍSTICA DA VIA
OUTRASMÃO DE DIREÇÃO DA VIA
DUPLAOBRA DE ARTE
NAO HA OBRA DE ARTESUPERFÍCIE DA PISTA
SECATEMPO
BOMLUMINOSIDADE
DIASINALIZAÇÃO VERTICAL
BOASINALIZAÇÃO HORIZONTAL
BOASINALIZAÇÃO EXISTENTE
OUTROS (NO HISTORICO)CONTROLE DE TRÁFEGO
INEXISTENTEMARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS)
FAIXA CONTINUARESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE
NAO HAOBRAS NA PISTA
NAO HA OBRAVELOCIDADE PERMITIDA EM KMH
XXXX

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADOENVOLV. NR.
XXXXSITUAÇÃO VEICULO
VEICULO LIBERADOMOTIVO APREENSAO
XXXXNR. CRLV/CLA
XXXXRENAVAM
759988102TIPO DE VEICULO
REBOQUECHASSI
93EU0622111000847MARCA / MODELO
REB/FACCHINI RF TQMUNICIPIO
GOIANIAUF
GOESPECIE
CARGACATEGORIA
PARTICULARACOPLADO?
SACOPLADO AO VEICULO NR.
1PLACA
KEH-0396COR PREDOMINANTE
PRATAANO EXERCICIO
XXXXANO FABRICAÇÃO
2001SEGURO OBRIGATORIO ?
XXXXSEGURO OPCIONAL ?
XXXXNOME PROPRIETARIO
COOP C DOS P RURAIS DE M GERAIS LTDAEMAIL DO PROPRIETARIO
XXXX

OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

ORIGEM DA AIT/AINA

PRF - POLICIA RODIVIARIA FEDERAL

NÚMERO DO AIT

119408497

CÓDIGOS DE INFRAÇÕES

65992

DADOS CONDUTOR

INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?
NÃOSENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO)
CRESCENTETACÓGRAFO
CRESCENTENº OCUPANTES
0HOVE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?
NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA
COMUMNº DA ONU
XXXXNº DA NOTA FISCAL
XXXXVALOR DA NOTA FISCAL
XXXXEXPEDIDOR
XXXXMERCADORIA TRANSPORTADA
LEITE

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

FI. 6/11

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE			
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA ESQUERDA			
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO		SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIARIAS	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO BOM/BOA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA			
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) FAIXA CONTINUA	
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOUVER).	SIM
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	SIM
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	SIM
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	SIM
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO INFORMADO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 7/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
25. CARENAGENS	NÃO		
26. LONAS (SIDERS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA MÉDIA
		0	

OBSERVAÇÕES
XXXX

VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 595388256	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL			
CHASSI 9BGJB69X0EB223617	MARCA / MODELO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA OWL-0443	COR PREDOMINANTE PRATA	ANO EXERCICIO 2014	ANO FABRICAÇÃO 2013	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO

ALD AUTOMOTIVE SA

EMAIL DO PROPRIETÁRIO

XXXX

OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO
----------------	---------------------------------------

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE	TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 1
---	------------------------	-------------------

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO JAMES DOS SANTOS REIS	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA (1305)
------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

XXXX

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

ULTRAPASSANDO

PONTO DE IMPACTO

FRENTE CENTRAL, FRENTE DIREITA, FRENTE ESQUERDA, OUTROS (NO HISTORICO)

VIA PISTA SIMPLES	NUMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)
----------------------	---

LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
---	--------------------------

RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS
--------------------------	------------------------------------

CONDIÇÃO DA PISTA BOA

PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO BOM/BOA
----------------------	------------------------

CALÇADA NAO HA	CARACTERISTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
-------------------	---------------------------------	--------------------------------

OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE

SUPERFÍCIE DA PISTA SECA

TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA
--------------	---------------------

SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
-----------------------------	-------------------------------

SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)
--



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

FI. 8/11

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	SIM
02. CAPÔ	SIM
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO INFORMADO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO INFORMADO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO INFORMADO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO INFORMADO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO INFORMADO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO INFORMADO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	SIM
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO INFORMADO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	SIM
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	SIM
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	SIM
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO INFORMADO
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO INFORMADO
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	SIM
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO INFORMADO
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO INFORMADO
24. TAMPAS TRASEIRA	SIM
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO INFORMADO
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO INFORMADO
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	SIM
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO INFORMADO
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	SIM
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO INFORMADO
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO INFORMADO
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO INFORMADO
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	SIM
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO INFORMADO
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	SIM
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	SIM
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO INFORMADO
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO INFORMADO
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO INFORMADO
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO INFORMADO
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO INFORMADO
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	SIM
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO INFORMADO
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO INFORMADO
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	SIM
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO INFORMADO
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO INFORMADO
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO INFORMADO
DANOS NÃO PONTUÁVEIS	
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO INFORMADO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 9/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO INFORMADO		
51. AIR BAG LATERAL	NÃO INFORMADO		
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO INFORMADO		
53. PÁRA-BRISA	SIM		
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	SIM		
55. FARÓIS	SIM		
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM		
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	SIM		
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	SIM		
59. RODAS/PNEUS	SIM		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
23	68	91	GRANDE

OBSERVAÇÕES

ALGUNS ÍTENS NÃO FORAM AVALIADOS DEVIDO À SITUAÇÃO DO LOCAL.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS, COMPARECEMOS À BR 251, KM 875, ONDE HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEICULO GM COBALT, PLACA OWL0443/MG, CONDUZIDO PELO SENHOR JAMES DOS SANTOS REIS E O VEICULO VW CAMINHÃO AWA 6806/PR, TRACIONANDO O REBOQUE KEH 0396/GO, CONDUZIDO PELO SENHOR HEBERTON RODRIGUES SANTIAGO, NO LOCAL JÁ SE ENCONTRAVAM A VIATURA 13528 SINALIZANDO O LOCAL E PESSOAS QUE AUXILIARAM NO SOCORRO AO CONDUTOR/VÍTIMA. SEGUNDO VERSÃO DO SENHOR HEBERTON RODRIGUES, DESLOCAVA NO CAMINHÃO AWA 6806, SENTIDO PARACATU/UNAÍ QUANDO O VEÍCULO GM COBALT TENTOU INICIAR UMA ULTRAPASSAGEM AO SEU CAMINHÃO, PORÉM EM SENTIDO CONTRARIO HAVIA UM VEICULO NÃO IDENTIFICADO E O CONDUTOR DO GM COBALT AO RETORNAR À SUA MÃO DE DIREÇÃO COLIDIU NA TRASEIRA DO REBOQUE KEH-0396/GO. O CORPO DE BOMBEIROS COMPARECEU AO LOCAL E SOCORREU A VÍTIMA AO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO 62142. A PERÍCIA COMPARECEU E REALIZOU SEUS TRABALHOS. APÓS O TRABALHO DA PERÍCIA, O VEÍCULO E OS PERTENCES DA VÍTIMA FORAM LIBERADOS AO SENHOR HERLON GUIMARÃES GAIA. O REBOQUE NÃO SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE LICENCIADO, SENDO LAVRADO AINA REFERENTE À INFRAÇÃO E LIBERADO DEVIDO À CARGA PERECÍVEL. O CONDUTOR DO GM COBALT NÃO INFORMOU SOBRE O MOTIVO DO ACIDENTE.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
SIM	XXXX	HMH3491	PC1265912 - JOSE EDUARDO BARBOSA CORREA
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO			
XXXX			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AUTOMOVEL				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HMH8174	PM	17332	XXXX	XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
COBERTURA	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AUTOMOVEL				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HIE4319	PM	18831	XXXX	XXXX

VIATURA 3

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
COBERTURA	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
CAMINHONET				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HMH0620	PM	13528	XXXX	XXXX

VIATURA 4

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
COBERTURA	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
GTM0113	BM	01130	XXXX	XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 10/11

VIATURA 4

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
1	1122720	3 SARGENTO

NOME COMPLETO
FERNANDO OLIVEIRA MELOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
1	1502509	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
DISLEI ALVES DOS SANTOS SOUZACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
2	0898379	1 SARGENTO

NOME COMPLETO
RONALDO DE SOUZA PEREIRACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
2	1238401	CABO

NOME COMPLETO
GELSON PEREIRA MAGALHAESCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP RV/1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
3	1093749	1 SARGENTO

NOME COMPLETO
ALCIDES FONSECA MELOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/2 PEL PM MAMB/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
3	1504901	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
RICARDO DE OLIVEIRA GUEDESCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
2 PEL PM MAMB/16 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
4	1362573	CABO

NOME COMPLETO
DANIEL CAETANO BORGES SALGADOCORPORAÇÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITARUNIDADE
4 CIA IND/1CIA/2PEL (UNAI)



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

M4085-2014-2012697

Fl. 11/11

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA Ocorrência

UNIDADE 1 GP RV/1 PEL PM RV/16 CIA PM IND MAT	
MATRÍCULA 1122720	NOME COMPLETO FERNANDO OLIVEIRA MELO
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M4085-2014-2012697 e Número de REDS 2014-021166669-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA 01/10/2014	HORA 19:58	MATRÍCULA 1144147	NOME AMANDA PEREIRA CAMPANA VENDITTI
CARGO INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL I			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/UNAI			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO - DOCUMENTOS PESSOAIS 1			
ASSINATURA			

RECIBO GERADO POR:
PM1502509 - DISLEI ALVES DOS SANTOS SOUZADATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
01/10/2014 17:55

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
01/10/2014 18:42

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****