



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

Fl. 1/11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 GP/2 PEL RV/8 CIA PM RV/BPMRV/CPRV		MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 3 PEL/18 CIA PM IND/8 RPM UNIDADE POLICIAL: 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/GALILEIA			
DATA DO REGISTRO 22/08/2018 08:30		DESTINATÁRIO 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/GALILEIA	
<b>ORIGEM DA COMUNICAÇÃO</b>			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 22/08/2018	HORA DA COMUNICAÇÃO 05:50
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
<b>DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE</b>			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 22/08/2018 05:30	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 22/08/2018 06:15	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 22/08/2018 10:41	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 22/08/2018 10:42
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 259			
NÚMERO XXXX	KM 103	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA CENTRO
MUNICÍPIO GALILEIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA PROXIMO AO TREVO ACESSO A SAO GERALDO DO BAIXIO		LATITUDE -18º 59' 18,2"	LONGITUDE -41º 32' 14,51"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA ANIMAL NA PISTA			
<b>QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS</b>			
<b>ENVOLVIDO 1</b>			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO SERGIO ANDRE FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 15/05/1974	NATURALIDADE / UF RESSAQUINHA / MG	
IDADE APARENTE 44	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE MARIA ROSA FERREIRA			
PAI WILLIAM FERREIRA			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 8874330	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 04113304629
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA RUA PATROS DE SOUZA	NÚMERO 31	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA
BAIRRO VOLTA GRANDE	MUNICÍPIO RESSAQUINHA		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31)997-269-606
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 2/11

## ENVOLVIDO 1

AMPUTAÇÃO XXXX	
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX	
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

## ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ADRIANO AUCENA POSSATI				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 17/06/1979	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 39	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			
CUTIS IGNORADA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE DALVA ALCELIA				
PAI CAMILO LOURENÇO POSSATI				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 1783593	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF ES	CPF / CNPJ 07846438735	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ITAPETINGA	NÚMERO 17	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO SERRA - ESPIRITO SANTO	MUNICÍPIO SERRA			UF ES
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 3/11

## ENVOLVIDO 2

DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO FOI POSSIVEL COLHER INFORMACOES DO CONDUTOR DEVIDO ESTE NAO ESTAR NO LOCAL TENDO SIDO SOCORRIDO PELA AMBULANCIA DO HOSPITAL DE GALILEIA ANTES DA CHEGADA DA PM. ETILOMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO OUTROS	OUTROS OUTROS
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

## ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO TRASEIRA	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 1079261220			TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR			
CHASSI 9BSG6X400G3883511	MARCA / MODELO SCANIA/G 440 A6X4			MUNICIPIO ARACRUZ	UF ES		
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA PARTICULAR			ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA PPN-5072	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2015	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM				
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 02098272111	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 23/11/2001	DATA VENCIMENTO 30/09/2020	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE				TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 1		
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO							
ENVOLVIDO SERGIO ANDRE FERREIRA		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							
<b>DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1</b>							
NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO DIMINUINDO A MARCHA OU PARADO							
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)							
VIA PISTA SIMPLES				NUMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

Fl. 4/11

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA CANTEIRO	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE AMANHECER	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 60	

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS ( SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSAO XXXX		
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 1030235012		TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE		
CHASSI 95TT0972EFS012358	MARCA / MODELO SR/RODOFORTSA SRTT 2E		MUNICIPIO ARACRUZ	UF ES	
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA PARTICULAR		ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX	
PLACA PPD-2796	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCÍCIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2014	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 5/11

## VEÍCULOS

## VEÍCULO 2

NOME PROPRIETÁRIO XXXX				
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX				
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM	
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO		
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 0
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO				
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO				
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX				

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO SEGUINDO EM FRENTE			
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)			
VIA PISTA SIMPLES		NUMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO		SEPARAÇÃO FÍSICA CANTEIRO	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA			
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE AMANHECER	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60	

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 6/11

## VEÍCULOS

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS ( SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 1030243295	TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE			
CHASSI 95TT0732EFS012430	MARCA / MODELO SR/RODOFORTSA SRTT 2E	MUNICIPIO ARACRUZ	UF ES		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA PPD-2784	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCICIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2014	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?	SIM				
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE	TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 0			
HOUVE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO					
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE		
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - TRASEIRA		
VIA PISTA SIMPLES	NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 1 (UMA)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE AMANHECER	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 7/11

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 60

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	SIM		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	SIM		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	MÉDIA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## VEÍCULO 4

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 831977213			TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR			
CHASSI 9BM6950524B385978	MARCA / MODELO M.BENZ/LS 1634			MUNICIPIO SERRA			UF ES
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? I	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA MQA-9187	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2004	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				SIM			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 02946078710	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF ES
DATA 1ª HABILITAÇÃO 27/06/2003	DATA VENCIMENTO 22/05/2022	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRAFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE				TACOGRFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 1		
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO ADRIANO AUCENA POSSATI		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 4

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE			
PONTO DE IMPACTO FRENTE CENTRAL			
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO		SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

Fl. 8/11

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 4

OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)	
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA	
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE AMANHECER
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)	
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS	
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 60

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 4

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	SIM		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	SIM		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	SIM		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	SIM		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	SIM		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	MÉDIA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## VEÍCULO 5

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSAO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 686219031			TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE	
CHASSI 9AA271330VC021791	MARCA / MODELO REB/A. GUERRA			MUNICÍPIO SERRA	UF ES
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX
PLACA MQC-3990	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 1997	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES 0
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO					
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU 000	Nº DA NOTA FISCAL 00	VALOR DA NOTA FISCAL 0	EXPEDIDOR 0000	
MERCADORIA TRANSPORTADA SUCATA DIVERSAS					

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 5

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE	
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)	
VIA PISTA SIMPLES	NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 1 (UMA)



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

FI. 9/11

## VEÍCULOS

## DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 5

LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE AMANHECER	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 60	

## DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 5

## PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS ( SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES  
XXXX

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ESTANDO DE SERVIÇO NO KM 84 DA BR 259 PFTRAN, FOMOS INFORMADOS PELA CENTRAL DE GALILEIA DE UMA COLISÃO PELA TRASEIRA NO KM 103 E QUE A CAUSA SERIA UM ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. NO LOCAL E EM CONTATO COM O CONDUTOR SERGIO ANDRÉ FERREIRA MOTORISTA DOS VEÍCULOS CAMINHAO TRATOR PLACA PPN 5072 ACOPLADO AOS VEICULOS REBOQUES PPD 2796 E PPD 2784, ESTE DECLAROU QUE SEGUIA SENTIDO RESPLENDOR / ITAOBIM E NO LOCAL CITADO AVISTOU UM ANIMAL DA RAÇA EQUINA ( BURRO ) SAINDO DEBAIXO DE UMA ARVORE E ENTRANDO NA VIA, MOMENTO EM QUE VEIO A EFETUAR UMA FRENAGEM PARA EVITAR O SINISTRO, E VEIO A SENTIR UM FORTE IMPACTO COLIDINDO NA TRASEIRA DE SEU VEICULO, SENDO UM CAMINHAO TRATOR DE PLACA MQA 9187 E REBOQUE MQC 3990 , E NESTE IMPACTO O ANIMAL FOI ATROPELADO LATERALMENTE PELO VEICULO 1 VINDO A FALECER NO LOCAL, E O VEICULO 2 SENDO O TRATOR SAINDO DA VIA E O CONDUTOR SOCORRIDO ATE O HPS DE GALILEIA SENTINDO PRESSÃO ALTA, E APÓS SER ATENDIDO PELO MEDICO DE PLANTAO FOI SOCORRIDO PARA GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER OUTROS EXAMES. ESCLAREÇO QUE O V.2 ESTAVA CARREGADO COM SUCATAS. FORAM ACIONADO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

Fl. 10/11

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

GUINCHO PARA RETIRADA DO LOCAL, SENDO O LOCAL SINALIZADO.

## Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO  
NAO FOI ACIONADA

## VIATURAS

## VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VIATURA COM CELA -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PUE7850	PM	23008	23008	XXXX

## MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1037225	2 SARGENTO

NOME COMPLETO

JOAO RODRIGUES DINIZ

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP/2 PEL RV/8 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

Hipotecado?

NÃO

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1110741	3 SARGENTO

NOME COMPLETO

ANDRE LUIZ RIBEIRO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP/2 PEL RV/8 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

Hipotecado?

NÃO

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

2 GP/2 PEL RV/8 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

MATRÍCULA

1037225

NOME COMPLETO

JOAO RODRIGUES DINIZ

CARGO

2 SARGENTO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

## DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M3565-2018-3320005 e Número de REDS 2018-037321697-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO

XXXX

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/GALILEIA

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M3565-2018-3320005

Fl. 11/11

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1037225 - JOAO RODRIGUES DINIZ

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

22/08/2018 08:56

## DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
			22/08/2018 10:42

## DADOS COMPLEMENTARES

## COMPLEMENTO 1

SOLICITANTE ADRIANO AUCENA POSSATI			
DATA SOLICITAÇÃO 25/08/2018	HORA SOLICITAÇÃO 09:00	NÚMERO OFÍCIO 01	DATA/HORA RETIFICAÇÃO 25/08/2018 14:17
INFORMAÇÃO RETIFICADORA/COMPLEMENTAR SEGUNDO DECLARACOES DO CONDUTOR ADRIANO AUCENA POSSATI TRAFEGAVA SENTIDO CRESCENTE RESPLENDOR A GOVERNADOR VALADARES E NO KM 103 APOS O TREVO DE GALILEIA HAVIA UM CAMINHAO PARADO NO MEIO DA PISTA E SEM SINALIZAÇÃO E DESLIGADO E TINHA ATROPELADO UM CAVALO E SO FOI OBSERVAR QUANDO JA ESTAVA EM CIMA PRÓXIMO DO SINISTRO, E QUE TENTOU FREAM MAS NAO OBTVEVE EXITO E VINDO A COLIDIR NA TRASEIRA DO VEICULO 3 UM REBOQUE, E QUE ACRESCENTA QUE O VEICULO NAO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO. O CONDUTOR VEIO NESTA DATA PEDIR COMPLEMENTACAO DO REDS DEVIDO NO DIA TER SIDO SOCORRIDO AO HOSPITAL DE GV PARA MAIORES EXAMES.			
DADOS DO CONDUTOR ADRIANO: RUA ITAPETINGA, NR 17 - BAIRRO VILA NOVA DE COLARES - SERRA - ES - SOLTEIRO - 2 GRAU INCOMPLETO.			
DADOS DE TESTEMUNHA: FABRICIO VIEIRA DOS SANTOS - RG:1147056315 SSP/BA - FILIACAO: ARNALDO MARINHO DOS SANTOS E MARIA DALVA VIEIRA DOS SANTOS -CPF:841.947.745-15 - DATA NASCIMENTO:07/01/1984 - END: AVENIDA MARTIN PESCADOR - ELDORADO - SERRA- ES			
COMPLEMENTO GERADO POR: PM1037225 - JOAO RODRIGUES DINIZ			

\*\*\*\*\* FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*