



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM		MUNICÍPIO CARLOS CHAGAS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM UNIDADE POLICIAL: 20ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CARLOS CHAGAS			
DATA DO REGISTRO 12/09/2022 12:28		DESTINATÁRIO 20ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CARLOS CHAGAS	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO		DATA DA COMUNICAÇÃO 12/09/2022	HORA DA COMUNICAÇÃO 09:50
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO			
DATA/HORA DO FATO 12/09/2022 09:40	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 12/09/2022 11:10	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 12/09/2022 14:06	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 12/09/2022 14:06
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR-418			
NÚMERO S/N	KM XXXX	COMPLEMENTO KM 60	BAIRRO/VILA XXXX
MUNICÍPIO CARLOS CHAGAS		UF MG	PAIS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -17º 50' 57,1"	LONGITUDE -40º 59' 16,05"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO			
DESCRIÇÃO OUTRAS CAUSAS PRESUMIDAS VER HISTÓRICO.			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
NOME COMPLETO JOSE RAMOS FERREIRA DOS SANTOS			
NACIONALIDADE XXXX	DATA NASCIMENTO XXXX	NATURALIDADE / UF XX	
IDADE APARENTE 42	GRAU DA LESÃO LEVES	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR VÍTIMA REPASSADA PARA TERCEIROS	ÓRGÃO DE REPASSE AMBULANCIA (SUS)		
COR / RAÇA PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA.		
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR SEM RELACIONAMENTO			
MÃE MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS			
PAI XXXX			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 09602215739
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) XXXX	NÚMERO XXXX	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/7

ENVOLVIDO 1

BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO XXXX	UF XX		
PAÍS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO				
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE		OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE		
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE TOMOU CONHECIMENTO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO ALA SAMPAIO EWALD				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 18/02/1997	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 25	ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
COR / RAÇA BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE ADEUMAR EWALD				
PAI ALZERELDES SAMPAIO EWALD				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3352621	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF ES	CPF / CNPJ 15046032732	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) XXXX	NÚMERO XXXX	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO XXXX	UF XX		
PAÍS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (27)998-286-950	
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 3/7

ENVOLVIDO 2

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE

TOMBAMENTO

DANOS AO PATRIMÔNIO

PRIVADO SIM!

PÚBLICO

FEDERAL NÃO!

ESTADUAL NÃO!

MUNICIPAL NÃO!

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 00535520506	TIPO DE VEICULO CAMINHAO / TRATOR			
CHASSI 93ZM2SSHOD8823474	MARCA / MODELO XXXX	MUNICIPIO CARIACICA	UF ES		
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA ODF-3G58	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCICIO 2022	ANO FABRICAÇÃO 2013	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETARIO

XXXX

EMAIL DO PROPRIETARIO

XXXX

OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

NÃO

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 04122380319	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF ES
DATA 1ª HABILITAÇÃO 31/03/2022	DATA VENCIMENTO 29/03/2032	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE				TACÓGRAFO DECRESCENTE	Nº OCUPANTES 1		

FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?

NÃO

MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSIVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO

FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO JOSE RAMOS FERREIRA DOS SANTOS	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CAPACETE SEM PROTETOR VISUAL, CAPACETE SEM PROTETOR VISUAL	OCUPANTE CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA (1305)
---	--	---

DANO(S) APARENTE(S)

XXXX

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO

FRENTE CENTRAL, LADO ESQUERDO - CENTRO, LADO ESQUERDO - FRENTE, LADO ESQUERDO - TRASEIRA, OUTROS (NO HISTORICO)

VIA PISTA DUPLA	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 2 (DUAS)
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE
CONDIÇÃO DA PISTA RACHADURA, ONDULADA, BURACOS	
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO RUIM



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 4/7

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL PRESERVADO					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 01020012320			TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE	
CHASSI 94BF1463EEVO46171	MARCA / MODELO XXXX			MUNICIPIO CARIACICA	UF ES
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX
PLACA PPA-5J05	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCÍCIO 2022	ANO FABRICAÇÃO 2014	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			NÃO		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE	Nº OCUPANTES 1	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO		
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO					
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO JOSE RAMOS FERREIRA DOS SANTOS		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA, CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA (1305)
DANO(S) APARENTE(S) XXXX					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL 000.001.073	VALOR DA NOTA FISCAL 780476	EXPEDIDOR EDP SMART SERVIÇOS S/A	
MERCADORIA TRANSPORTADA VEÍCULO ESTAVA TRANSPORTANDO PLACAS SOLARES.					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE	
PONTO DE IMPACTO FRENTE CENTRAL, LADO ESQUERDO - CENTRO, LADO ESQUERDO - FRENTE, LADO ESQUERDO - TRASEIRA, OUTROS (NO HISTORICO)	
VIA PISTA DUPLA	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 2 (DUAS)
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 5/7

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

CONDIÇÃO DA PISTA RACHADURA, ONDULADA, BURACOS		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO RUIM	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

QUANDO ESTAVA DE SERVIÇO NA SOF (SALA DE OPERAÇÕES DA FRAÇÃO), DE CARLOS CHAGAS/MG, O SD PM GENESE OLIVEIRA SANTOS, RECEBEU UMA INFORMAÇÃO DANDO CONTA DE QUE HOVE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA DE FERIMENTOS LEVES, PRÓXIMO AO LOCAL CONHECIDO COMO PONTE DO QUATORZE. O MILITAR FEZ CONTATO COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DEVIDO AO ACIDENTE SER PRÓXIMO DA FRAÇÃO POLICIAL EM CARLOS CHAGAS, RECEBEMOS POR PARTE DO SENHOR TEN REINALDO, A INCUMBÊNCIA DE ATENDER E CONFECCIONAR ESTE REDS. AO CHEGARMOS NO LOCAL O CONDUTOR E VÍTIMA DO ACIDENTE ESTAVA SENDO SOCORRIDO PELA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS. O CONDUTOR APRESENTAVA ESCORIAÇÕES LEVES NA PERNA ESQUERDA E BRAÇO ESQUERDO. SENDO ASSIM, FOI ENCAMINHADO PELO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL, ATÉ O POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA, EM CARLOS CHAGAS/MG, ONDE FOI FEITO LIMPEZA NAS ESCORIAÇÕES.

DADA A PALAVRA AO CONDUTOR/VÍTIMA, ELE NOS RELATOU QUE AO PASSAR POR ALGUNS BURACOS NO LOCAL PERDEU O CONTROLE DIRECIONAL DA CARRETA E INVADIU A CONTRAMÃO. EM SEGUIDA A CARRETA TOMBOU ÀS MARGENS DA VIA, NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, OCUPANDO PARTE DA VIA, FICANDO A CARRETA DEITADA COM A FRENTE VIRADA PARA O SENTIDO DE NANUQUE/MG.

PELO QUE CONSEGUIMOS OBSERVAR HAVIA ALGUNS PEQUENOS BURACOS E ONDULAÇÕES ANTES DO LOCAL ONDE A CARRETA INICIOU A SAÍDA DE PISTA, INVADIU A CONTRAMÃO. A CARRETA TOMBOU A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEPOIS DO PONTO EM QUE INVADIU A CONTRAMÃO E INICIOU A SAÍDA DE PISTA. O LOCAL DO ACIDENTE É EM UMA RETA.

O CONDUTOR DA CARRETA E A TESTEMUNHA ALA SAMPAIO EWALD, SÃO FUNCIONÁRIOS DA MESMA EMPRESA E DISSERAM QUE IRIAM ACIONAR A PERÍCIA TÉCNICA UMA VEZ QUE A CARRETA POSSUI SEGURO E SE COMPROMETERAM A PERMANECER NO LOCAL AGUARDANDO O GUINCHO. ELES DISSERAM QUE PELO FATO DA CARRETA SER SEGURADA, FICARIAM NO LOCAL ATÉ A CHEGADA DO GUINCHO, DA PERÍCIA TÉCNICA E DE OUTRA CARRETA PARA FAZER O TRANSBORDO DA CARGA (PLACAS SOLARES).

DADA A PALAVRA À TESTEMUNHA ALA SAMPAIO EVALD, ELA NOS RELATOU QUE SEGUIA À FRENTE EM OUTRA CARRETA DA MESMA EMPRESA, SENTIDO À CIDADE NANUQUE/MG, QUANDO UM POUCO MAIS À FRENTE NOTOU QUE O CONDUTOR/VÍTIMA DO ACIDENTE ESTAVA DEMORANDO. ASSIM, DECIDIU RETORNAR PARA VER O QUE HAVIA OCORRIDO E JÁ SE DEPAROU COM O ACIDENTE.

A CABINE DA CARRETA TEVE DANOS GENERALIZADOS.

A PISTA NO LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE FICOU IMPREGNADA DE ÓLEO DIESEL. SINALIZAMOS A PISTA COM 08 (OITO) CONES DA PMMG, AFIM DE EVITAR QUE HAJA NOVO (S) ACIDENTE (S).

O CONDUTOR DA CARRETA ACIDENTADA E A TESTEMUNHA FORAM DEVIDAMENTE ASSISTIDOS E ORIENTADOS E NOS COLOCAMOS À INTEIRA DISPOSIÇÃO DELES CASO PRECISASSEM DE MAIS ALGUM APOIO DA PMMG.

ELES SE COMPROMETERAM A NOS INFORMAR QUANDO OS TRABALHOS PERICIAIS E DE GUINCHO FOSSEM REALIZADOS E A PISTA LIBERADA, A FIM DE RETORNÁSSEMOS AO LOCAL PARA RECOLHER OS CONES DA PMMG, E/OU SOLICITAR AO VEÍCULO QUE LHES PRESTARÃO APOIO, QUE RETORNE COM OS CONES E OS DEIXEM À NOSSA DISPOSIÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL NA ENTRADA DA CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG (POSTO PETRO MAX).

REALIZAMOS CONTATO COM O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS, E SOLICITAMOS QUE NOS FIZESSEM ESPECIAL FAVOR DE IR AO LOCAL DO ACIDENTE E JOGAR PÓ DE SERRA NA PARTE DA PISTA QUE IMPREGNOU DE ÓLEO, AFIM DE EVITAR OUTROS ACIDENTES.

REGISTRO PARA PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO O CONDUTOR DA CARRETA FICOU RESPONSÁVEL POR ACIONAR A PERÍCIA TÉCNICA UMA VEZ QUE A CARRETA POSSUI SEGURO.			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 6/7

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLÍCIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO VIATURA UTILITARIO -				
PLACA QXW0C93	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 29792	PREFIXO PADRÃO XXXX	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1274836	CARGO 3 SARGENTO
NOME COMPLETO LUIS MARCIO GONCALVES PEREIRA		
CORPORAÇÃO POLÍCIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM		Hipotecado? NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1491901	CARGO CABO
NOME COMPLETO ALESSANDRO MARQUES SILVA		
CORPORAÇÃO POLÍCIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM		Hipotecado? NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRICULA 1707439	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO GENESE OLIVEIRA SANTOS		
CORPORAÇÃO POLÍCIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM		Hipotecado? NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 1 GP/4 PEL/24 CIA PM IND/15 RPM	
MATRICULA 1274836	NOME COMPLETO LUIS MARCIO GONCALVES PEREIRA
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO POLÍCIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-039962103-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRICULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLÍCIA CIVIL MG			
UNIDADE 20ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/CARLOS CHAGAS			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 7/7

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PML274836 - LUIS MARCIO GONCALVES PEREIRA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

12/09/2022 13:32

DADOS COMPLEMENTARES

COMPLEMENTO 1

SOLICITANTE

JOSE RAMOS FERREIRA DOS SANTOS

DATA SOLICITAÇÃO

14/09/2022

HORA SOLICITAÇÃO

09:25

NÚMERO OFÍCIO

XXXX

DATA/HORA RETIFICAÇÃO

14/09/2022 09:59

INFORMAÇÃO RETIFICADORA/COMPLEMENTAR

NESTA DATA, 14/09/2022, COMPARECEU NO 4º PELOTÃO PM, EM CARLOS CHAGAS/MG, O SENHOR JOSÉ RAMOS FERREIRA DOS SANTOS, ALEGANDO QUE NO DIA DO ACIDENTE, NÃO ENCONTROU OS SEGUINTE ITENS, QUE ANTES DO ACIDENTE ESTARIAM NO INTERIOR DA CABINE DA CARRETA QUE ELE CONDUZIA:

- 1 - RÁDIO DA CARRETA (ORIGINAL DA IVECO);
- 2 - TACÓGRAFO VDO;
- 3 - 01 TELEFONE CELULAR IPHONE 7, COR PREDOMINANTE CREME, COM CHIP DA OPERADORA VIVO, Nº DE CHAMADA 27 99614 - 7038;
- 4 - 01 TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG - MODELO J5 PRIME, COR PREDOMINANTE ROSA, Nº DE CHAMADA 27 996147037;
- 5 - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), CATEGORIA AE, DETRAN/ES;
- 6 - CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2024612, SSP/ES;
- 7 - CPF 096022157-39;
- 8 - TÍTULO DE ELEITOR;
- 9 - CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
- 10 - CARTÃO DO BANCO NUBANK;
- 11 - CARTÃO DO BANCO BRADESCO;
- 12 - CERTIFICADO DE RESERVISTA;

PERGUNTADO EM QUE CIRCUNSTÂNCIA ACREDITA QUE TAIS ITENS FORAM SUBTRAÍDOS, RESPONDEU QUE APÓS TER SOFRIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO O SENHOR ALÃ (TESTEMUNHA DE CONHECIMENTO), HAVIA SEGUIDO EM FRENTE EM OUTRA CARRETA E DEMOROU APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS PARA QUE ESSE RETORNASSE E LHE PRESTASSE APOIO; QUE NESSE LAPSO DE TEMPO FOI SOCORRIDO POR POPULARES; QUE TODOS ESSES ITENS ENCONTRAVAM-SE NA CABINE DA CARRETA; QUE ACREDITA QUE TAIS ITENS POSSAM TER SIDO SUBTRAÍDOS POR TERCEIROS IMEDIATAMENTE APÓS O ACIDENTE DE TRÂNSITO; QUE APÓS A RETIRADA DA CARGA CASO TAIS ITENS SEJAM LOCALIZADOS IRÁ INFORMAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE CIVIL DESTA URBE.

NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DESTE COMPLEMENTO O ACOMPANHAVA O SENHOR JÚNIOR ROBERTO HOERLLE, CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL Nº 1060151394, SSP/ES, CPF Nº 938441820-04, FILHO DE ROBERTO LIANO HOERLLE E ANIZETE ENGEL HOERLLE, RESIDENTE NA AVENIDA DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES, Nº 717, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA AUTOBOTS TRANSPORTES/LTDA, SENDO ARROLADO NESSE COMPLEMENTO COMO TESTEMUNHA DA SOLICITAÇÃO.

O SOLICITANTE FOI INFORMADO A RESPEITO DE SUA RESPONSABILIDADE NA INSERÇÃO DESSE COMPLEMENTO NESTE REDS E GARANTE QUE TAIS INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS E INFORMADO DE QUE INSERIR DADOS INVERÍDICOS, EM DOCUMENTO PÚBLICO CONFIGURA CRIME.

COMPLEMENTO GERADO POR:

PML274836 - LUIS MARCIO GONCALVES PEREIRA

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****