



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 1/8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/1 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO DIVINOPOLIS		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 142 CIA PM/23 BPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL/DIVINOPOLIS				
DATA DO REGISTRO 10/01/2013 13:03		DESTINATÁRIO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/DIVINOPOLIS		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES			DATA DA COMUNICAÇÃO 10/01/2013	HORA DA COMUNICAÇÃO 11:15
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 10/01/2013 11:00	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 10/01/2013 11:22	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 10/01/2013 12:00	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 10/01/2013 15:26	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA MG 050				
NÚMERO XXXX	KM 122	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA VILA ROMANA	CEP XXXX
MUNICÍPIO DIVINOPOLIS	UF MG	PAÍS BRASIL		
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -20° 6' 40,4"	LONGITUDE -44° 52' 17,50"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL		MEIO UTILIZADO VEICULO		
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO AFRANIO LEANDRO DE BORBA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 20/07/1976	NATURALIDADE / UF PAINEIRAS / MG	
IDADE APARENTE 36	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS XXXX		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE EMILIA SILVA DE JESUS				
PAI OROZIMBO LEANDRO DE BORBA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13226194		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG
CPF / CNPJ 86301152620				
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA MIGUEL RODRIQUES DOS SANTOS		NÚMERO 182	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO PROLONGAMENTO BELA VISTA I		MUNICÍPIO PERDIGAO		
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (37)8838-7895
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX		DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 2/8

ENVOLVIDO 1

SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO MAURILIO NOGUEIRA GONCALVES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 04/08/1989	NATURALIDADE / UF ITAUNA / MG		
IDADE APARENTE 23	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MARIA DO CARMO NOGUEIRA DE MELO				
PAI CELIO ALVES GONCALVES				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 16634562	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 09939626614	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ALFREDO BATISTA DE MELO	NÚMERO 16	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO VILA AUGUSTO CHAVES	MUNICÍPIO ITAUNA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (37) 9115-6336	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 3/8

ENVOLVIDO 2

ENVOLVIDO 3

SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO TAUANE LORENE LEITE				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 30/03/1991	NATURALIDADE / UF ITAUNA / MG		
IDADE APARENTE 21	ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL ESTOQUISTA			
MÃE REGINA MARIA LEITE				
PAI XXXX				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 17805503	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA JOSE BIANCO	NÚMERO 17	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO GARCIAS	MUNICÍPIO ITAUNA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (37)9964-1633	
EMAIL XXXX				

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE ABALROAMENTO				
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX				
PÚBLICO				
FEDERAL XXXX				
ESTADUAL XXXX				
MUNICIPAL XXXX				

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX				
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 883155559	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL					
CHASSI 9BGRZ48907G100839	MARCA / MODELO GM/CELTA 4P LIFE	MUNICÍPIO ABAETE			UF MG		
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX			
PLACA HEA-6161	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCÍCIO 2012	ANO FABRICAÇÃO 2006	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? NÃO		
NOME PROPRIETÁRIO WILQUER CESAR DA SILVA							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 03397651433	CATEGORIA D	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 24/09/2004	DATA VENCIMENTO 02/06/2014	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 4/8

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)		TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES 4	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - OUTROS					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO AFRANIO LEANDRO DE BORBA		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX		Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ENTRANDO NA VIA					
PONTO DE IMPACTO LADO ESQUERDO - CENTRO, LADO ESQUERDO - FRENTE, LADO ESQUERDO - TRASEIRA					
VIA PISTA SIMPLES			NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FISICA CANTEIRO		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFICIE DA PISTA SECA					
TEMPO NUBLADO			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO DE A PREFERENCIA			MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) NAO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 40		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	NÃO
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO
07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	SIM
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	SIM
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 5/8

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO		
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	SIM		
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO		
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	SIM		
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO		
24. TAMPA TRASEIRA	NÃO		
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO		
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO		
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO		
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO		
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO		
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO		
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO		
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	NÃO		
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO		
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO		
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO		
50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO		
51. AIR BAG LATERAL	NÃO		
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO		
53. PÁRA-BRISA	NÃO		
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	NÃO		
55. FARÓIS	NÃO		
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	SIM		
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	NÃO		
59. RODAS/PNEUS	NÃO		
TOTAL SIM 4	TOTAL NA 0	TOTAL GERAL (SIM + NA) 4	MONTA PEQUENA
OBSERVAÇÕES XXXX			
VEÍCULO 2			
SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL			
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 157823911	TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR	
CHASSI 9BSG4X20093648667	MARCA / MODELO SCANIA/G 380 A4X2	MUNICIPIO ITAUNA	UF MG
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

Fl. 6/8

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

PLACA HIA-4237	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCÍCIO 2012	ANO FABRICAÇÃO 2009	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? SIM		
NOME PROPRIETÁRIO VAMA TRANSPORTES LTDA							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 04193368226	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 19/09/2007	DATA VENCIMENTO 04/08/2015	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE	Nº OCUPANTES 2			
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - OUTROS							
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO							
ENVOLVIDO MAURILIO NOGUEIRA GONCALVES	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)			
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATORIO DE DANOS DO VEICULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE					
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - TRASEIRA					
VIA PISTA SIMPLES			NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FÍSICA CANTEIRO		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA TREVO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA					
TEMPO NUBLADO			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO DE A PREFERENCIA			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 40		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

FI. 7/8

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO		
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO		
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO		
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO		
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO		
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO		
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO		
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
19. RODAS/PNEUS	NÃO		
20. PÁRA-BRISA	NÃO		
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO		
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
23. FARÓIS	NÃO		
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
25. CARENAGENS	NÃO		
26. LONAS (SIDERS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA
OBSERVAÇÕES XXXX			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS, COMPARECEMOS NO LOCAL CITADO, ONDE SEGUNDO VERSAO DO CONDUTOR V-01 AFRANIO LEANDRO DE BORBA, O MESMO TRANSITAVA COM O SEU VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, COR VERMELHA, PLACAS HEA-6161 DE ABAETE MG, NA AVENIDA J.K. E AO CHEGAR NO KM 122 DA RODOVIA MG 050(TREVO AV. J.K. COM MG 050), PAROU, OBSERVOU O TRANSITO, MOMENTO EM ARRANCOU COM O V-01 PARA ENTRAR NA VIA, UM VEICULO HYUNDAI, COR CINZA, CUJO A PLACA NAO FOI ANOTADA, QUE TRAFEGAVA TAMBEM NA AV. J.K., ULTRAPASSOU SEU AUTOMOVEL(V-01) PELA DIREITA, AO DESVIAR DESTE VEICULO, AINDA TORNOU A OBSERVAR O TRANSITO NA MG 050, NAO PERCEBENDO O V-02 QUE TRANSITAVA NA MG 050 SENTIDO DECRESCENTE, VINDO A OCORRER O ABALROAMENTO. SEGUNDO VERSAO DO CONDUTOR V-02 MAURILIO NOGUEIRA GONCALVES, O MESMO TRANSITAVA COM O SEU CAVALO TRATOR SCANIA/G 380 A4X2, COR VERMELHA, PLACAS HIA-4237 DE ITAUNA MG, TRACIONANDO O SEMI-REBOQUE REB./ROSSETTI SRBA ST3.25, COR VERMELHA, CHASSI Nº 9A9B74030A2DF5453, RENAVAM: 203971248, PLACA HIA-4328 DE ITAUNA MG, NA RODOVIA MG 050 SENTIDO DECRESCENTE, QUANDO PROXIMO AO KM 122(TREVO MG 050 COM AV. J.K.), O V-01 QUE TRAFEGAVA NA AVENIDA J.K., AO DESVIAR DE VEICULO HYUNDAI, COR CINZA, CUJO A PLACA NAO SOUBE INFORMAR, QUE ULTRAPASSAVA PELA DIREITA, ADENTROU REPENTINAMENTE NA RODOVIA SEM OBSERVAR AS NORMAS DE TRANSITO, NAO SENDO POSSIVEL EVITAR O ABALROAMENTO. NAO HOUE VITIMAS. AMBOS OS VEICULOS(V-01 E V-02) FORAM LIBERADOS NO LOCAL PARA OS SEUS CONDUTORES. OBS: O SEMI-REBOQUE TRACIONADO PELO V-02 TEVE DANOS APARENTEMENTE NOS 03 RODARES LADO DIREITO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO			
ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA.			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ORGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AUTOMOVEL DE SERVICIO -				
PLACA	PREFIXO / ORGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HMH3067	PM	14998	XXXX	XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M2637-2013-0310137

Fl. 8/8

VIATURA 1

INTEGRANTE GUARNIÇÃO

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	0934836	3 SARGENTO

NOME COMPLETO
JOSE RINALDO DA SILVACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/1 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT

INTEGRANTE(S) GUARNIÇÃO

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1397140	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO
ELVIS LOPES DO COUTOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/1 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 GP/1 PEL PM RV/7 CIA PM IND MAT

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
0934836	JOSE RINALDO DA SILVA

CARGO
3 SARGENTOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M2637-2013-0310137 e Número de REDS 2013-000068691-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/DIVINOPOLISPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM0934836 - JOSE RINALDO DA SILVADATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
10/01/2013 13:54

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****