



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

Fl. 1/11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 CIA M ESP/2 RPM		MUNICÍPIO CONTAGEM	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 131 CIA PM/18 BPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEM			
DATA DO REGISTRO 23/10/2013 13:59		DESTINATÁRIO 3ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEM	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES		DATA DA COMUNICAÇÃO 23/10/2013	HORA DA COMUNICAÇÃO 12:15
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 23/10/2013 12:15	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 23/10/2013 13:16	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 23/10/2013 14:49	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 23/10/2013 14:49
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES			
NÚMERO 257	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA JARDIM LAGUNA
MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	PAÍS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE XX° XX' XX"	LONGITUDE XX° XX' XX"
TIPO VIA VIA URBANA			
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 23/09/1977	NATURALIDADE / UF AREIAL / PB	
IDADE APARENTE 36	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE SEVERINA SANTOS DE ARAUJO			
PAI JOSE FERREIRA DE ARAUJO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO - CNH			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 34311275	ÓRGÃO EXPEDIDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	UF SP	CPF / CNPJ 26674143812
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA		NÚMERO 2600	KM XXXXX
BAIRRO DO LIMÃO		MUNICÍPIO SAO PAULO	COMPLEMENTO APT 54 BLOCO 03
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (11)958-748-990	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 2/11

ENVOLVIDO 1

ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX	
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO GENUINO JUNIOR DE ALMEIDA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 08/12/1975	NATURALIDADE / UF ALVARENGA / MG		
IDADE APARENTE 37	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE ANA CAROLINA DE ALMEIDA				
PAI JURANDIR RODRIGUES DE ALMEIDA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6446976	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 02933515628	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BARAO DO RIO BRANCO	NÚMERO 973	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO NACIONAL	MUNICÍPIO CONTAGEM			UF MG
PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 3397-0794	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 3/11

ENVOLVIDO 2

PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO
----------------------------------	--

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO LUCIANO BRUNO DA COSTA CAMPOS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 13/12/1976	NATURALIDADE / UF CONTAGEM / MG		
IDADE APARENTE 36	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE ROSEANE MARIA DAS GRACAS CAMPOS				
PAI JOSE CAMPOS				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 7557715	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 02659411646	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA IPUERA		NÚMERO 768	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO NOVO ELDORADO	MUNICÍPIO CONTAGEM			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)8602-1050		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO			

ENVOLVIDO 4

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO DARCI DE CASTRO NEVES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 25/06/1954	NATURALIDADE / UF MOEDA / MG		
IDADE APARENTE 59	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE JOSELINA NEVES DE CASTRO				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

Fl. 4/11

ENVOLVIDO 4

PAI JUSCELINO JOSE DE CASTRO					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 821967		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG	CPF / CNPJ 31846130620
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES		NÚMERO 679	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO MARIO CAMPOS			UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 3577-2479		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX					
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX					
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX					
CICATRIZ XXXX					
DEFORMIDADE XXXX					
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX					
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX					
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO				HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE CHOQUE	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO	
FEDERAL	XXXX
ESTADUAL	XXXX
MUNICIPAL	XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX				
NR. CRLV/CLA 010676385211	RENAVAM 429381204		TIPO DE VEICULO CAMINHAO				
CHASSI 9BM344014GB713006	MARCA / MODELO M.B./M.BENZ L 1113		MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX			
PLACA BYA-3791	COR PREDOMINANTE AZUL	ANO EXERCÍCIO 2013	ANO FABRICAÇÃO 1986	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA E ANTONIO IZA							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK? NÃO							
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 02088818018	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF SP



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 5/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

DATA 1ª HABILITAÇÃO 05/08/1997	DATA VENCIMENTO 01/07/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO		
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO		
ENVOLVIDO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
25. CARENAGENS	NÃO
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
NÃO HOUE DANOS NESTE VEICULO UMA VEZ QUE ELE NÃO FOI ATINGIDO PELOS OUTROS VEÍCULOS .

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSAO XXXX		
NR. CRLV/CLA 89489339635	RENAVAM 884951154		TIPO DE VEICULO CAMINHAO		
CHASSI 9BFVCE1N96BB69007	MARCA / MODELO FORD/CARGO 815 E		MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA PARTICULAR		ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX	
PLACA HEA-6067	COR PREDOMINANTE PRATA	ANO EXERCICIO 2011	ANO FABRICAÇÃO 2006	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO BRASIL PECAS LTDA					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

Fl. 6/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX								
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				SIM				
ORIGEM DA AIT/AINA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO				NUMERO DO AIT AA05367369		CODIGOS DE INFRAÇÕES 65992		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00567981143	CATEGORIA D	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 31/03/1999		DATA VENCIMENTO 19/03/2015		SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO				
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO								
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO								
ENVOLVIDO GENUINO JUNIOR DE ALMEIDA			DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANÇA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO								

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO		NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.		NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).		NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.		NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI		NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.		SIM
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.		NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS		NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.		NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.		NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.		NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.		NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.		NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.		NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.		NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.		NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.		NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.		NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS		NÃO	
20. PÁRA-BRISA		NÃO	
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS		NÃO	
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)		NÃO	
23. FARÓIS		NÃO	
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)		NÃO	
25. CARENAGENS		NÃO	
26. LONAS (SIDERS)		NÃO	
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA MÉDIA
		0	

OBSERVAÇÕES
A CHAPA DO CHASSI PARTE TRASEIRA DESTA VEICULO FOI DANIFICADA.

VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL		
ENVOLV. NR. 3	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 7/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 3

NR. CRLV/CLA 010407591777	RENAVAM 226305449	TIPO DE VEICULO CAMINHAO					
CHASSI 9BM6881599B693363	MARCA / MODELO M.BENZ/710	MUNICIPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO				
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA NWA-3503	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2013	ANO FABRICAÇÃO 2009	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETARIO MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA							
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX							
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		NÃO					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSAO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
SIM	SIM	XXXX	NOVA	01722427270	D	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 24/03/1997	DATA VENCIMENTO 10/02/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO LUCIANO BRUNO DA COSTA CAMPOS	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)				
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3							
DANOS PONTUÁVEIS							
01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO					SIM		
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.					NÃO		
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).					SIM		
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.					NÃO		
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI					NÃO		
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.					SIM		
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.					NÃO		
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS					NÃO		
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.					NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.					NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.					NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.					NÃO		
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.					NÃO		
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.					NÃO		
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.					NÃO		
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.					NÃO		
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.					NÃO		
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.					NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS							
19. RODAS/PNEUS					NÃO		
20. PÁRA-BRISA					SIM		
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS					NÃO		
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)					NÃO		
23. FARÓIS					SIM		
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)					SIM		
25. CARENAGENS					NÃO		
26. LONAS (SIDERS)					NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)		MONTA MÉDIA			
		0					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 8/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

OBSERVAÇÕES
PARA - CHOQUE DIANTEIRO, PARA - LAMAS DIANTEIRO, POSSÍVEIS DANOS MECÂNICOS, BAÚ, CAPÔ, GRADE DIANTEIRA, CHASSI PARTE TRASEIRA.

VEÍCULO 4

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 4	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA 010185370915	RENAVAM 935315756	TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 9BM6953047B534318	MARCA / MODELO M.BENZ/L 1620	MUNICIPIO MARIO CAMPOS	UF MG		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA GSV-0865	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCÍCIO 2013	ANO FABRICAÇÃO 2007	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO

DARCI DE CASTRO NEVES

EMAIL DO PROPRIETÁRIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00702344805	CATEGORIA AD	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 12/05/1979	DATA VENCIMENTO 31/07/2014	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					

HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO

ENVOLVIDO DARCI DE CASTRO NEVES	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 4

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	SIM
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	SIM
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
DANOS NÃO PONTUÁVEIS	
19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	SIM



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 9/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 4

21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO		
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
23. FARÓIS	SIM		
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	SIM		
25. CARENAGENS	NÃO		
26. LONAS (SIDERS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES

PARA - CHOQUE DIANTEIRO, GRADE DIANTEIRA, PONTEIRAS DIANTEIRAS, PARA LAMAS DIANTEIRO E SETAS DIANTEIRAS.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SEGUNDO VERSÃO DO SR. ELIAS PEREIRA, CONDUTOR DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE COR AZUL, PLACA BYA - 3791, ESTE AFIRMOU QUE TRANSITAVA PELA AVENIDA SEVERNINO BALESTEROS NA FAIXA DA DIREITA, SENTIDO BETIM / BH, QUANDO PRÓXIMO AO NÚMERO 257 HOUE UMA RETENÇÃO NO FLUXO DE TRÂNSITO LOGO A SUA FRENTE E POR ESTE MOTIVO UTILIZOU O SISTEMA DE FREIOS DE SEU VEICULO.NA SEQUÊNCIA O VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO DE COR CINZA PLACA HEA - 6067, E O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 710 DE COR BRANCA, PLACA NWA - 3503 QUE TRANSITAVAM LOGO A SUA RETAGUARDA TAMBÉM PARARAM. LOGO EM SEGUIDA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE COR CINZA, PLACA GSV - 0865 QUE TRANSITAVA LOGO A RETAGUARDA DO MERCEDES BENZ DE COR BRANCA NÃO CONSEGUINDO PARAR ACABOU ATINGINDO A PARTE TRASEIRA DESTA E LANÇOU - O CONTRA A PARTE TRASEIRA DO FORD CARGO DE COR CINZA. AFIRMOU TAMBÉM QUE SEU MERCEDES AZUL NÃO CHEGOU A SER ATINGIDO NO ACIDENTE.

SEGUNDO VERSÃO DO SR. GENUÍNO JUNIOR CONDUTOR DO CAMINHÃO FORD CARGO CINZA, PLACA HEA - 6067 ESTE AFIRMOU QUE O VEICULO MERCEDES BENZ DE COR AZUL QUE TRANSITAVA LOGO A SUA FRENTE DE FORMA INESPERADA QUIS CONVERGIR A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO COM INTUITO DE ALCANÇAR UM POSTO DE GASOLINA QUE FICA DO OUTRO LADO DA VIA NO SENTIDO CONTRÁRIO E POR ESTA RAZÃO PARA NÃO ATINGIR A PARTE TRASEIRA DO MERCEDES AZUL UTILIZOU O SISTEMA DE FREIOS, FOI QUANDO O MERCEDES BENZ BRANCO, NWA-3503 QUE SE ENCONTRAVA A SUA RETAGUARDA TAMBÉM PAROU SEM CONTUDO ATINGIR SEU CAMINHÃO; OCORRE QUE O MERCEDES BENZ CINZA NÃO CONSEGUINDO PARAR ACABOU ATINGINDO A RETAGUARDA DO MERCEDES BRANCO LANÇANDO - O CONTRA A PARTE TRASEIRA DE SEU FORD CARGO.

O CONDUTOR DO MERCEDES BRANCO, SR. LUCIANO BRUNO, BEM COMO O CONDUTOR DO MERCEDES BENZ CINZA, SR. DARCI DE CASTRO, AMBOS CONCORDAM COM A VERSÃO DADA PELO SR. GENUÍNO.

OS VEÍCULOS FORAM LIBERADOS NO LOCAL BEM COMO OS RESPECTIVOS CONDUTORES.

O CAMINHÃO FORD CARGO DE COR CINZA NÃO SE ENCONTRAVA LICENCIADO, ÚLTIMO LICENCIAMENTO DATA DE 2011, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PMMG, E POR ESTA RAZÃO FOI LAVRADO UM AIT E ENCAMINHADO A PRIMEIRA CIA M ESP. O CAMINHÃO CITADO NÃO FOI REMOVIDO POR FALTA DE MEIOS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

LOCAL DESCARACTERIZADO.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ORGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AUTOMOVEL DE SERVICO -				
PLACA	PREFIXO / ORGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
HIK0637	PM	14426	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
XXXX	1232230	3 SARGENTO
NOME COMPLETO		
MARCOS PAULO VIEIRA COELHO		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		
UNIDADE		
4 PEL PM/GOT/2 CIA M ESP		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
XXXX	1345909	CABO
NOME COMPLETO		
WALLACE DE JESUS DOMINGOS		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 10/11

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

UNIDADE
4 PEL PM/GOT/2 CIA M ESP

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
4 PEL PM/GOT/2 CIA M ESPMATRÍCULA
1232230NOME COMPLETO
MARCOS PAULO VIEIRA COELHOCARGO
3 SARGENTOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO CIAD/P-2013-1416405 e Número de REDS 2013-021866767-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA
XXXXHORA
XXXXMATRÍCULA
XXXXNOME
XXXXCARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
3ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CONTAGEMPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM1232230 - MARCOS PAULO VIEIRA COELHODATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
23/10/2013 14:09

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA
XXXXHORA
XXXXMATRÍCULA
XXXXNOME
XXXXCARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITOPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
23/10/2013 14:49

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 1 - ELIAS PEREIRA DE ARAUJO

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 2 - GENUINO JUNIOR DE ALMEIDA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2013-1416405

FI. 11/11

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:

ENVOLVIDO 3 - LUCIANO BRUNO DA COSTA CAMPOS

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:

ENVOLVIDO 4 - DARCI DE CASTRO NEVES

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****