



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 GP/1 PEL RV/7 CIA PM RV/BPMRV/CPRV		MUNICÍPIO CARMO DO CAJURU			
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 9 CIA PM IND/7 RPM UNIDADE POLICIAL: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAUNA					
DATA DO REGISTRO 14/08/2022 10:50		DESTINATÁRIO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAUNA			
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO					
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA			DATA DA COMUNICAÇÃO 14/08/2022	HORA DA COMUNICAÇÃO 07:00	
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX					
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO					
DATA/HORA DO FATO 14/08/2022 05:35		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 14/08/2022 11:30		DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 14/08/2022 15:09	
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA			COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA MG 050					
NÚMERO XXXX	KM 98	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX	CEP XXXX	
MUNICÍPIO ITAUNA	UF MG	PAÍS BRASIL			
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -20° 4' 1,23"	LONGITUDE -44° 40' 4,54"	
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL					
CAUSA PRESUMIDA CONTRAMAO DE DIRECAO					
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS					
ENVOLVIDO 1					
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
NOME COMPLETO GERALDO DIAS MARCAL					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 03/03/1972	NATURALIDADE / UF DIVINOPOLIS / MG		
IDADE APARENTE 50	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS NEGRA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MARIA DE ANDRADE DIAS					
PAI JOSE MARCAL					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6639055		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG	CPF / CNPJ 67070698615
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BELO HORIZONTE		NÚMERO 90	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO SAO JOSE DOS SALGADOS		MUNICÍPIO CARMO DO CAJURU			UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX		MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/9

ENVOLVIDO 1

COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX		
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX		
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX		
CICATRIZ XXXX		
DEFORMIDADE XXXX		
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX		
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX		
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO		
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO		HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ANTONIO ROGERIO SCHENTL				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 12/06/1980	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 42	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE ERCILIA EUGENIO SCHENTL				
PAI ISMAEL SCHENTL				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 26445496	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF SP	CPF / CNPJ 28827021833	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA HEMRIQUE GUARIENTE	NÚMERO 1211	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO VIVERDE	MUNICÍPIO CAJOBI			UF SP
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (17)996-667-128	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL ROGERIOSCHENTL@GMAIL.COM				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/9

ENVOLVIDO 2

CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO VINICIUS NUNES PALHARES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 14/07/1983	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 39	ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE DAGMAR NUNES PALHARES			
PAI TARCISIO DA SILVA PALHARES			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 13554296	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 06317176680
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PROFESSORA BALBINA PENIDA	NÚMERO 71	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO	MUNICÍPIO IGARAPE		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)984-510-925	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO LATERAL
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL			
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 1271362179	TIPO DE VEICULO ONIBUS	
CHASSI 9BM384065NB204861	MARCA / MODELO MBENZ/BUSSCAR EL BUSS R	MUNICÍPIO ITAUNA	UF MG
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 4/9

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

PLACA RNJ-8A22	COR PREDOMINANTE AZUL	ANO EXERCICIO 2022	ANO FABRICAÇÃO 2021	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? SIM		
NOME PROPRIETARIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX							
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSAO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
	SIM	BRASIL	NOVA	02725408358	D	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 14/01/2003	DATA VENCIMENTO 04/12/2022	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES 1		
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? SIM							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO GERALDO DIAS MARCAL		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)			
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO EVITANDO ANIMAL, VEICULO, OBJETO OU PEDESTRE, SEGUINDO EM FRENTE					
PONTO DE IMPACTO FRENTE DIREITA, LADO DIREITO - FRENTE					
VIA PISTA SIMPLES			NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIARIAS		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO BOM/BOA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE AMANHECER		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 80		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. AVARIA NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO AFETANDO O POSTO DO CONDUTOR	NÃO
2. AVARIA NA ESTRUTURA AFETANDO A COLUNA "B" DA CARROÇARIA	NÃO
3. AVARIA NA ESTRUTURA AFETANDO QUALQUER PONTO DE FIXAÇÃO DAS POLTRONAS/BANCOS	NÃO
4. AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO ATINGINDO O COMPARTIMENTO INTERNO DOS PASSAGEIROS PODENDO ULTRAPASSAR O PLANO QUE PASSA PELA LINHA DE REFERÊNCIA DO PEITORIL (PARTE INFERIOR DAS JANELAS);	NÃO
5. ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO VERTICAL, PODENDO AFETAR O COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS E OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROCERIA COM O CHASSI;	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/9

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

6. ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO LATERAL, PODENDO AFETAR O COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS E OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROCERIA COM O CHASSI.	NÃO
7. REGIÃO DA CARROÇARIA E/OU DO CHASSI TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO
15. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO
16. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
17. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO
18. REGIÃO DO CHASSIS TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
DANOS APARENTES: PARA-BRISA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE FRONTAL COM CARENAGEM DO FAROL ESQUERDO, RETROVISOR LADO ESQUERDO, VIDRO DE CIMA DA JANELA DO MOTORISTA, E AS DUAS PRIMEIRAS JANELAS DE VIDRO LADO ESQUERDO DOS PASSAGEIROS.

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 357422554	TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 9534N8249CR209539	MARCA / MODELO VW/24.250 CNC 6X2	MUNICIPIO CAJOBI	UF SP		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA NRL-6367	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCICIO 2021	ANO FABRICAÇÃO 2011	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO
XXXX

EMAIL DO PROPRIETÁRIO
XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK? SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 01125678473	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF SP
DATA 1ª HABILITAÇÃO 13/11/1998	DATA VENCIMENTO 28/06/2024	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO)
DECRESCENTE

TACÓGRAFO
DECRESCENTE

Nº OCUPANTES
1

HOUVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?
SIM

TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO

ENVOLVIDO ANTONIO ROGERIO SCHENTL	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
--------------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)
CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL 001038	VALOR DA NOTA FISCAL 4500	EXPEDIDOR JOSE YUKIO IAMAMOTO
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA
300 CAIXAS DE LARANJA PERA RIO

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO
EVITANDO ANIMAL, VEICULO, OBJETO OU PEDESTRE, SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO
LADO ESQUERDO - CENTRO, LADO ESQUERDO - FRENTE, LADO ESQUERDO - TRASEIRA

VIA
PISTA SIMPLES

NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO
2 (DUAS)

LARGURA DA PISTA
LARGA (ACIMA DE 7.0M)

TRAÇADO DA PISTA
RETA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 6/9

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIÁRIAS	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO BOM/BOA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE AMANHECER	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 80	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA-CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO (NÃO SE APLICA EM CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS).	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS (SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
DANOS APARENTES: PORTA LADO ESQUERDO, RETROVISOR ESQUERDO, PARA-LAMAS ESQUERDO, CABINE LADO ESQUERDO, GRADE DA CARROCERIA LADO ESQUERDO E GRANELEIRO, PNEU DA TRACÇÃO LADO ESQUERDO.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS, COMPARECEMOS A RODOVIA MG 050 KM 89 ONDE OCORREU UMA COLISÃO LATERAL SEM VÍTIMA. SEGUNDO VERSÃO DO SR. GERALDO DIAS MARÇAL CONDUZIA O VEICULO ONIBUS M.BENZ BUSSCAR PLACAS RNJ-8A22 COM A LOTAÇÃO DE 18 PASSAGEIROS NO SENTIDO ITAUNA/DIVINOPOLIS, QUANDO A ALTURA DO KM 98 DEPAROU COM UM AUTOMÓVEL NÃO SABENDO INFORMAR MARCA/MODELO QUE SEGUIA NO MESMO SENTIDO DE TRANSITO, POREM PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, E AO PERCEBER QUE ESTAVA VINDO O CAMINHÃO M.BENZ PLACAS NRL-6367 EM SENTIDO CONTRÁRIO DIMINUIU A VELOCIDADE, MOMENTO EM QUE O CAMINHÃO PARA NÃO COLIDIR FRONTALMENTE COM O AUTOMÓVEL, ENTROU NA CONTRA MÃO DE SUA DIREÇÃO E PERDEU O CONTROLE DIRECIONAL E COLIDIU NA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS E TOMBOU SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO ONDE FICOU ATRAVESSADO INTERDITANDO TODA VIA.

SEGUNDO VERSÃO DO CONDUTOR DO CONDUTOR V-2 CAMINHÃO VW/24.250 PLACAS NRL6367 QUE TRANSPORTAVA UMA CARGA DE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 7/9

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

LARANJA, TRANSITAVA NO SENTIDO DIVINÓPOLIS/ITAÚNA QUANDO DEPAROU COM UM VEICULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, PARA EVITAR UMA COLISÃO FRONTAL DESVIOU PARA A ESQUERDA E AO TENTAR VOLTAR PARA SUA MÃO DE DIREÇÃO PERDEU O CONTROLE DIRECIONAL VINDO COLIDIR NA LATERAL DO V-1 ONIBUS M.BENZ BUSSCAR E POSTERIORMENTE TOMBOU SOBRE A VIA.

A TESTEMUNHA SR. VINÍCIUS PALHARES NUNES, PRESENCIOU O SINISTRO CONFIRMANDO AS VERSÕES DOS CONDUTORES, E RELATA QUE O VEÍCULO CAUSADOR SERIA UM MONZA DE COR VERDE, QUE NÃO FOI MAIS VISTO. APOS RETIRADA DOS VEÍCULOS E PISTA SER LIMPA POR UMA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAÚNA USANDO JATO DE ÁGUA, A PISTA FOI LIBERADA.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
ACIDENTE SEM VITIMA.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VIATURA CAMINHONETE -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
RTF8J47	PM	32431	32431	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1215698	2 SARGENTO

NOME COMPLETO

GLAUCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP/1 PEL RV/7 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1275700	3 SARGENTO

NOME COMPLETO

BRUNO SOARES DA SILVA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

2 GP/1 PEL RV/7 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

Hipotecado?

NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
2 GP/1 PEL RV/7 CIA PM RV/BPMRV/CPRV

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
1215698	GLAUCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

CARGO
2 SARGENTO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-035277781-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 8/9

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/ITAUNA

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1215698 - GLAUCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

14/08/2022 11:28



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 9/9

FOTOS DOS VEÍCULOS

VEICULO null

FOTOS DO ACIDENTE DE TRANSITO

FOTO ACIDENTE null

***** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****