



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 157 CIA PM/46 BPM/10 RPM		MUNICÍPIO MONTE CARMELO	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: OUTRAS UNIDADES UNIDADE POLICIAL: OUTRAS UNIDADES			
DATA DO REGISTRO 06/06/2018 15:54		DESTINATÁRIO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTE CARMELO	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO		DATA DA COMUNICAÇÃO 06/06/2018	HORA DA COMUNICAÇÃO 15:53
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 06/06/2018 15:53	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 06/06/2018 15:53	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 06/06/2018 17:41	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 06/06/2018 17:42
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) AVENIDA ROMUALDO RESENDE			
NÚMERO 853	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX
MUNICÍPIO MONTE CARMELO		UF MG	PAIS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE XX° XX' XX"	LONGITUDE XX° XX' XX"
TIPO VIA XXXX			
CAUSA PRESUMIDA DEFEITO NO VEICULO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO JOSE ROSA NETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 16/10/1965	NATURALIDADE / UF ARAGUARI / MG	
IDADE APARENTE 52	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
CUTIS NEGRA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE BARBARA JACINTA PERES			
PAI JOSE ROSA FILHO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3964940	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 62463772620
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA ROMUALDO RESENDE		NÚMERO 853	KM XXXXX
COMPLEMENTO XXXX		UF MG	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO MONTE CARMELO		UF MG
PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/4

ENVOLVIDO 1

AMPUTAÇÃO XXXX	
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX	
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE TIPO DE ACIDENTE - OUTROS	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEÍCULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 755843487			TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 9BVN4B5A01E676513	MARCA / MODELO VOLVO/NH12380 4X2T			MUNICIPIO UBERLANDIA			UF MG
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA GWI-8090	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO 2015	ANO FABRICAÇÃO 2001	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 03909573035	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 11/08/1986	DATA VENCIMENTO 24/03/2018	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)			Nº OCUPANTES 1	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?		NÃO					
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO							
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRÁFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO							
ENVOLVIDO JOSE ROSA NETO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISP. SEGURANCA - IGNORADO				OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) XXXX							



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 3/4

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

VEÍCULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA MILHO				
DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1				
NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO SEGUINDO EM FRENTE				
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)				
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA INCLINADO		SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA				
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)				
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA				
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)				
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA		
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA				
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX		

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

NESTA DATA, A GUARNIÇÃO POLICIAL DEPAROU-SE COM ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VITIMA. NO LOCAL, UM CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA MILHO. O FATO OCORREU EM PISTA INCLINA, MOMENTO QUE O VEÍCULO SEGUIA SENTIDO AO CENTRO DA CIDADE PELA AVENIDA ROMUALDO RESENDE NÚMERO 239. O CAMINHÃO TEVE O CAVALO DE ENGATE ROMPIDO. NA AÇÃO, A CARGA DESPENCOU PARA O LADO DIREITO E FICOU DEBRUÇADA SOBRE PARTE DOS PNEUS. A PISTA FOI INTERDITADA EM AMBOS OS SENTIDOS COM CONES E FAIXAS DE SEGURANÇA NAS CALÇADAS. EM SEGUIDA O MOTORISTA SENHOR JOSÉ ROSA NETO PROVIDENCIO O RESGATE. COM O LOCAL PRESERVADO ATÉ O FINAL DA AÇÃO, O TRÂNSITO FOI LIBERADO SEM QUE HOUVESSE MAIORES IMPEDIMENTOS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO HOUVE NECESSIDADE			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ORGÃO POLICIA MILITAR		
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL DE SERVICO -			
PLACA NXX1653	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 19934	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1705557	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO FABIO LUSTOSA DE OLIVEIRA		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 4/4

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/2 PEL PM/157 CIA PM/46 BPM/10 RPMHipotecado?
NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 GP/2 PEL PM/157 CIA PM/46 BPM/10 RPMMATRÍCULA
1705557NOME COMPLETO
FABIO LUSTOSA DE OLIVEIRACARGO
SOLDADO DE 1 CLASSECORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2018-024918977-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTE CARMELOPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXTENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM1705557 - FABIO LUSTOSA DE OLIVEIRADATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
06/06/2018 17:32

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****