



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

Fl. 1/6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO BPMRV/CPE		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 8 CIA PM/34 BPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOROESTE				
DATA DO REGISTRO 03/07/2009 22:56		DESTINATÁRIO 2A.DELEGACIA DE PLANTAO DO DETRAN		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO				
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA VIA CENTRO DE COMUNICACOES			DATA DA COMUNICAÇÃO 03/07/2009	HORA DA COMUNICAÇÃO 19:00
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX				
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE				
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO				
DATA/HORA DO FATO 03/07/2009 17:20		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 03/07/2009 23:25	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 03/07/2009 23:25	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 381				
NÚMERO KM 465	KM XXXX	COMPLEMENTO ANR KM 08	BAIRRO/VILA CAMARGOS	CEP XXXX
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 56' 54,3"	LONGITUDE -44º 0' 28,61"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL				
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO				
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS				
ENVOLVIDO 1				
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO GERALDO WASHINGTON DA S. COELHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 05/08/1960	NATURALIDADE / UF VIRGINOPOLIS / MG	
IDADE APARENTE 48	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS XXXX		OCUPAÇÃO ATUAL MILITAR		
MÃE MARIA GERALDA COELHO				
PAI AMANCIO DA SILVA COELHO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 1756197		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 38534959668
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA GRECIA		NÚMERO 09	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA
BAIRRO BARONESA		MUNICÍPIO SANTA LUZIA		UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 3636-3534	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	
MILITAR / POLICIAL MILITAR	MATRÍCULA 0641043	EM SERVIÇO ? NÃO	CARGO 3 SARGENTO	UF MG
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				
UNIDADE 2º PEL/2ª CIA BM/1ºBBM(BH-PA SAUDADE)				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

FI. 2/6

ENVOLVIDO 1

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO LUIZ CARLOS DOS SANTOS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 17/08/1970	NATURALIDADE / UF IBIA / MG		
IDADE APARENTE 38	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE ANESIA ALBERTINA DOS SANTOS				
PAI JOSE AFONSO DOS SANTOS				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6237868	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 81123590672	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA CECILIA MARIA DA CUNHA	NÚMERO 3055	KM XXXXX	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO SERRA NEGRA	MUNICÍPIO PATROCINIO			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (34) 3832-3095	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO		HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO		

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE ABALROAMENTO				
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX				
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX				

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX					
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 757383351	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL					
CHASSI 9BD17808612283938	MARCA / MODELO FIAT/PALIO YOUNG	MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MG				
ESPÉCIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA GZH-0296	COR PREDOMINANTE CINZA	ANO EXERCÍCIO 2008	ANO FABRICAÇÃO 2001	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? NÃO		
NOME PROPRIETÁRIO GERALDO WASHINGTON DA S COELHO							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSAO XXXX	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 01530865664	CATEGORIA B	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 14/01/1987	DATA VENCIMENTO 27/12/2011	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

FI. 3/6

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE		TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES XX	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?		NÃO			
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO XXXX					
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO					
ENVOLVIDO GERALDO WASHINGTON DA S. COELHO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E PARA CHOQUE TRASEIRO.					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX		Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SAINDO DA VIA					
PONTO DE IMPACTO LADO ESQUERDO - TRASEIRA					
VIA PISTA MULTIPLA			NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 3 (TRÊS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇÃO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FISICA BARREIRA/MURETA/DEFENSA		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA ENTRONCAMENTO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA	
OBRA DE ARTE PASSARELA, VIADUTO					
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H 80		

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 2		SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX		RENAVAM 186502079		TIPO DE VEICULO CAMINHAO			
CHASSI 34501312291028		MARCA / MODELO M.B./M.BENZ L 1519		MUNICIPIO PATROCINIO			
ESPECIE CARGA		CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX			
PLACA KGU-3169		COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2008	ANO FABRICAÇÃO 1976	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM		
NOME PROPRIETARIO SONIA ABADIA PEDROSA OLIVEIRA							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSÃO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
SIM	SIM	XXXX	NOVA	01972983807	AE	NÃO	MG



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

Fl. 4/6

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

DATA 1ª HABILITAÇÃO 23/08/1996	DATA VENCIMENTO 13/09/2011	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO		
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE		TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES XX	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO? NÃO		MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO XXXX		
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO				
ENVOLVIDO LUIZ CARLOS DOS SANTOS		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
DANO(S) APARENTE(S) RODOAR DIANTEIRO DIREITO.				
VEÍCULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL 022590	VALOR DA NOTA FISCAL 55200	EXPEDIDOR COOP. DOS CAFEICULTORES DA REG. DE
MERCADORIA TRANSPORTADA CAFE CRU EM GRAO				

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO SAINDO DA VIA				
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - FRENTE				
VIA PISTA MULTIPLA		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 3 (TRÊS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO		SEPARAÇÃO FÍSICA BARREIRA/MURETA/DEFENSA		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA				
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA ENTRONCAMENTO		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE PASSARELA, VIADUTO				
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA				
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)				
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA INTERMITENTE		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA				
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 80		

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SENHOR DELEGADO, SEGUNDO DECLARAÇÕES DO CONDUTOR DO V1, ESTE TRANSITAVA PELA BR 381 SENTIDO CRESCENTE PELA FAIXA DA DIREITA, QUANDO NAS PROXIMIDADES DO KM465 TEVE SEU VEÍCULO COLIDIDO NA LATERAL ESQUERDA PELO V2. SEGUNDO O CONDUTOR DO V2, ESTE TRANSITAVA NA MESMA RODOVIA E SENTIDO QUE O V1 PELA FAIXA DA DIREITA, QUANDO NAS PROXIMIDADES DO KM 465 ESTE OLHOU NO RETROVISOR NÃO AVISTANDO NENHUM VEÍCULO A SUA DIREITA MOMENTO EM QUE FOI COLIDIDO NA LATERAL DIANTEIRA DIREITA PELO V1. NÃO HOUE VITIMAS NEM PERICIA NO LOCAL, SENDO VEÍCULOS E CONDUTORES LIBERADOS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO ACIDENTE SEM VITIMA.			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA MILITAR
------------------------------	--------------------------



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

FI. 5/6

VIATURA 1

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VEICULO MARCA CHEVROLET

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
GTM2236	PM	09636	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
XXXX	1220326	CABO

NOME COMPLETO

MAURO ANTONIO DA SILVA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

3 PEL PM RV RECOB/1 CIA PM RV/BPMRV

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRICULA	CARGO
XXXX	1444504	SOLDADO DE 1 CLASSE

NOME COMPLETO

EDIVA JUNEIO SANTOS FERREIRA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP/1 PEL PM RV/BPMRV

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

3 PEL PM RV RECOB/1 CIA PM RV/BPMRV

MATRICULA	NOME COMPLETO
1220326	MAURO ANTONIO DA SILVA

CARGO

CABO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO CIAD/P-2009-1137998 e Número de REDS 2009-000396201-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRICULA	NOME
04/07/2009	00:21	1050215	CRISTIANE FRANCA BITENCOURT

CARGO

AGENTE DE POLICIA I

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

2A.DELEGACIA DE PLANTAO DO DETRAN

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1220326 - MAURO ANTONIO DA SILVA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

03/07/2009 23:19

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

CIAD/P-2009-1137998

FI. 6/6