



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 1/10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 GP RV/1 PEL PM RV/18 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO ALFENAS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 6 PEL PM/18 CIA PM IND UNIDADE POLICIAL: 13ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAGUACU			
DATA DO REGISTRO 29/06/2014 06:47		DESTINATÁRIO 13ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAGUACU	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA O POLICIAL DEPAROU COM A OCORRENCIA (INICIATIVA)		DATA DA COMUNICAÇÃO 27/06/2014	HORA DA COMUNICAÇÃO 20:15
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 27/06/2014 20:15	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 27/06/2014 20:15	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 29/06/2014 08:00	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 29/06/2014 08:07
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 491			
NÚMERO XXXX	KM 206	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX
MUNICÍPIO PARAGUACU	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -21º 33' 29,4"	LONGITUDE -45º 44' 9,09"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA FALTA DE ATENCAO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO EZEQUIAS ROQUIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 13/10/1985	NATURALIDADE / UF TRES CORACOES / MG	
IDADE APARENTE 28	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL TECNICO MECATRONICO		
MÃE MARIA CONCEICAO ROQUIM			
PAI MARIO DONIZETTI ROQUIM			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 15555170	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 07460093645
ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA BRASILIA	NÚMERO 80	KM XXXXX	COMPLEMENTO AP 21
BAIRRO PARQUE CATANDUVAS	MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35)8447-2245
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	
AMPUTAÇÃO XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 2/10

ENVOLVIDO 1

ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM				
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00		ÚLTIMA AFERIÇÃO 2013-06-27 00:00:00		Nº ETILÔMETRO 085429
Nº INMETRO ETILÔMETRO 56191042			MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS	
MODELO ETILÔMETRO ALCO-SENSOR IV				Nº TESTE ETILÔMETRO 1914
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO		TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA						
NOME COMPLETO MANUEL SILVA KELLY						
NACIONALIDADE BRASILEIRA			DATA NASCIMENTO 27/09/1966	NATURALIDADE / UF XX		
IDADE APARENTE 47	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES			ESTADO CIVIL CASADO		
CUTIS BRANCA			OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE MARIA APARECIDA SILVA						
PAI JAIR AUGUSTO KELLY						
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL						
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 075935403		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA			UF RJ	CPF / CNPJ 91781540730
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU)						
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA TANCREDO NEVES			NUMERO 405	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO PINHEIRAL				UF RJ
PAÍS BRASIL			CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (32)9119-2045	
EMAIL XXXX						
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX			COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX		ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX			
AMPUTAÇÃO XXXX						
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX						
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX				
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX						
CICATRIZ XXXX						



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 3/10

ENVOLVIDO 2

DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM				
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00		ÚLTIMA AFERIÇÃO 2013-06-27 00:00:00		Nº ETILÔMETRO 085429
Nº INMETRO ETILÔMETRO 56191042			MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS	
MODELO ETILÔMETRO ALCO-SENSOR IV				Nº TESTE ETILÔMETRO 1915
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO ADRIANO NERY				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 22/08/1989	NATURALIDADE / UF VARGINHA / MG	
IDADE APARENTE 24			ESTADO CIVIL CASADO	
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL TECNICO DE CALDEIRA		
MÃE FRANCISCA ANGELA FERREIRA NERY				
PAI GILBERTO DOS SANTOS NERY				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 15624048		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 08705969697
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA CLOTILDE MORAES		NÚMERO 85	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO DONA JOSEFINA	MUNICÍPIO VARGINHA			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35) 8893-0620	
EMAIL XXXX				

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO TRANSVERSAL	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL			
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 594142776	TIPO DE VEICULO AUTOMOVEL	
CHASSI 9BGRP48F0EG236232	MARCA / MODELO CHEVROLET/CELTA 1.0L LT	MUNICÍPIO INDAIATUBA	UF SP



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 4/10

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

ESPECIE PASSAGEIRO	CATEGORIA PARTICULAR	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX				
PLACA FNJ-5667	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2013	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO ENERGY POWER MANUTENCAO MONTAGENS INSDUS							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?		SIM					
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?	PAIS DE EMISSAO	TIPO	Nº DO REGISTRO	CATEGORIA	RECOLHIDA ?	UF
SIM	SIM	BRASIL	NOVA	05259616253	B	NÃO	MG
DATA 1ª HABILITAÇÃO 25/07/2011	DATA VENCIMENTO 31/03/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE			TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 1			
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO EZEQUIAS ROQUIM	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA			OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)			
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE		
PONTO DE IMPACTO FRENTE CENTRAL, LADO DIREITO - FRENTE		
VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 3 (TRÊS)	
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA INCLINADO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

DANOS PONTUÁVEIS

01. TETO	NÃO
02. CAPÔ	NÃO
03. PAINEL CORTA-FOGO	NÃO
04. PAINEL DIANTEIRO	NÃO
05. QUADRO / SUPORTE DO MOTOR	NÃO
06. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA ESQ.	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 5/10

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

07. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL ESQUERDO	NÃO		
08. CHASSI PORÇÃO DIANTEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO		
09. PÁRA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	NÃO		
10. SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDO	NÃO		
11. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
12. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO		
13. PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO		
14. SOLEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
15. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQUERDA	NÃO		
16. ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	NÃO		
17. COLUNA CENTRAL EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
18. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO		
19. PORTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
20. COLUNA TRASEIRA EXTERNA ESQUERDA	NÃO		
21. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA ESQ.	NÃO		
22. LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
23. SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDO	NÃO		
24. TAMPA TRASEIRA	NÃO		
25. PAINEL TRASEIRO / DIVISOR	NÃO		
26. LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
27. CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO		
28. ASSOALHO PORTA-MALAS / ASSOALHO CAÇAMBA	NÃO		
29. CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
30. LONGARINA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
31. CHASSI PORÇÃO TRASEIRA (VEÍCULOS CARGA)	NÃO		
32. SUSPENSÃO TRASEIRA DIREITA	NÃO		
33. LATERAL TRASEIRA DIREITA	NÃO		
34. COLUNA TRASEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
35. COLUNA TRASEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
36. PORTA TRASEIRA DIREITA	NÃO		
37. COLUNA CENTRAL EXTERNA DIREITA	NÃO		
38. COLUNA CENTRAL EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
39. SOLEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
40. SOLEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
41. ASSOALHO CENTRAL DIREITO	NÃO		
42. PORTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO		
43. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA DIREITA	NÃO		
44. COLUNA DIANTEIRA EXTERNA E ESTRUTURA DIREITA	NÃO		
45. PÁRA-LAMA DIANTEIRO DIREITO	SIM		
46. SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO	NÃO		
47. LONGARINA COMPLETA / CAIXA DE RODA DIR.	NÃO		
48. LONGARINA PARCIAL / AVENTAL DIREITA	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
49. AIR BAG MOTORISTA	NÃO		
50. AIR BAG PASSAGEIRO	NÃO		
51. AIR BAG LATERAL	NÃO		
52. LOCAL DE GRAVAÇÃO DO VIN (NÚMERO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO)	NÃO		
53. PÁRA-BRISA	NÃO		
54. VIDROS LATERAIS E/OU TRASEIROS	NÃO		
55. FARÓIS	NÃO		
56. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
57. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
58. PÁRA-CHOQUES (DIANTEIRO E/OU TRASEIRO)	SIM		
59. RODAS/PNEUS	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
1	0	1	PEQUENA
OBSERVAÇÕES XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 6/10

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 845457225	TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR			
CHASSI 9BST4X2A053561584	MARCA / MODELO SCANIA/T124 GA4X2NZ 360	MUNICIPIO JUIZ DE FORA	UF MG		
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA JQH-5593	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2014	ANO FABRICAÇÃO 2004	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETARIO

JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS LTDA

EMAIL DO PROPRIETARIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00167452800	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF RJ
----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	----------

DATA 1ª HABILITAÇÃO 10/02/1992	DATA VENCIMENTO 13/02/2016	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE	TACÓGRAFO CRESCENTE	Nº OCUPANTES 1
---	------------------------	-------------------

HOVE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO MANUEL SILVA KELLY	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
---------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

CONVERGINDO

PONTO DE IMPACTO

TRASEIRA ESQUERDA

VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 3 (TRÊS)
----------------------	--

LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇÃO DA PISTA RETA
---	-------------------------

RELEVO DA PISTA INCLINADO	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE
------------------------------	--------------------------------

CONDIÇÃO DA PISTA BOA

PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA
----------------------	-----------------------

CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
-------------------	---------------------------------	--------------------------------

OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE

SUPERFÍCIE DA PISTA SECA

TEMPO BOM	LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL
--------------	---

SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
-----------------------------	-------------------------------

SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)
--

CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
------------------------------------	--

RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA

OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60
-------------------------------	-----------------------------------

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 7/10

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	SIM
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DANOS NÃO PONTUÁVEIS

19. RODAS/PNEUS	NÃO
20. PÁRA-BRISA	NÃO
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO
23. FARÓIS	NÃO
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO
25. CARENAGENS	NÃO
26. LONAS (SIDERS)	NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA MÉDIA
		0	

OBSERVAÇÕES
XXXX

VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL					
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 716211912			TIPO DE VEICULO REBOQUE	
CHASSI 9A9SRTMA3X1BK3264	MARCA / MODELO REB/MASA SRM SRT			MUNICIPIO JUIZ DE FORA	UF MG
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? S	ACOPLADO AO VEICULO NR. 2
PLACA GVI-3810	COR PREDOMINANTE PRATA	ANO EXERCICIO 2014	ANO FABRICAÇÃO 1999	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETARIO JOSE HERC DA CRUZ E FILHOS LTDA					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 8/10

VEÍCULOS

VEÍCULO 3

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) CRESCENTE		TACÓGRAFO CRESCENTE		Nº OCUPANTES 0	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO					
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					
VEÍCULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO CONVERGINDO		
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA ESQUERDA		
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 3 (TRÊS)
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA
RELEVO DA PISTA INCLINADO		SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE NOITE/ILUMINACAO ARTIFICIAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH 60

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

DANOS PONTUÁVEIS

01. CABINE COM AVARIAS EXTERNAS SEM AFETAR: COLUNA(S) DIANTEIRA(S) OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
02. CARROÇARIA COM AVARIAS EXTERNAS NA ESTRUTURA, SEM AFETAR O COMPARTIMENTO DE CARGA.	NÃO
03. AVARIAS EM PÁRA-LAMA(S) (DIANTEIRO OU TRASEIRO), PORTA-ESTEPE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO OU PERFIS LATERAIS DO CHASSI (SE HOVER).	NÃO
04. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	NÃO
05. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSI	NÃO
06. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	NÃO
07. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	NÃO
08. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
09. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	SIM
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
13. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
14. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	NÃO
15. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	NÃO
16. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO	NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 9/10

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 3

COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
17. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO DA SUSPENSÃO.	NÃO		
18. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
DANOS NÃO PONTUÁVEIS			
19. RODAS/PNEUS	NÃO		
20. PÁRA-BRISA	NÃO		
21. VIDROS LATERAIS/TRASEIROS	NÃO		
22. RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E/OU ESQUERDO)	NÃO		
23. FARÓIS	NÃO		
24. LANTERNAS (DIANTEIRAS, LATERAIS, E/OU TRASEIRAS)	NÃO		
25. CARENAGENS	NÃO		
26. LONAS (SIDERS)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA MÉDIA
		0	

OBSERVAÇÕES
XXXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SEGUNDO DECLARAÇÕES DO SR MANOEL, CONDUTOR DO CONJUNTO SCANIA/ T 124 DE COR BRANCA, TRANSITAVA PELA RODOVIA BR 491, SENTIDO PARAGUAÇU/ VARGINHA E PROXIMO AO KM 206, REDUZIU A VELO CIDADE DE SEU VEICULO, PAROU A MARGEM DIREITA DA VIA COM A SETA LIGADA PARA CONVERGIR A ESQUERDA E ADENTRAR NO POSTO PIONEIRO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO A MARGEM DA RODOVIA. QUE AO INICIAR A MANOBRA, NÃO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA QUE SEGUIA A SUA RETAGUARDA SENDO COLHIDO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA. SEGUNDO O SR EZEQUIAS, CONDUTOR DO GM/ CELTA DE COR BRANCA, TRANSITAVA PELA MESMA RODOVIA NA RETAGUARDA DO CONJUNTO SCANIA E QUE PROXIMO AO KM 206 VISUALIZOU O VEICULO SCANIA PARADO A MARGEM DIREITA DA VIA E AO APROXIMAR-SE, O VEICULO SCANIA INICIOU A TRAVESSIA DA PISTA PARA ADENTRAR NO PATIO DO POSTO, NÃO AGUARDANDO A SUA PASSAGEM, QUE ACIONOU OS FREIOS, POREM NÃO CONSEGUIU EVITAR A COLISÃO TRANSVERSAL. COM O IMPACTO, O VEICULO GM/CELTA PERMANECEU EM REPOUSO FORA DA PISTA DE ROLAMENTO A MARGEM DIREITA EM SEU SENTIDO DE TRAFEGO. O VEICULO SCANIA, PERMANECEU EM REPOUSO NO PATIO DO POSTO PIONEIRO. DO ACIDENTE NÃO RESULTOU EM VITIMAS, APENAS DANOS NOS VEICULOS DESCRITOS EM CAMPO PROPRIO DESTE REDS, SENDO AMBOS LIBERADOS PARA SEUS CONDUTORES.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO			
ACIDENTE SEM VITIMAS			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ORGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO				
AUTOMOVEL				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
NXX1042	PM	19701	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1077270	3 SARGENTO
NOME COMPLETO		
EDILSON JOSE GODINHO DOS SANTOS		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		
UNIDADE		
2 GP RV/1 PEL PM RV/18 CIA PM IND MAT		
MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE		
NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1560309	SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO		
ANDRE MAPA DA SILVA		
CORPORAÇÃO		
POLICIA MILITAR		
UNIDADE		
2 GP RV/1 PEL PM RV/18 CIA PM IND MAT		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5297-2014-0612250

FI. 10/10

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 2 GP RV/1 PEL PM RV/18 CIA PM IND MAT	
MATRÍCULA 1077270	NOME COMPLETO EDILSON JOSE GODINHO DOS SANTOS
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M5297-2014-0612250 e Número de REDS 2014-013781107-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA 30/06/2014	HORA 11:36	MATRÍCULA 1330192	NOME EDUARDO BRAGA CORREA
CARGO DELEGADO DE POLICIA NIVEL I			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE 13ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAGUACU			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1077270 - EDILSON JOSE GODINHO DOS SANTOS			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 29/06/2014 07:45

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 29/06/2014 08:07

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****