



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/1 PEL RV/11 CIA PM RV/BPMRV		MUNICÍPIO MONTES CLAROS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 209 CIA PM/50 BPM/11 RPM UNIDADE POLICIAL: 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS			
DATA DO REGISTRO 03/10/2019 19:38		DESTINATÁRIO DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 03/10/2019	HORA DA COMUNICAÇÃO 17:53
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 03/10/2019 17:53		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 03/10/2019 23:51	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 03/10/2019 23:51
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA MGC 135			
NÚMERO XXXX	KM 354	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA XXXX
MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -16° 39' 45,2"	LONGITUDE -43° 54' 0,34"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA ESTADUAL			
CAUSA PRESUMIDA ULTRAPASSAGEM FORCADA			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO JOSE GERALDO BOREM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 19/03/1968	NATURALIDADE / UF MANGA / MG
IDADE APARENTE 51	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA	
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL AUTONOMO	
MÃE MARIA JOSE DE ALMEIDA			
PAI GERALDO LEITE BOREM			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 6475573	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 92252613653
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA JOAQUIM QUEIROZ		NÚMERO 46	KM XXXXX
BAIRRO NOVA ESPERANCA		MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/6

ENVOLVIDO 1

AMPUTAÇÃO XXXX			
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX			
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX			
CICATRIZ XXXX			
DEFORMIDADE XXXX			
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX			
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX			
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM			
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00		ÚLTIMA AFERIÇÃO 2020-05-01 00:00:00.0	Nº ETILÔMETRO 05807
Nº INMETRO ETILÔMETRO 13907468		MARCA ETILÔMETRO ELEC	
MODELO ETILÔMETRO BAF 300			Nº TESTE ETILÔMETRO 243
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO		TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE TOMOU CONHECIMENTO		TIPO DE PESSOA FISICA		
NOME COMPLETO AUDI CARLOS FERREIRA						
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 02/09/1979		NATURALIDADE / UF MONTES CLAROS / MG		
IDADE APARENTE 40				ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA				
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL XXXX				
MÃE DULCE MARTA DE ALMEIDA						
PAI WALTER CARLOS FERREIRA						
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL						
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 8312122		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA			UF MG	CPF / CNPJ 00670296635
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO						
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA SAMUEL LESSA			NÚMERO 63	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO EDGAR PEREIRA		MUNICÍPIO MONTES CLAROS				UF MG
PAÍS BRASIL		CEP XXXX		TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX						

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE CHOQUE	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO NÃO HOUE.	
PÚBLICO FEDERAL NÃO HOUE. ESTADUAL NÃO HOUE. MUNICIPAL NÃO HOUE.	

VEÍCULOS



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/6

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 832895652	TIPO DE VEICULO CAMINHÃO			
CHASSI 9BM6953014B387164	MARCA / MODELO M.BENZ/L 1620	MUNICIPIO MONTES CLAROS	UF MG		
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA GVJ-2575	COR PREDOMINANTE AZUL	ANO EXERCICIO 2019	ANO FABRICAÇÃO 2004	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO

JOSE GERALDO BOREM

EMAIL DO PROPRIETÁRIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 01730290994	CATEGORIA AC	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	----------

DATA 1ª HABILITAÇÃO 04/08/1991	DATA VENCIMENTO 22/02/2021	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE	TACÓGRAFO DECRESCENTE	Nº OCUPANTES 1
---	--------------------------	-------------------

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

SIM

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO JOSE GERALDO BOREM	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA	OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)
---------------------------------	--	--

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
--	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE		
PONTO DE IMPACTO FRENTE CENTRAL		
VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FISICA MARCAS VIARIAS	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE NOITE SEM ILUMINACAO	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) FAIXA CONTINUA	
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 4/6

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	SIM		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS (SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA MÉDIA
		0	
OBSERVAÇÕES XXXX			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS PELO COPOM/11RPM, COMPAREMOS NA MGC 135, NA ALTURA DO MARCO QUILOMÉTRICO 354 (S 16°39'56,4" / O 43°54'02,3"), ONDE DEPARAMOS COM O CAMINHÃO M. BENZ/ L1620 (VEICULO 1) AS MARGENS DA RODOVIA. FIZEMOS CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO VEICULO O SENHOR JOSE GERALDO BOREM (ENVOLVIDO 1), QUE DECLAROU ESTAR CONDUZINDO O VEICULO NO SENTIDO DECRESCENTE DA VIA, QUANDO EM UM DADO MOMENTO DEPAROU COM DOIS AUTOMÓVEIS TRANSITANDO EM SENTIDO CONTRARIO, EFETUANDO ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. PARA EVITAR A COLISÃO DE FRENTE, FOI OBRIGADO A SAIR DA PISTA, CHOCANDO CONTRA A CANALETE PLUVIAL E FICANDO COM SEU VEICULO IMOBILIZADO FORA DA PISTA. NÃO SOUBE INFORMAR NENHUMA CARACTERÍSTICA OU IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE POSSIVELMENTE DERAM CAUSA AO ACIDENTE. O ENVOLVIDO 1, DECLAROU NÃO TER SE FERIDO E NÃO APRESENTAVA NENHUM FERIMENTO APARENTE. O VEICULO ENVOLVIDO APRESENTOU AVARIA NO EIXO DIANTEIRO E FOI LIBERADO PARA O SEU PROPRIETÁRIO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO HOUVE NECESSIDADE.			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO			
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO VIATURA COM CELA -				
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PYT0142	PM	24589	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1522325	CABO
NOME COMPLETO EDUARDO AGUIAR ROCHA		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE	Hipotecado?	
1 GP/1 PEL RV/11 CIA PM RV/BPMRV	NÃO	

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1563477	CABO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/6

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NOME COMPLETO

MARCOS DANILO XAVIER SOARES

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP/1 PEL RV/11 CIA PM RV/BPMRV

Hipotecado?

NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

1 GP/1 PEL RV/11 CIA PM RV/BPMRV

MATRÍCULA

1522325

NOME COMPLETO

EDUARDO AGUIAR ROCHA

CARGO

CABO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2019-048412540-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA

XXXX

HORA

XXXX

MATRÍCULA

XXXX

NOME

XXXX

CARGO

XXXX

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1522325 - EDUARDO AGUIAR ROCHA

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

03/10/2019 23:50

DESTINATÁRIO / RECIBO 2

DATA

XXXX

HORA

XXXX

MATRÍCULA

XXXX

NOME

XXXX

CARGO

XXXX

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DE TRANSITO

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

03/10/2019 23:51

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 6/6

FOTOS DOS VEÍCULOS

VEICULO 1



***** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****