



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7128-2016-0104672

Fl. 1/5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP RV/3 PEL PM MAT/13 CIA PM IND MAT		MUNICÍPIO SAO JOAO DEL REI			
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: OUTRAS UNIDADES UNIDADE POLICIAL: 3ª DELEGACIA REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI					
DATA DO REGISTRO 28/10/2016 16:32		DESTINATÁRIO 18ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PRADOS			
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO					
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA			DATA DA COMUNICAÇÃO 28/10/2016	HORA DA COMUNICAÇÃO 10:30	
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX					
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
DATA/HORA DO FATO 28/10/2016 10:25	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 28/10/2016 10:45	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 28/10/2016 13:05	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 28/10/2016 18:07		
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA			
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 265					
NÚMERO 0	KM 238	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA ZONA RURAL	CEP XXXX	
MUNICÍPIO PRADOS	UF MG	PAIS BRASIL			
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE XX° XX' XX"	LONGITUDE XX° XX' XX"		
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL					
CAUSA PRESUMIDA OUTROS - CAUSAS RELACIONADAS A TRANSITO					
DESCRIÇÃO OUTRAS CAUSAS PRESUMIDAS COMBUSTÃO ESPONTÂNEA					
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS					
ENVOLVIDO 1					
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA					
NOME COMPLETO VALDEIR DOS REIS SANTOS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 01/11/1965	NATURALIDADE / UF TRES RIOS / RJ		
IDADE APARENTE 50	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS NEGRA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE BENEDITA DOS REIS SANTOS					
PAI VALDEMIRO DOS SANTOS					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX		ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 97453463734	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ROSARIO DE MINAS		NÚMERO 100	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		MUNICÍPIO TRES RIOS			UF RJ
PAIS BRASIL		CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (32)991-840-243	
EMAIL XXXX					
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX		COR CABELO XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7128-2016-0104672

FI. 2/5

ENVOLVIDO 1

COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX		
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX		
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX		
CICATRIZ XXXX		
DEFORMIDADE XXXX		
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX		
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX		
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO		
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE	
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE INCENDIO EM VEICULO	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO PRIVADO	
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX	

VEÍCULOS
VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEÍCULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 941019845			TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR			
CHASSI 9BSR4X2A083617270	MARCA / MODELO SCANIA/R114GA4X2NZ 380			MUNICIPIO MATIAS BARBOSA			UF MG
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA HDI-3689	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCÍCIO 2016	ANO FABRICAÇÃO 2007	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? SIM		
NOME PROPRIETÁRIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				SIM			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00347168410	CATEGORIA E	RECOLHIDA ? NÃO	UF RJ
DATA 1ª HABILITAÇÃO 20/09/1989	DATA VENCIMENTO 01/09/2018	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE			Nº OCUPANTES 1	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?		NÃO					
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO OUTROS							
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
OBSERVAÇÕES DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO NO FUNDO DE MADEIRA DO SEMI-REBOQUE. O VEÍCULO ESTAVA CARREGADO NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR OS DANOS.							
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO							
ENVOLVIDO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			OCUPANTE		



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7128-2016-0104672

FI. 3/5

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

VALDEIR DOS REIS SANTOS	DISP. SEGURANCA - IGNORADO	CONDUTOR DO VEICULO (0300)
-------------------------	----------------------------	----------------------------

DANO(S) APARENTE(S) XXXX				
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX				

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE			
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)			
VIA PISTA SIMPLES		NÚMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 2 (DUAS)	
LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO		SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIARIAS	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE			
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA			
TEMPO BOM		LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) FAIXA INTERMITENTE	
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX	
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 337610479			TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE	
CHASSI 9ADK1243BBM330654	MARCA / MODELO SR/RANDON SR CC			MUNICÍPIO MATIAS BARBOSA	UF MG
ESPECIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? S	ACOPLADO AO VEICULO NR. 1
PLACA GYP-7219	COR PREDOMINANTE VERMELHA	ANO EXERCICIO 2016	ANO FABRICAÇÃO 2011	SEGURO OBRIGATORIO ? SIM	SEGURO OPCIONAL ? SIM
NOME PROPRIETARIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETARIO XXXX					
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE			TACÓGRAFO DECRESCENTE	Nº OCUPANTES 0	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO		
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO DANOS APARENTES NÃO VISÍVEIS					
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRÁFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO					



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7128-2016-0104672

FI. 4/5

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

OBSERVAÇÕES

DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO NO FUNDO DE MADEIRA DO SEMI-REBOQUE. O VEÍCULO ESTAVA CARREGADO NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR OS DANOS.

DANO(S) APARENTE(S)
XXXX

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL 472509	VALOR DA NOTA FISCAL 15975.55	EXPEDIDOR ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

MERCADORIA TRANSPORTADA
ESCÓRIA SINTÉTICA

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO
SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO
OUTROS (NO HISTORICO)

VIA PISTA SIMPLES	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)
----------------------	--

LARGURA DA PISTA ESTREITA (ATE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA
---	--------------------------

RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FÍSICA MARCAS VIARIAS
--------------------------	------------------------------------

CONDIÇÃO DA PISTA
BOA

PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NAO HA
----------------------	-----------------------

CALÇADA NAO HA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
-------------------	---------------------------------	--------------------------------

OBRA DE ARTE
NAO HA OBRA DE ARTE

SUPERFÍCIE DA PISTA
SECA

TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA
--------------	---------------------

SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA
-----------------------------	-------------------------------

SINALIZAÇÃO EXISTENTE
OUTROS (NO HISTORICO)

CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE	MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) FAIXA INTERMITENTE
------------------------------------	--

RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE
NAO HA

OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX
-------------------------------	--------------------------------------

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SOLICITADOS COMPARECEMOS À RODOVIA BR 265 ALTURA DO KM 238 ONDE EM CONTATO COM O SR VALDEIR DOS REIS SANTOS O MESMO ALEGOU QUE SEGUIA PELA CITADA RODOVIA NO SENTIDO SÃO JOÃO DEL REI A BARROSO, NA DIREÇÃO DO VEICULO SCANIA / R114 DE COR VERMELHA, PLACA HDI - 3689, QUE TRACIONAVA O SEMI-REBOQUE MARCA SR / RANDON PLACA GYP - 7219, ESTANDO ESTE ÚLTIMO CARREGADO COM "ESCÓRIA SINTÉTICA". SEGUNDO O SR VALDEIR EM DETERMINADO MOMENTO PERCEBEU HAVIA FUMAÇA SAINDO DA CARGA, TENDO PARADO A COMPOSIÇÃO DE VEÍCULOS À MARGEM DIREITA DA RODOVIA NO SENTIDO DECRESCENTE. QUANDO DESEMBARCOU DO VEÍCULO TERIA PERCEBIDO QUE A CARGA ESTAVA INCENDIANDO E COM A AJUDA DE OUTROS MOTORISTAS E UM CAMINHÃO QUE PASSAVA PELO LOCAL TRANSPORTANDO ÁGUA, TERIAM CONSEGUIDO DEBELAR O FOGO. NÃO HOUE VÍTIMAS. COMO O VEÍCULO ESTAVA CARREGADO NÃO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR OS DANOS OCORRIDOS. VEÍCULO LIBERADO PARA O CONDUTOR NO LOCAL QUE FICOU DE ACIONAR RECURSOS ATRAVÉS DE SEGURO PRIVADO. O SR VALDEIR NÃO SOUBE INFORMAR O QUE TERIA PROVOCADO O INÍCIO DO INCÊNDIO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
NÃO HOUE NECESSIDADE.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA MILITAR
------------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
AUTOMOVEL DE SERVIÇO -

PLACA NXX1020	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 19646	PREFIXO PADRÃO PMRV19646	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX
------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------	---



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M7128-2016-0104672

FI. 5/5

VIATURA 1

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1109271	CARGO 2 SARGENTO
------------------	----------------------	---------------------

NOME COMPLETO

PAULO HENRIQUE DA COSTA CIRIACO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP RV/3 PEL PM MAT/13 CIA PM IND MAT

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1407725	CARGO CABO
------------------	----------------------	---------------

NOME COMPLETO

LUIZ GUSTAVO DE AVILA TORRES

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP RV/3 PEL PM MAT/13 CIA PM IND MAT

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

1 GP RV/3 PEL PM MAT/13 CIA PM IND MAT

MATRÍCULA 1109271	NOME COMPLETO PAULO HENRIQUE DA COSTA CIRIACO
----------------------	--

CARGO

2 SARGENTO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M7128-2016-0104672 e Número de REDS 2016-023559312-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA 31/10/2016	HORA 10:15	MATRÍCULA 352134	NOME MARCOS SEBASTIAO MOURA
--------------------	---------------	---------------------	--------------------------------

CARGO

CARCEREIRO I

ÓRGÃO/UF

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

18ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PRADOS

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1109271 - PAULO HENRIQUE DA COSTA CIRIACO

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

28/10/2016 17:36

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****